

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

**РУКОВОДСТВО
ПО РЕМОНТУ
7,62-мм ВИНТОВОК
обр. 1891/30 г., а также
7,62-мм КАРАБИНОВ
обр. 1938 г. и обр. 1944 г.**

*Издание второе,
исправленное и дополненное*

**ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА — 1958**

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

РУКОВОДСТВО
ПО РЕМОНТУ
7,62-мм ВИНТОВОК
обр. 1891/30 г., а также
7,62-мм КАРАБИНОВ
обр. 1938 г. и обр. 1944 г.

*Издание второе,
исправленное и дополненное*

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА — 1958

ОТ ГЛАВНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наряду с выходом в свет настоящего Руководства «Руководство по ремонту 7,62-мм винтовок обр. 1891/30 г. и обр. 1891 г., а также 7,62-мм карабинов обр. 1938 г. и обр. 1944 г.» изд. 1950 г. остается действующим.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем издании Руководства по ремонту 7,62-мм винтовок обр. 1891/30 г., а также 7,62-мм карабинов обр. 1938 г. и обр. 1944 г. учтены все изменения технических требований к отдельным деталям и узлам винтовок и карабинов и опыт ремонта их в войсках за период 1949—1956 гг.

Руководство предназначено в качестве основной ремонтной документации для подвижных артиллерийских ремонтных мастерских и содержит указания по дефектации и ремонту винтовок и карабинов. Порядок разборки, сборки, проверки боя, чистки и смазывания винтовок и карабинов дан в Наставлении по стрелковому делу «Винтовка обр. 1891/30 г. и карабины обр. 1938 г. и обр. 1944 г.».

В зависимости от технического оснащения ремонтного органа указания о способах и объеме ремонта обозначаются римскими цифрами (I) и (II) в скобках. Способы ремонта, обозначенные цифрой (I), предназначены для ремонтного органа, не имеющего станочного и сварочного оборудования, цифрой (II) — для всех остальных подвижных ремонтных мастерских.

Если способы ремонта и методы дефектации являются одинаковыми для всех ремонтных мастерских независимо от их технического оснащения, то в Руководстве делается ссылка только на ремонтную мастерскую, обозначенную цифрой (I).

Мастерские, не имеющие оборудования для сварочных и станочных работ, могут кооперироваться с другими мастерскими, имеющими соответствующее оборудование.

Если мастерская располагает оборудованием, позволяющим заменить ручные работы, предусмотренные настоящим Руководством, станочными, то такая замена должна быть произведена.

Руководство состоит из общих указаний и семи частей.

Первая часть содержит последовательность и объем проверок при дефектации винтовок и карабинов как в собранном, так и в разобранном виде и указания по устранению общих неисправностей.

Вторая часть содержит основные указания по дефектации и ремонту 7,62-мм винтовок обр. 1891/30 г. и является основной частью, на которую даются ссылки в последующих частях Руководства.

Третья, четвертая и пятая части содержат такие же указания для 7,62-мм снайперских винтовок обр. 1891/30 г., 7,62-мм карабинов обр. 1938 г. и 7,62-мм карабинов обр. 1944 г.

В отдельных случаях указания о способах ремонта дополнены рисунками.

Места обработки деталей на рисунках показаны жирными линиями, причем размеры на рисунках даны только те, которые необходимы для выполнения данных ремонтных операций.

Шестая часть содержит технологические карты на отдельные трудоемкие работы, на которые имеются ссылки в других частях настоящего Руководства.

На рисунках технологических карт цифровые выноски в кружках обозначают порядковые номера операций по карте.

В седьмой части даны приложения в виде ведомостей, инструкций и рисунков, поясняющих содержание Руководства.

Для облегчения пользования Руководством в конце его даны чертежи (с 1 по 4), на которых цифры обозначают порядковые номера рассматриваемых в тексте дефектов.

Для накопления опыта по устранению неисправностей винтовок и карабинов все замечания и предложения по содержанию Руководства направлять в соответствующие военные округа и далее в ГАУ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Ремонту каждой винтовки или карабина должна предшествовать дефектация, позволяющая устанавливать техническое состояние оружия и определять объем работ для его ремонта.

При подготовке винтовки или карабина к дефектации необходимо:

- проверить, разряжено ли оружие;
- очистить от смазки и грязи все наружные поверхности;
- удалить смазку из канала ствола.

Дефектацию винтовки или карабина следует начинать с проверки работы механизмов на собранном оружии, а затем в процессе разборки переходить к осмотру и проверке отдельных механизмов и деталей.

Если при дефектации невозможно проверить механизмы винтовки или карабина их работой вследствие отсутствия или поломки отдельной детали, проверку производить с временно поставленной запасной деталью.

При дефектации, ремонте и проверке качества отремонтированных винтовок и карабинов следует пользоваться указанными в Руководстве войсковыми калибрами и приборами (приложение 1).

Для качественного выполнения ремонта отдельных деталей и узлов винтовки и карабина Руководством предусмотрены простейшие приборы и приспособления, ведомость которых и рисунки даны в приложении 2.

Недостающие для производства ремонта простейшие детали винтовок и карабинов (если их нет в ЗИП) должны изготавляться средствами ремонтных органов; ведомость таких деталей и рисунки даны в приложении 3.

Указания о применении приборов при зачистке и исправлении резьбы в деталях винтовок и карабинов приведены в таблице (приложение 4).

При наличии оборудования химическую очистку деталей от ржавчины и оксидирование их производить, руководствуясь инструкциями (приложения 5 и 6).

Склейивание и отделку ложи и ствольной накладки после ремонта производить по инструкциям (приложения 7 и 8).

Для определения температуры нагрева при закалке и отпуске, а также для определения твердости металла напильником после закалки деталей пользоваться таблицей (приложение 9).

Характеристика некоторых обозначений, встречающихся в Руководстве, дана в приложении 10.

Марки сталей, указанные на рисунках для изготовления деталей, выбраны по ГОСТ 380-50 и ГОСТ 1050-57.

Марки электродов для электродуговой сварки выбраны по ГОСТ 2246-51.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**УКАЗАНИЯ О ДЕФЕКТАЦИИ И УСТРАНЕНИИ ОБЩИХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМ ПРОВЕРОК
ПРИ ДЕФЕКТАЦИИ**

I. В 7,62-мм винтовке обр. 1891/30 г.

При дефектации в собранном виде необходимо проверить:

1. Соответствует ли номер на затворе, штыке, затылке и крышке магазинной коробки номеру ствола.
2. Не изношен ли канал ствола, нет ли скругления или скрошенности углов полей нарезов, нет ли следов ржавчины, раковин и раздутия (для проверки ствола затвор и штык отделяются).
3. Нет ли забоин на дульном срезе ствола, на устье патронника и на прорези прицельной планки.
4. Прочно ли соединен корпус мушки со стволовом, имеются ли риски на корпусе мушки и стволе и совпадает ли риска на корпусе мушки с риской на основании мушки; не смят ли корпус мушки и не погнут ли стержень мушки.
5. Прочно ли соединена колодка секторного прицела со стволовом и прочная ли посадка оси прицельной планки в колодке.
6. Величину качки прицельной планки, действие пружины прицельной планки, плавность движения прицельного хомутика по прицельной планке и надежность удерживания хомутика на любом делении прицельной планки.
7. Высоты прицела по калибру К-17 (проверяются при отделенном затворе).
8. Плавность движения затвора в ствольной коробке, закрывание и открывание его.
9. Не ложится ли стебель затвора при закрытом затворе на дерево ложи.
10. Свободно ли вынимается затвор из ствольной коробки при отжатом назад спусковом крючке.
11. Не выпадает и не заклинивается ли затвор в ствольной коробке при отведении его назад.
12. Не кроет ли затвор калибр-шашку К-14Б.
13. Усилие, необходимое для спуска курка с боевого взвода.
14. Надежно ли удерживается курок на боевом и предохранительном взводах.

15. Наполняется ли магазинная коробка патронами и подаются ли они из магазинной коробки в патронник; проходят ли патроны из магазинной коробки в ствольную.

16. Извлекается ли проверочный патрон из патронника, прочно ли удерживается он в боевой личинке и легко ли выбрасывается из ствольной коробки.

17. Величину вертикальной и боковой качки крышки магазинной коробки; закрывание и открывание крышки магазинной коробки.

18. Положение подавателя в магазинной коробке; зазоры между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки.

19. Нет ли круговой, боковой и продольной качки штыка на стволе, а также изгиба штыка.

20. Легко ли надевается штык на ствол и снимается с него; правильно ли работает защелка штыка и прочно ли посажена шпилька защелки штыка в штыке.

21. Величину качки дульной части ствола.

22. Нет ли прилегания ложевого наконечника к стволу и нет ли качки наконечника.

23. Прочность соединения шомпола с ложей.

24. Нет ли качки нагеля в ложе.

25. Величину продольного перемещения ствольной накладки, выступание ее над срезом цевья, свисание ребер ствольной накладки над цевьем ложи и зазоры между ствольной накладкой и ложей.

26. Удерживаются ли ложевые кольца колечными пружинами; свободно ли ложевые кольца надеваются на ложу и снимаются с нее; величину зазора между концами ложевых колец в замке.

27. Нет ли качки колечных пружин и энергично ли они действуют.

28. Прочно ли соединены глазки и затылок с ложей; не выступают ли края затылка за боковые поверхности приклада.

29. Зазор между стволовом со ствольной коробкой и ложей.

30. Величину выступания хвоста ствольной коробки и угольника магазинной коробки в ложе.

31. Нет ли трещин и отколов в цевье, прикладе и на ствольной накладке.

32. Надежно и правильно ли довинчены винты хвоста, упора и наконечника.

II. В 7,62-мм карабине обр. 1938 г.

При дефектации в собранном виде необходимо проверить:

33. Соответствуют ли номер на затворе, затылке и крышке магазинной коробки номеру ствола.

34. См. пп. 2—4.

35. Прочно ли соединены основание мушки и прицельная колодка со стволовом, прочно ли посажены шпильки прицельной колод-

ки, основания мушки и оси прицельной планки в прицельной колодке; нет ли трещин в прицельной колодке.

36. См. пп. 6—18 и 21—32.

III. В 7,62-мм карабине обр. 1944 г.

При дефектации в собранном виде необходимо проверить:

37. См. пп. 33, 2—4.

38. Прочно ли соединены трубы ствола и прицельная колодка со стволов, прочно ли посажены шпильки прицельной колодки, трубы ствола и оси прицельной планки в прицельной колодке и трубке ствола; нет ли трещин в прицельной колодке.

39. См. пп. 6—18.

40. Величину качки лезвия штыка в горизонтальной и вертикальной плоскостях как для боевого положения лезвия штыка, так и для походного; нет ли изгиба штыка.

41. Перевод лезвия штыка из походного положения в боевое и обратно и надежно ли крепится штык в боевом и в походном положениях.

42. Перемещается ли лезвие штыка в продольном направлении.

43. Прочно ли скреплены ось штыка с трубкой ствола.

44. См. пп. 21—32.

При дефектации винтовок и карабинов в разобранном виде проверить:

1. Не погнут ли ствол.

2. Равномерно ли прилегает упор ствольной коробки к нагелю.

3. Величину продольного перемещения в ложе ствола, не закрепленного хвостовым винтом и винтом упора.

4. Выход бойка ударника над дном чашечки боевой личинки и расстояние между зацепом выбрасывателя и дном чашечки боевой личинки.

5. Надежно и правильно ли довинчены винты отсечки, спусковой пружины, защелки крышки магазинной коробки и пружины рычага.

6. Не имеют ли детали поломок, трещин, изгибов, вмятин, побитости и ржавчины.

7. Нет ли скругления, скрошенности или смятия боевого взвода курка, шептала спусковой пружины, отражательного выступа отражателя, предохранительного выступа курка, головки защелки крышки магазинной коробки, бойка ударника и зацепа выбрасывателя.

8. Нет ли качки винта соединительной планки.

9. Состояние резьбы на винтах и сопряженных с ними деталях.

10. Не разворочены ли прорези на головках винтов.

11. Прочно ли посажен выбрасыватель в боевой личинке, а шпильки подавателя и рычага в подавателе и крышке магазинной коробки.

12. Прочно ли посажен шомпольный упор в гнездо ложи и не выступает ли он над желобом цевья ложи.

13. Нет ли отколов и трещин в желобе цевья ложи и в гнезде ложи для ствольной коробки.

14. Нет ли качки наконечников ствольной накладки.

УСТРАНЕНИЕ ОБЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Указания по устранению общих неисправностей относятся ко всем деталям винтовок и карабинов, за исключением деталей, особо оговоренных в настоящем Руководстве.

1. Ржавчина и пороховой нагар на поверхностях деталей и в канале ствола

Ржавчина и пороховой нагар на поверхностях деталей и в канале ствола выявляются осмотром.

(I) Обнаруженную ржавчину и пороховой нагар на поверхностях деталей и в канале ствола удалить способом, указанным в наставлении по стрелковому делу.

Если ржавчина и пороховой нагар с поверхностей деталей не удаляются указанным в наставлении способом, то следует удалить их кардовой щеткой или деревянными палочками, а в канале ствола — стальным или латунным ершиком.

(II) Ржавчину со всех деталей, за исключением пружин, рекомендуется удалять в ванне, содержащей раствор ингибиированной соляной кислоты (приложение 5).

Ржавчину с пружин разрешается удалять в концентрированном водном растворе едкого натра (80% NaOH и 20% воды) при температуре раствора 160—180° С. Время травления пружин не должно превышать 30 минут.

При мечания: 1. Применять для удаления ржавчины или твердого порохового нагара наждачный порошок или другие абразивные (шлифующие) материалы воспрещается.

2. Применять при чистке канала ствола стальные или латунные ершики допускается только под наблюдением оружейного техника.

2. Трещины

Трещины в металлических деталях не допускаются.

Радиальные трещины вокруг отверстия для бойка в боевой личинке, образующиеся при разгаре, не допускаются.

Следы разгара дна чашечки боевой личинки после зачистки допускаются.

(I) Детали с трещинами браковать и заменять их из числа запасных.

При наличии трещин в канале ствола, патроннике или ствольной коробке винтовку (карабин) браковать.

Трещины на деревянных деталях (ложе, ствольной накладке) устранять путем постановки вклеек и нагелей, как указано в настоящем Руководстве (часть вторая).

Карабины, имеющие трещину в верхней горизонтальной площадке прицельной колодки, отправлять в вышестоящий ремонтный орган.

(II) При наличии трещин в верхней горизонтальной площадке прицельной колодки карабина колодку ремонтировать согласно указаниям настоящего Руководства (часть пятая).

3. Изгиб деталей

(I) Разрешается править только те изогнутые детали, о которых даны указания в настоящем Руководстве. Правку детали производить без нагрева медным или деревянным молотком на гладкой стальной или свинцовой плите, а в отдельных случаях (изгиб ствола, ствольной коробки, ушков прицельной колодки и др.) при помощи специальных приспособлений и инструмента.

При правке соблюдать меры, предохраняющие детали от забоин и вмятин.

4. Вмятины

(I) Детали с вмятинами, нарушающими нормальную работу механизмов, выпрямить на соответствующих оправках медным или стальным молотком.

Приподнятый металл по краю вмятины зачистить личным напильником или шабером.

Примечание. При наличии вмятин на наружной поверхности ствола с образованием выпуклости в канале винтовку (карабин) браковать.

5. Забоины и задирины на деталях

(I) При наличии на деталях забоин и задирин зачищать только приподнятый металл, не затрагивая основной поверхности детали.

6. Разворот прорезей у винтов

Разворот прорезей у винтов, приводящий к срыву лезвия отвертки при вывинчивании или ввинчивании винтов, не допускается.

(I) Для исправления прорези зажать винт в тиски с медными или алюминиевыми прокладками, осторожно осадить молотком приподнятый металл у краев прорези и прочистить ее ножковкой соответствующей толщины; развод зубьев у полотна ножовки должен быть сошлифован на камне.

При невозможности исправить прорезь указанным способом прорезать новую прорезь, перпендикулярно имеющейся, или заменить винт.

7. Забитость или срыв резьбы

(I) При наличии забитой наружной резьбы на деталях зачистить резьбу войсковым прибором 1А (винтовальная доска), а при наличии забитости резьбы в отверстиях деталей — войсковым прибором 1Б — метчиками (приложение 1).

Указания о применении приборов при зачистке и исправлении резьбы приведены в таблице (приложение 4).

Если приборов 1А и 1Б нет, то резьбу осторожно зачистить трехгранным надфилем или специально заправленным шабером.

Срыв резьбы допускается, если он не превышает $\frac{1}{4}$ всей длины свинчивания с сопряженной деталью.

8. Потертость оксидной пленки

Потертость оксидной пленки допускается на всех деталях, за исключением прорези прицельной планки и боковой поверхности стержня мушки.

(I) В случае нарушения оксидной пленки на головках винтов, хомутике прицельной планки и наконечнике ложи в результате зачистки их при ремонте, а также при потертости оксидной пленки на стержне мушки и прорези прицельной планки заворонить эти детали горячим способом.

Для этого протереть детали ветошью насухо, нагреть их до синего цвета побежалости и быстро опустить в сосуд с ружейной смазкой.

После охлаждения детали протереть и смазать ружейной смазкой.

Примечания: 1. Воронение должно быть закончено за один нагрев, так как при повторном нагреве завороненные участки портятся.

2. Стержень мушки воронить совместно с корпусом мушки.

(II) При наличии оборудования оксидирование всех ремонтируемых и вновь изготавляемых деталей производить согласно указаниям инструкции (приложение 6).

9. Несоответствие номера деталей винтовки или карабина номеру на стволе

Номер на штыке, затворе, крышке магазинной коробки и затылке должен соответствовать номеру на утолщенной части ствола.

(I) Если номера на стебле затвора, затылке и штыке не соответствуют номеру на стволе, то необходимо их зачистить личным напильником и наждачным полотном, а на крышке магазинной коробки осторожно забить зубилом. Новый номер, соответствующий номеру на стволе, нанести при помощи клейм (приложение 1).

Примечания: 1. Новый номер на крышке магазинной коробки наносится рядом со старым номером.

2. На кронштейне оптического прицела должен быть нанесен номер винтовки и оптического прицела,

10. Наплавка и сварка деталей

При ремонте деталей наплавкой в местах перехода от наплавленного слоя к основному металлу допускаются небольшие черновины и раковины. Допускается также повторная сварка или наплавка с предварительной подготовкой под сварку, если это не вызывает пережога металла или образования глубоких раковин.

При короблении деталей после наплавки допускается правка таких деталей без нагрева.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм ВИНТОВКИ ОБР. 1891/30 г.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ СТВОЛА СО СТВОЛЬНОЙ КОРОБКОЙ

Состояние ствола со ствольной коробкой определяется осмотром наружных и внутренних поверхностей, а также проверкой канала ствола войсковым калибром К-2 (приложение 1).

В стволе со ствольной коробкой встречаются следующие неисправности.

1. Износ канала ствола по полям, скругление или скрошенность углов полей нарезов

Для выявления этих неисправностей необходимо тщательно пропустить канал ствола, осмотреть его и обмерить войсковым калибром К-2.

(I) Скругление или скрошенность углов полей нарезов, а также износ канала ствола по полям (калибр К-2 входит в канал ствола с дульной части) допускаются, если винтовка удовлетворяет требованиям нормального боя.

При вхождении калибра К-2 в канал ствола (как с рассверленной, так и нерассверленной дульной частью) с дульной части на длину более 45 мм от дульного среза винтовку, не удовлетворяющую вследствие этого требованиям нормального боя, браковать.

При вхождении калибра К-2 в нерассверленный канал ствола с дульной части на длину до 45 мм винтовку, не удовлетворяющую вследствие этого требованиям нормального боя, отправить в выше-стоящий ремонтный орган.

(II) Скругление или скрошенность углов полей нарезов, а также износ канала ствола по полям (калибр К-2 входит в канал ствола с дульной части на длину не более 10 мм, а в канал ствола с рассверленной дульной частью на длину не более 51 мм от дульного среза) допускаются, если винтовка при этом удовлетворяет требованиям нормального боя.

При вхождении калибра К-2 в канал ствола с дульной части на длину от 10 до 45 мм у винтовки, удовлетворяющей требованиям

нормального боя, а также при вхождении калибра К-2 в канал ствола до 45 мм у винтовки, не удовлетворяющей вследствие этого требованиям нормального боя, рассверлить дульную часть канала ствола (карта 1).

2. Следы ржавчины в канале ствола

(I) При наличии в канале ствола следов ржавчины или раковин винтовки, не удовлетворяющие условиям нормального боя, браковать.

3. Раздутие канала ствола

Раздутие определяется наличием на поверхности канала ствола теневого поперечного кольца, хорошо видимого с того конца ствола, к которому оно ближе расположено.

(I) При раздутии дульной части ствола на расстоянии от дульного среза не более 45 мм винтовку отправить в вышестоящий ремонтный орган, а при раздутии на расстоянии от дульного среза более 45 мм или раздутии в других местах ствола винтовку браковать.

(II) При раздутии дульной части ствола на расстоянии от дульного среза не более 45 мм обработать дульную часть канала ствола на диаметр $9^{+0,2}$ мм (карта 1).

4. Изгиб ствола

Изгиб ствола определяется осмотром очертания теней в канале ствола с казенной и дульной частей.

Для этого тщательно прочистить и протереть канал ствола, поместить ствол на деревянную подставку высотой 1,5—1,8 м, направить его одним концом (например, дульным) на источник рассеянного света (окно, лампу с матовым абажуром или покрытую промасленной бумагой) и осмотреть канал.

При этом глаз осматривающего должен быть расположен на расстоянии 5—7 см от другого конца ствола (рис. 1).

При осмотре постепенно поднимать обращенный к источнику света конец ствола до тех пор, пока не будет видна тень в канале ствола переплета оконной рамы (или при искусственном свете — тень нижней кромки абажура, линейки, ровной дощечки, помещенных между источником света и стволовом).

Поворачивая ствол вокруг оси, выявить очертание тени. Для исследования другой половины ствола повернуть его к источнику света другим концом ствола (казенной частью).

Если ствол не изогнут, то при его вращении вокруг оси на 360° тень в канале ствола должна быть похожа на форму равнобедренного треугольника с основанием, обращенным к осматривающему (рис. 2 и 3).




Рис. 1. Схема осмотра канала ствола




Рис. 2. Расположение тени в непогнутом гладком стволе






Рис. 3. Расположение тени в непогнутом нарезном стволе



а. Стрела изгиба направлена вниз,



б. Стрела изгиба направлена вверх



в. Стрела изгиба направлена влево



г. Стрела изгиба направлена вправо

Рис. 4. Расположение тени в канале ствола с пологим изгибом на одной четверти его длины от дульного среза

Искаженные тени в канале ствола свидетельствуют о наличии изгиба в стволах. Очертания теней в стволах, имеющих пологий изгиб, показаны на рис. 4 и 5.

(I) Винтовки, стволы которых имеют пологий изгиб, допускаются к дальнейшей службе, если они удовлетворяют нормальному бою.



*А. Стрела изгиба
направлена вниз*



*Б. Стрела изгиба
направлена вверх*

Рис. 5. Расположение тени в канале ствола при пологом изгибе ствола посередине

(II) Стволы с пологим изгибом при неудовлетворении винтовок нормальному бою выправить (карта 2).

Если выправить ствол не представляется возможным, то винтовку браковать.

Примечание. При определении изгиба ствола по теням кольцевое темное пятно в канале ствола под основание мушки 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г., получающееся в результате протяжки на заводах основного производства, во внимание не принимается.

5. Следы ржавчины в патроннике

(I) При наличии в патроннике следов ржавчины, вызывающих тугое извлечение гильз, винтовку браковать.

6. Забоины на устье патронника

Забоины обнаруживаются осмотром патронника и по наличию царапин на корпусе стреляной гильзы.

(I) Забоины на устье патронника осторожно зачистить надфилем.

7. Забоины на дульном срезе ствола

(I) Зачистить приподнятый металл у забоин личным напильником или надфилем.

При наличии в мастерской войскового прибора 7 (приложение 1) забоины на дульном срезе ствола зачистить при помощи прибора.

Для этого зажать ствол в тиски с деревянными или медными прокладками так, чтобы основание для корпуса мушки находилось вверху. Затем надеть на дульную часть ствола трубку прибора, вставить в трубку фрезу; закрепить на фрезе зажимным болтом ограничительное кольцо, поставленное от среза трубы с зазором, необходимым для удаления забоин; смазать вареным маслом через верхнее отверстие трубы дульный срез ствола и с легким давлением, вращая фрезу коловоротом, зачистить дульный срез ствола.

8. Несовмещение контрольных рисок в соединении ствола со ствольной коробкой

(I) Проверить совмещение контрольных рисок, расположенных снизу в месте соединения ствола со ствольной коробкой. Контрольные риски на стволе и ствольной коробке должны совмещаться. Если риски не совмещены, но винтовка удовлетворяет нормальному бою, то ее считать годной. Старую риску на ствольной коробке зачистить и нанести новую риску по риске на стволе.

Если винтовка не удовлетворяетциальному бою, то ее браковать.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

(черт. 1)

Качка колодки секторного прицела

Колодка должна быть прочно скреплена со стволов шпильками (у винтовок, изготовленных после 1942 г.) или припаяна к стволу (у винтовок, изготовленных до 1942 г.).

Качка колодки, заметная при давлении на нее сбоку (или вдоль) пальцами рук, не допускается.

Причины неисправности:

1. Непрочное соединение колодки секторного прицела со стволов в месте припайки у винтовок, изготовленных до 1942 г.

(I) Отправить винтовку в вышестоящий ремонтный орган.

2. Непрочная посадка шпилек колодки секторного прицела у винтовок, изготовленных после 1942 г.

(I) Проверить прочность посадки шпилек колодки усилием руки при помощи выколотки.

Смещение шпилек при этом от усилия руки не допускается.

При смещении шпилек подобрать шпильки колодки секторного прицела с повышенными размерами из ЗИП и по очереди запрессовать их в отверстия колодки.

Качка прицельной планки

Для проверки качки прицельной планки необходимо поставить прицельный хомутик на деление «3», опустить планку на колодку секторного прицела и, надавливая пальцами руки на ее задний конец (грифку), покачать планку в разные стороны.

Боковая качка прицельной планки допускается, если после прекращения нажатия планка под действием пружины возвращается в исходное положение; невозвратимая боковая качка допускается суммарно до 0,5 мм (считая по гравке).

▽▽ КРУГОМ

Вращение оси прицельной планки в отверстиях ушков колодки при вращении прицельной планки допускается.

Причина неисправности:

Износ оси прицельной планки или отверстий в прицельной планке и в ушках колодки секторного прицела.

(I) Заменить ось прицельной планки, подобрав ее из ЗИП с повышенными размерами (карта 3, раздел I).

Если невозможно подобрать ось с повышенными размерами, то винтовку отправить в вышестоящий ремонтный орган..

(II) Если невозможно подобрать ось с повышенными размерами из ЗИП, то изготовить ось (рис. 6) диаметром «A» $3,07_{-0,03}$ мм или $3,1_{-0,03}$ мм и собрать прицельную планку с колодкой (карта 3, раздел III).

Допускается установка оси прицельной планки диаметром $3,2_{-0,03}$ мм; в этом случае отверстие в прицельной планке развернуть на диаметр $3,2^{+0,05}$ мм, а отверстия в ушках колодки секторного прицела — на диаметр $3,13^{+0,05}$ мм.

Неэнергично действует прицельная планка

Для проверки действия прицельной планки нужно оттянуть прицельный хомутик назад до отказа, поднять задний конец прицельной планки на 3—5 мм и отпустить его.

Прицельная планка под действием пружины прицельной планки должна энергично опуститься и прижать прицельный хомутик к секторам колодки. Зазор между прицельным хомутиком и сектором колодки с одной стороны допускается. (Проверку действия прицельной планки винтовки на делениях 16—20 разрешается не производить.)

Причины неисправности:

1. Ослабление или изгиб пружины прицельной планки.


(I) Выправить пружину медным молотком на свинцовой плите, собрать прицел и проверить действие прицельной планки. Если после этого прицельная планка продолжает действовать неэнергично, заменить пружину.

2. Изгиб ушков колодки секторного прицела внутрь (1, черт. 1).

Прицельная планка своим передним концом должна свободно или с легким трением вращаться между ушками колодки секторного прицела.

(I) При наличии изгиба ушков внутрь выпрямить ушки.

Для этого отделить прицельную планку от колодки (карта 3,



Материал. Сталь 50
Закалить 45÷48 R_c

Рис. 6. Ось прицельной планки




Рис. 7. Правка ушков колодки секторного прицела:

1 — вкладыш; 2 — обойма; 3 — тиски;
4 — колодка секторного прицела

(I) Если износ передней части пружины приводит к неэнергичному действию прицельной планки, то заменить пружину.

Того передвигается прицельный хомутик по прицельной планке

Придать прицельной планке вертикальное положение, сжать защелки хомутика и несколько раз передвинуть хомутик вдоль прицельной планки. Прицельный хомутик при сжатых до отказа защелках должен плавно передвигаться по прицельной планке.

Причины неисправности:

1. Изгиб прицельной планки.

(I) Проверить прямолинейность прицельной планки слесарной линейкой.

При изгибе выпрямить прицельную планку на стальной плите медным молотком (рис. 8).

После правки проверить движение прицельного хомутика по прицельной планке и пригнать прицел по калибру К-17 (карта 4).

Примечание. При правке планки с изгибом вверх следить за тем, чтобы не забить деления и цифры, а при изгибе в обратную сторону — вырезы для защелок.

2. Вмятины на прицельном хомутике.

(I) Осмотреть, не имеет ли прицельный хомутик вмятин, затрудняющих его передвижение по прицельной планке.

При наличии вмятины выпрямить прицельный хомутик на свинцовой плите медным молотком. Перед правкой в окно прицельного хомутика вставить оправку (приложение 2, рис. 165).

раздел I), надеть обойму (приложение 2, рис. 163) на колодку, вставить внутрь колодки вкладыш (приложение 2, рис. 164) и зажать обойму со стволом в тисках (рис. 7).

Затем легкими ударами молотка по медному гнетку, наставленному на ушко с внутренней стороны, выпрямить сначала одно ушко, а затем другое.

После правки собрать прицел и проверить действие прицельной планки.

3. Износ передней части пружины прицельной планки (2, черт. 1).

(I) Если износ передней части пружины приводит к неэнергичному действию прицельной планки, то заменить пружину.






Рис. 8. Правка прицельной планки:
1 — медный молоток; 2 — стальная плита;
3 — прицельная планка

Прицельный хомутик не удерживается на делениях прицельной планки

При установке хомутика на соответствующие деления прицельной планки зубья защелок прицельного хомутика должны энергично заскакивать в соответствующие вырезы на прицельной планке.

Чтобы проверить, удерживается ли прицельный хомутик на делениях прицельной планки, необходимо поставить прицельную планку с хомутиком в вертикальное положение и, не сжимая защелок хомутика, надавливать пальцами руки на хомутик попеременно сверху и снизу.

Перемещение прицельного хомутика вдоль прицельной планки при несжатых защелках допускается при условии, если защелки хомутика не срываются с вырезов прицельной планки.

Причины неисправности:

1. Осадка или поломка пружины защелки прицельного хомутика.

(I) Заменить пружину защелки прицельного хомутика.
2. Скругление или скрошенность зуба защелки прицельного хомутика (3, черт. 1).

(I) Заменить защелку прицельного хомутика.

3. Скругление или скрошенность граней вырезов прицельной планки под зубья защелок прицельного хомутика (4, черт. 1).

(I) Заменить прицельную планку (карта 3, раздел II).

Высоты прицела не соответствуют калибру К-17

Вставить стержень калибра К-17 (приложение 1) в канал ствола с казенной части и проверить расположение верхнего среза грифки прицельной планки над осью канала ствола при установке прицельного хомутика на делениях 3, 6 и 8 прицельной планки.

На всех проверяемых делениях прицела соответствующие проходные ступеньки калибра должны свободно, без трения, проходить над грифкой прицельной планки, а непроходные ступеньки — упираться в грифку.

Причины неисправности:

1. Изгиб прицельной планки.

См. раздел «Того передвигается прицельный хомутик по прицельной планке», п. 1 (стр. 20).

2. Износ нижней (рабочей) плоскости прицельного хомутика (5, черт. 1).

(I) Осмотреть, не имеет ли нижняя плоскость прицельного хомутика износа в виде углублений, расположенных в местах соприкосновения с гранями колодки секторного прицела.

При износе рабочей плоскости прицельного хомутика переставить прицельный хомутик скосом вперед, опилить новый скос на переднем срезе прицельного хомутика (рис. 9) и пригнать прицел по калибру К-17 (карта 4).




Рис. 9. Опиловка скоса прицельного хомутика

Выступание корпуса мушки над основанием допускается влево не более 1,5 мм, вправо — не более 2 мм.

Посадка корпуса мушки в пазу основания мушки должна соответствовать рис. 10.

Если пригнать прицельный хомутик указанным способом нельзя, то подобрать хомутик из числа запасных так, как указано в карте 4.

Корпус мушки свободно перемещается в пазу основания мушки

Соединение корпуса мушки с основанием мушки должно быть прочное. Смещение корпуса мушки при давлении на него сбоку пальцами руки не допускается.




Рис. 10. Посадка корпуса мушки в пазу основания мушки:

1 — корпус мушки; 2 — основание мушки

Закреплять корпус мушки в пазу основания мушки на стволе путем кернения не допускается.

Причины неисправности:

В стволе

1. Износ паза в основании мушки (6, черт. 1).

(I) Проверить паз в основании мушки корпусом мушки, не бывшим в употреблении. Корпус мушки при этом не должен входить в паз основания мушки под давлением пальцев руки.

При износе паза в основании мушки подобрать корпус мушки с расширенным выступом. Если подобрать такой корпус невозможно, то расширить выступ корпуса. Для этого зажать корпус мушки в тисках с медными прокладками и раздуть выступ на

0,15—0,2 мм ударами молотка по гнетку (приложение 2, рис. 166), поставленному на выступ (рис. 11).

Затем подчистить бархатным напильником боковые грани выступа и поставить корпус мушки в основание до совпадения рисок.

Примечание. Корпус мушки должен отделяться и ставиться в паз основания мушки с правой стороны при помощи прибора БУ (приложение 1) или же от легких ударов молотка по медному гнетку, поставленному своим концом на корпус справа над выступом.

Если по износу паза в основании мушки невозможно подобрать или пригнать корпус мушки, то молотком осадить металл у паза основания мушки и пригнать корпус мушки.




Рис. 11. Расширение выступа корпуса мушки:
1 — гнеток; 2 — медные прокладки; 3 — тиски; 4 — корпус мушки

В корпусе мушки

2. Износ выступа корпуса мушки (7, черт. 1).

(I) Заменить корпус мушки или расширить выступ, как указано в п. 1 настоящего раздела.

Дефекты, влияющие на точность прицеливания

В корпусе мушки

1. Смятие корпуса мушки.

Смятие кольцевой части корпуса мушки, не влияющее на прицеливание, допускается.

(I) При смятии, влияющем на прицеливание, выпрямить корпус мушки.

Для этого положить корпус с мушкой на стальную плиту с отверстием диаметром 16—17 мм так, чтобы отверстие в плите совпало с отверстием кольца корпуса мушки; вставить в кольцо корпуса мушки оправку (приложение 2, рис. 167) и, пропуская в прорезь последней стержень мушки, забить молотком оправку до риски.

Затем, не снимая корпуса мушки с оправки, выпрямить его на свинцовой плите медным молотком.

Указанные операции повторить, пропуская оправку с другой стороны корпуса.

Примечание. При смятии корпуса мушки с приваренной кольцевой частью (изготовления военного времени), влияющем на прицеливание, или при нарушении приварки кольцевой части заменить собранную мушку.

2. Изгиб стержня мушки.

(I) Выпрямить стержень мушки.

Если невозможно выпрямить стержень мушки, то заменить собранную мушку.

(II) Если невозможно выправить стержень мушки и если отсутствуют запасные стержни, то изготовить новый стержень и поставить его в корпус мушки (карта 5).

В прицельной планке

3. Забитость прорези прицельной планки (8, черт. 1).

(I) Зачистить приподнятый металл личным напильником или надфилем, не нарушая формы и размеров прорези.

Наличие нескольких рисок на корпусе мушки и основании мушки на стволе или несовпадение риски на корпусе мушки с риской на основании мушки

На корпусе мушки и основании мушки должно быть по одной риске, при этом риска на корпусе мушки должна совпадать с риской на основании мушки.

(I) При наличии одной риски на корпусе мушки и основании мушки на стволе, не совпадающих друг с другом, поставить мушку

на место и проверить бой винтовки. Если при этом винтовка не удовлетворяет требованиям нормального боя или если на корпусе мушки имеется несколько рисок, то необходимо корпус мушки положить на стальную плиту рисками вверх, зачеканить риски гнетком (приложение 2, рис. 168) и зачистить место зачеканки и приподнятый металл (рис. 12).

Если риски не поддаются зачеканке или имеется сильная забитость передней плоскости корпуса мушки, заменить корпус мушки.

Излишние риски на основании мушки на стволе зачеканить гнетком, а место зачеканки и приподнятый металл зачистить.

Рис. 12. Зачеканка рисок на корпусе мушки:

1 — гнеток; 2 — стальная плита; 3 — корпус мушки

Примечание. Новая риска на корпусе мушки наносится зубильцем по риске на основании мушки на стволе после приведения винтовки к нормальному бою.

(II) Если риски не поддаются зачеканке или имеется сильная забитость передней плоскости корпуса мушки, наплавить металл на переднюю плоскость электродуговой сваркой электродом Э34 диаметром 2—3 мм и опилить личным напильником наплавленный металл заподлицо с плоскостями корпуса мушки.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ЗАТВОРА

(черт. 1)

Тяго движется затвор в ствольной коробке

Затвор в ствольной коробке должен двигаться без рывков и задержек; при этом допускается трение зуба отражателя о боковую поверхность стебля затвора,

Причины неисправности:

В затворе

1. Изгиб соединительной планки.

(I) Выправить соединительную планку на свинцовой плите медным молотком. После этого проверить работу соединительной планки в собранном затворе.




Рис. 13. Выбивание выбрасывателя из боевой личинки:

1 — молоток; 2 — выколотка; 3 — тиски; 4 — выбрасыватель; 5 — боевая личинка

Выступающую часть выбрасывателя зачистить заподлицо




Рис. 14. Зачистка заднего среза выбрасывателя:

1 — тиски; 2 — боевая личинка; 3 — выбрасыватель

2. Выступание пружинной части выбрасывателя над боковой поверхностью боевой личинки.

(I) Зажать боевую личинку в тисках с медными прокладками зацепом выбрасывателя вверх и при помощи молотка и выколотки (приложение 2, рис. 169) выбить выбрасыватель (рис. 13).

Проверить, не изогнут ли выбрасыватель.

Если выбрасыватель изогнут, то его выпрямить на свинцовой плите медным молотком.

В случае ослабления пружинной части выбрасывателя заменить выбрасыватель.

Для этого подобрать и пригнать новый выбрасыватель по пазу боевой личинки так, чтобы он от нажима пальцами руки входил не более чем на $\frac{1}{3}$ длины пятки, после чего зажать боевую личинку в тисках с медными прокладками зацепом выбрасывателя вниз и медным молотком забить выбрасыватель в паз до отказа.

Проверить правильность постановки выбрасывателя калибрами К-17А и К-17Б (приложение 1), после чего зачистить задний срез выбрасывателя заподлицо со срезом боевой личинки (рис. 14).

Примечание. Для проверки положения зацепа выбрасывателя пластиинка калибра кладется на дно чашечки боевой личинки и продвигается под зацеп выбрасывателя; при этом калибр К-17А должен проходить под зацеп выбрасывателя, а калибр К-17Б не должен проходить.

В ствольной коробке

3. Изгиб ствольной коробки.

(I) Отделить спусковой крючок, спусковую пружину, отсечку и отражатель и проверить, свободно ли входит рабочая часть оправки (приложение 2, рис. 170) в канал ствольной коробки. Оправка должна свободно входить в канал ствольной коробки до упора в казенный срез ствола.

В том случае, когда ствольная коробка изогнута, необходимо в канал коробки забить ту же оправку и, поворачивая ее, вынуть из ствольной коробки. Указанную операцию повторять до тех пор, пока оправка не будет свободно входить в канал ствольной коробки.

При изгибе ствольной коробки, не поддающейся правке указанным способом, винтовку браковать.

Туго закрывается и открывается затвор

При закрывании и открывании затвора стебель затвора должен поворачиваться от усилия руки плавно, без резких скачков и заеданий; круговая качка боевой личинки при этом не проверяется.

Примечание. Тугое открывание и закрывание затвора может происходить вследствие загрязнения или отсутствия смазки в соединениях деталей затвора или же вследствие загрязнения патронника.

Причины неисправности:

В затворе

1. Изгиб ударника.

(I) Выправить ударник на свинцовой плите медным молотком.

2. Выступание среза выбрасывателя за задний срез боевой личинки.

Выступание среза выбрасывателя за задний срез боевой личинки не допускается. Утопание среза выбрасывателя в пазу боевой личинки допускается при условии прочной посадки выбрасывателя в этом пазу и удовлетворении калибрам К-17А и К-17Б.

(I) Зажать боевую личинку в тисках с медными прокладками и зачистить срез выбрасывателя личным напильником (рис. 14).

После зачистки проверить калибрами К-17А и К-17Б положение зацепа выбрасывателя над дном чашечки боевой личинки.

3. Качка винта соединительной планки.

(I) Подтянуть винт ударами молотка по расклепанной части винта.

Если устранить качку винта указанным способом нельзя, то заменить соединительную планку.

(II) Засверлить расклепанную часть винта сверлом, заточенным под углом 90° (рис. 15), приварить винт к соседней планке электродуговой сваркой электродом Э34-2 и обработать наплавленный металл (рис. 16).

Примечание. Перед приваркой проверить, правильно ли установлен винт соединительной планки.




Рис. 15. Подготовка соединительной планки для приварки винта:

1 — винт; 2 — соединительная планка




Рис. 16. Приварка винта соединительной планки

В стволе

4. Забоины на устье патронника (9, черт. 1).

См. раздел «Дефектация и ремонт ствола со ствольной коробкой», п. 6 (стр. 17).

В ложе

5. Отсечка и отражатель упираются в стенку выема в ложе (10, черт. 1).

(I) Утопить отражатель в щели ствольной коробки, нажимая пальцами руки на отражатель. При этом отражатель должен свободно и полностью утапливаться в щели ствольной коробки.

Не допускается, чтобы отсечка и отражатель упирались в стенку выема ложи; в противном случае следует отделить ствол со ствольной коробкой от ложи и углубить полукруглой стамеской выем в стенке ложи.

Затвор выпадает из ствольной коробки или заклинивается в ней

При энергичном отводе затвора назад до отказа он не должен выниматься из ствольной коробки или заклиниваться в ней.

Причины неисправности:

В затворе

1. Скругление угла стенки продольного паза соединительной планки (11, черт. 1).

Проверить работу соединительной планки при исправной затворной задержке спускового крючка.

Скругление ребра продольного паза соединительной планки допускается при том условии, если затвор удерживается затворной задержкой от выпадения и если отсутствует заклиниение затвора в ствольной коробке.

(I) При скруглении ребра продольного паза соединительной планки, вызывающего выпадение затвора из ствольной коробки, заменить соединительную планку.

(II) Фрезеровать стенку продольного паза, снимая минимальный слой металла (карта 6).

В спусковом механизме

2. Смятие или скрошенность затворной задержки на спусковом крючке (12, черт. 1).

(I) При смятии на затворной задержке спускового крючка зачистить приподнятый металл личным напильником.

При скрошенности затворной задержки, приводящей к выпадению затвора, заменить спусковой крючок.

3. Не довинчен винт спусковой пружины.

(I) Отделить ствол со ствольной коробкой от ложи и довинтить винт спусковой пружины до отказа.

Слабый спуск курка с боевого взвода

Спуск курка с боевого взвода должен происходить при нажиме на хвост спускового крючка с усилием не менее 2 кг.

Для проверки усилия поставить курок на боевой взвод, зацепить крючком прибора 6 (приложение 1) хвост спускового крючка и, оттягивая прибор, спустить курок с боевого взвода.

В момент спуска курка прибор должен показывать усилие не менее 2 кг.

Причины неисправности:

В затворе

1. Износ или скругление боевого взвода курка (13, черт. 1).

(I) Осмотреть боевой взвод курка. Грань боевого ввода курка должна быть перпендикулярна к цилиндрической поверхности курка.

Если имеется скругление угла боевого ввода курка или его грань не перпендикулярна к цилиндрической поверхности курка, то заправить грань оселком или бархатным напильником (рис. 17).

При скруглении угла боевого ввода, не влияющем на величину усилия для спуска курка, курок не ремонтировать.




Рис. 17. Заправка боевого ввода курка




Рис. 18. Шаблон для проверки угла шептала

В спусковом механизме

2. Износ или скругление шептала спусковой пружины (14, черт. 1).

(I) Осмотреть спусковую пружину и проверить угол шептала по шаблону (рис. 18).

Зачистить, снимая минимальный слой металла




Рис. 19. Заправка шептала спусковой пружины

При наличии в шептале скругления или изменения угла заправить шептало оселком или бархатным напильником (рис. 19).

При износе шептала, вызывающем уменьшение усилия для спуска курка с боевого ввода, заменить спусковую пружину.

3. Изгиб спусковой пружины.

(I) Проверить, как прилегает упор спусковой пружины к нижней плоскости хвоста ствольной коробки. Если изгиба нет, то упор спусковой пружины должен плотно прилегать к нижней плоскости хвоста ствольной коробки (полоска писчей бумаги, проложенная между упором спусковой пружины и хвостом ствольной коробки, при вытаскивании должна разорваться).

При неплотном прилегании выпрямить спусковую пружину на свинцовой плите медным молотком.

В ствольной коробке

4. Износ или расширение продольного паза в ствольной коробке для стебля затвора.

(I) Измерить штангенциркулем ширину продольного паза в ствольной коробке. Ширина паза в задней части должна быть не более 12,1 мм.

Если ширина больше 12,1 мм, то обжать ствольную коробку. Для этого отделить спусковой крючок, спусковую пружину, отсечку и

отражатель, вставить оправку (приложение 2, рис. 170) в канал ствольной коробки, а ствольную коробку — в приспособление (приложение 2, рис. 171) и зажать приспособление со ствольной коробкой в тисках (рис. 20).

Затем, сближая губки тисков, равномерно обжать ствольную коробку по всей длине, после чего зачистить личным напильником стенки продольного паза в коробке до размера $11,7^{+0,3}$ (рис. 21).

Если нет приспособления, необходимо зажать ствольную коробку с оправкой в тисках с медными прокладками и, слегка ударяя медным молотком по правой стороне коробки, обжимать ее до полного прилегания стенки коробки к оправке.




Рис. 20. Обжим ствольной коробки:
1 — приспособление для обжима ствольной коробки;
2 — оправка; 3 — ствольная коробка

ствольную коробку с оправкой в тисках с медными прокладками и, слегка ударяя медным молотком по правой стороне коробки, обжимать ее до полного прилегания стенки коробки к оправке.




Рис. 21. Зачистка стенок продольного паза в ствольной коробке

Если после обжатия ширина продольного паза окажется меньше 11,7 мм, подчистить правую стенку продольного паза личным напильником.

Тугой спуск курка с боевого взвода

Спуск курка с боевого взвода должен происходить при нажиме на хвост спускового крючка с усилием не более 3,2 кг.

Для проверки усилия для спуска курка поставить курок на боевой взвод, зацепить крючком прибора 6 (приложение 1) хвост спускового крючка и, оттягивая прибор, спустить курок с боевого взвода. В момент спуска курка прибор должен показывать усилие не более 3,2 кг.

Причины неисправности:

В затворе

1. Поднутрение передней плоскости боевого взвода курка (15, черт. 1).

(I) Осмотреть боевой взвод курка. Передняя грань боевого взвода курка должна быть перпендикулярна к цилиндрической поверхности курка.

При поднутрении передней грани боевого взвода курка заправить ее оселком или бархатным напильником (рис. 17).

В спусковом механизме

2. Изгиб спусковой пружины.

См. раздел «Слабый спуск курка с боевого взвода», п. 3 (стр. 30).

3. Сильная спусковая пружина.

Заменить спусковую пружину.

В ствольной коробке

4. Забоины или намины с подъемом металла на краях заднего среза ствольной коробки (16, черт. 1).

(I) Зачистить приподнятый металл личным напильником.

5. Изгиб ушков ствольной коробки для спускового крючка (17, черт. 1).

(I) При изгибе ушков ствольной коробки, препятствующем свободному вращению спускового крючка в ствольной коробке, отделенной от ложи вместе со стволом, зажать ствол со ствольной коробкой в тисках с медными прокладками и при помощи клинообразного латунного гнетка выпрямить ушки.

В ложе или в магазинной коробке

6. Трение хвоста спускового крючка в вырезе ложи или в щели спусковой скобы магазинной коробки.

(I) Проверить вращение спускового крючка на шпильке в собранной винтовке.

При трении хвоста спускового крючка подчистить плоской стамеской стенки выреза ложи или выпрямить стенки щели спусковой скобы магазинной коробки при помощи латунного или медного гнетка.

Курок не спускается с боевого взвода

Поставить курок на боевой взвод и, придерживая его большим пальцем правой руки за пуговку, спустить с боевого взвода.

Спуск курка должен происходить значительно раньше, чем спусковой крючок своим хвостом упрется в заднюю дугу скобы или заднюю стенку щели спусковой скобы магазинной коробки. Если этого не происходит, то спусковой механизм неисправен.

Причины неисправности:

В спусковом механизме

1. Изгиб спусковой пружины в средней части.

(I) Выправить спусковую пружину на свинцовой плите медным молотком.

2. Упирание хвоста спускового крючка в заднюю дугу скобы магазинной коробки (18, черт. 1) или в заднюю стенку щели скобы (19, черт. 1).

(I) Отвести хвост спускового крючка в крайнее заднее положение и проверить, полностью ли утапливается спусковым крючком щептало спусковой пружины в щели ствольной коробки.




Рис. 22. Подчистка задней стенки щели спусковой скобы магазинной коробки

При неполном утапливании шептала спусковой пружины в щели ствольной коробки, вследствие упирания спускового крючка в заднюю дугу скобы магазинной коробки, осмотреть спусковой крючок.

В случае обнаружения изгиба спускового крючка выпрямить его на стальной плите медным молотком.

При упирании хвоста спускового крючка в заднюю стенку щели спусковой скобы магазинной коробки подчистить стенку щели личным напильником (рис. 22).

3. Износ верхнего переднего угла щели спускового крючка (20, черт. 1).

(I) Осмотреть спусковой крючок. При наличии скругления или смятия верхнего переднего ребра в щели спускового крючка, вследствие чего курок не спускается с боевого взвода, заменить спусковой крючок.

Курок не удерживается на боевом взводе

Энергично закрыть затвор и проверить, удерживается ли курок на боевом взводе при нажиме пальцами на пуговку курка. Курок при этом должен прочно удерживаться на боевом взводе и не срываться с шептала спусковой пружины.

Причины неисправности:

В затворе

1. Скрошенность боевого взвода курка (21, черт. 1).

(I) При скрошенности боевого взвода курка, вследствие чего курок не удерживается на исправном шептале спусковой пружины, заменить курок. В случае незначительной скрошенности боевого взвода курка заправить боевой взвод оселком или бархатным напильником (рис. 17).

В спусковом механизме

2. Изгиб спусковой пружины.

См. раздел «Слабый спуск курка с боевого взвода», п. 3 (стр. 30).

3. Скрошенность шептала спусковой пружины (22, черт. 1).

(I) При скрошенности шептала спусковой пружины, вследствие чего курок с исправным боевым взводом не удерживается на шептале, заменить спусковую пружину.

В случае незначительной скрошенности шептала заправить его оселком или бархатным напильником (рис. 19).

В ствольной коробке

4. Износ или расширение продольного паза в ствольной коробке для стебля затвора.

См. раздел «Слабый спуск курка с боевого взвода», п. 4 (стр. 30).

Курок не удерживается на предохранительном взводе

Закрыть затвор, оттянуть курок назад и, повернув его налево, поставить на предохранительный взвод. При постановке курка на предохранительный взвод предохранительный выступ его должен свободно войти в выем на стебле затвора, не заклиниваясь в нем; при этом передний срез боевого ввода курка должен дойти до упора в кольцевой уступ хвоста ствольной коробки. При легких ударах рукой по рукоятке стебля затвора попеременно вниз и вверх затвор не должен открываться.




Рис. 23. Зачистка предохранительного выступа курка

Причины неисправности:

1. Смятие или скрошенность предохранительного выступа курка (23, черт. 1).

(I) При смятии или скрошенности предохранительного выступа курка, вследствие чего курок не удерживается на предохранительном вводе, заменить курок. В случае незначительного смятия или скрошенности зачистить предохранительный выступ бархатным напильником или надфилем (рис. 23).

2. Смятие или скрошенность перемычки гнезда для предохранительного выступа курка на стебле затвора.

(I) Заменить стебель затвора.

Осечки

Причины неисправности:

1. Осадка или поломка боевой пружины.

(I) Заменить боевую пружину.

2. Излом или скрошенность бойка ударника (24, черт. 1).

(I) Осмотреть ударник и измерить расстояние от конца бойка до передней плоскости венчика ударника, которое должно быть не менее 54,2 мм.

Если расстояние меньше 54,2 мм, то запилить переднюю плоскость венчика ударника и заправить острие бойка бархатным напильником (рис. 24).

Если боек ударника поломан, заменить ударник.

3. Недостаточный выход бойка ударника.

(I) Проверить выход бойка ударника вырезами отвертки из комплекта принадлежности к 7,62-мм винтовке обр. 1891/30 г.

Выход бойка ударника должен быть в пределах от 0",075 (1,9 мм) до 0",095 (2,41 мм).

Для проверки выхода бойка повернуть налево курок в затворе и, придерживая пальцами левой руки боевую личинку от выпадения, наложить на дно чашечки боевой личинки отвертку сначала вырезом с цифрой «75», а затем — с цифрой «95»; при этом боек ударника не должен проходить в вырезе с цифрой «75», а должен проходить в вырезе с цифрой «95».

Если боек ударника выходит меньше 1,9 мм, то вывинтить ударник из курка на 1—1½ оборота; при этом допускается утопание заднего среза ударника в пуговке курка.




Рис. 24. Оливка передней поверхности венчика ударника и заправка бойка

Если недостаточный выход бойка вызван укорочением ударника, запилить переднюю плоскость венчика ударника, как указано в п. 2.

Примечание. Кроме перечисленных причин, осечки могут происходить также и от густой смазки, загрязнения деталей затвора и от неисправности патронов.

Гильза (патрон) не извлекается из патронника

Извлечение гильзы или проверочного патрона из патронника должно начинаться с момента начала скольжения скоса гребня стебля затвора по скосу ствольной коробки (при повороте стебля затвора влево) и происходить свободно, без применения большого усилия.

Причины неисправности:

В затворе

1. Излом или скрошенность зацепа выбрасывателя (25, черт. 1).

(I) Заменить выбрасыватель. См. раздел «Того движется затвор в ствольной коробке», п. 2 (стр. 25).

2. Низкое расположение зацепа выбрасывателя вследствие не прочного соединения выбрасывателя с боевой личинкой.

(I) Проверить, прочно ли сидит выбрасыватель в пазу боевой личинки, затем калибром К-17А проверить расположение зацепа выбрасывателя над дном чашечки боевой личинки.

При непрочном соединении выбрасывателя с боевой личинкой раздать пятку выбрасывателя на стальной плите при помощи молотка и пригнать выбрасыватель к пазу боевой личинки. См. раздел «Того движется затвор в ствольной коробке», п. 2 (стр. 25).

Если устранить непрочность соединения выбрасывателя с боевой личинкой указанным способом невозможно, заменить выбрасыватель.

3. Изгиб выбрасывателя.

См. раздел «Того движется затвор в ствольной коробке», п. 2 (стр. 25).

В стволе

4. Следы ржавчины в патроннике.

См. раздел «Дефектация и ремонт ствола со ствольной коробкой», п. 5 (стр. 17).

Гильза (патрон) выпадает из боевой личинки в ствольную коробку

При энергичном движении затвора назад проверочный патрон (гильза) по извлечении из патронника должен устойчиво удерживаться зацепом выбрасывателя в чашечке боевой личинки до встречи с отражательным выступом.

Причины неисправности:

В затворе

1. Изгиб выбрасывателя.

См. раздел «Того движется затвор в ствольной коробке», п. 2 (стр. 25).

2. Высокое расположение зацепа выбрасывателя в боевой личинке.

(I) Проверить, прочно ли сидит выбрасыватель в пазу боевой личинки, затем калибром К-17Б проверить расположение зацепа выбрасывателя над дном чашечки боевой личинки.

Если соединение выбрасывателя с боевой личинкой непрочное, раздать пятку выбрасывателя на стальной плите при помощи молотка. См. раздел «Гильза (патрон) не извлекается из патронника», п. 2 (стр. 35).

В отсечке-отражателе

3. Изгиб упора отсечки-отражателя винтовки обр. 1891 г.

(I) Проверить, не выжимается ли гильза (патрон) лопастью отсечки-отражателя при медленном отведении затвора назад.

Если гильза (патрон) выжимается, то отделить отсечку-отражатель и выпрямить ее упор на свинцовой плите медным молотком.

Если упор отсечки-отражателя имеет надлом или трещину, заменить отсечку-отражатель винтовки обр. 1891 г. на отсечку и отражатель винтовки обр. 1891/30 г.

Гильза (патрон) не отражается из ствольной коробки

При движении затвора назад гильза (проверочный патрон) после извлечения ее из патронника должна энергично отражаться из ствольной коробки при ударе об отражательный выступ отражателя.

Причины неисправности:

В ствольной коробке

1. Износ или расширение продольного паза в ствольной коробке для стебля затвора.

См. раздел «Слабый спуск курка с боевого взвода», п. 4 (стр. 30).

В отсечке и отражателе

2. Скругление отражательного выступа отражателя.

(I) Зачистить отражательный выступ личным напильником (рис. 25).

Зачистить, снимая минимальный слой металла




Рис. 25. Зачистка отражательного выступа отражателя

Если невозможно устранить неисправность отражательного выступа отражателя указанным способом, то заменить отражатель.

3. Изгиб пружинной части отсечки.

(I) Выправить пружинную часть отсечки медным молотком на свинцовой плите. Если после правки отсечки патроны не будут отражаться из ствольной коробки, заменить отсечку.

Прорыв пороховых газов

Причины неисправности:

В затворе

1. Заострение бойка ударника (26, черт. 1).

Боек должен иметь правильную полусферическую форму.

(I) При заострении бойка заправить его конец личным напильником. См. раздел «Осечки», п. 2 (стр. 34).

2. Выход бойка ударника из боевой личинки больше допускаемого.

(I) Проверить выход бойка ударника вырезами отвертки.

См. раздел «Осечки», п. 3 (стр. 34). При выходе бойка ударника более 0",095 (2,41 мм) проверить, до конца ли навинчен курок на ударник. Вследствие забитости или смятия резьбы на конце ударника или в отверстии курка последний может быть ввинчен в курок не до конца.

В случае забитости или смятия резьбы на конце ударника прочистить резьбу прибором 1А (винтовальная доска с прогонкой Д — 0",260), а в отверстии курка — прибором 1Б (метчик Д — 0",260) (приложение 4).

После этого собрать затвор и проверить выход бойка ударника при нормально навинченном курке. Если и в этом случае боек ударника будет выступать более 2,41 мм, довинтить ударник на $\frac{1}{2}$ —1 оборот. Выступание заднего среза ударника над пуговкой курка, которое может получиться при довинчивании ударника, допускается.

Если устранить выход бойка более 2,41 мм указанными способами невозможно, то заменить ударник.

3. Износ или осадка опорных плоскостей выступов боевой личинки.

(I) Проверить расстояние между дном чашечки боевой личинки и пеньком ствола калибром К-14Б (приложение 1).

Калибр К-14Б (шашка с толщиной закраины 0",075), вложенный в патронник ствола, не должен крыться затвором.

Если калибр К-14Б кроется затвором, то заменить боевую личинку.

Новую боевую личинку подобрать из числа запасных с нормальными размерами.

Затвор с боевой личинкой, имеющей нормальные размеры, должен свободно от усилия руки закрывать проверочный патрон и недокрывать калибр-шашку К-14Б. Если калибр-шашка К-14Б кроется затвором, то поступить так, как указано ниже (п. 4).

В ствольной коробке

4. Износ или осадка опорных плоскостей кольцевого паза в ствольной коробке.

(I) Износ или осадка опорных плоскостей кольцевого паза определяетсякрытием калибра-шашки К-14Б затвором с боевой личинкой с нормальными размерами.

Прикрытии калибра-шашки К-14Б подобрать новую боевую личинку с повышенными размерами на 0",002.

Если калибр-шашка К-14Б кроется затвором с боевой личинкой с повышенными размерами на 0",002, то винтовку браковать.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ МАГАЗИННОЙ КОРОБКИ

(черт. 1)

Самооткрывание крышки магазинной коробки

Крышка магазинной коробки должна открываться и закрываться совершенно свободно.

При закрывании крышки магазинной коробки зуб защелки должен свободно заскакивать в выем для него в крышке, а при открывании — свободно выводиться из выема пальцем руки.

Зашелка должна быть прочно прикреплена винтом к корпусу магазинной коробки.

Причины неисправности:

1. Изгиб защелки крышки магазинной коробки или зуба защелки (27, черт. 1).

(I) Выправить защелку или зуб защелки на свинцовой плите медным молотком. Если выправить защелку невозможно, заменить ее.

2. Излом или скрошенность зуба защелки крышки магазинной коробки (28, черт. 1).

(I) Заменить защелку крышки магазинной коробки.

3. Срыв или износ резьбы винта.

(I) При наличии качки защелки крышки магазинной коробки ввинтить винт защелки до отказа.

При наличии износа или срыва резьбы винта защелки заменить винт.

Затруднительно открывается и отделяется крышка магазинной коробки

Крышка магазинной коробки должна свободно вставляться в магазинную коробку, свободно вращаться на шарнирном болте (или вместе с болтом) и не срываться с него при сближении конца рычага с крышкой магазинной коробки до 25 мм. При соприкосновении рычага с крышкой подающий механизм должен легко отделяться от магазинной коробки.

Продольная качка шарнирного болта допускается.

Причины неисправности:

1. Изгиб или смятие головки защелки крышки магазинной коробки (29, черт. 1).

(I) Выправить головку защелки крышки магазинной коробки на круглой оправке медным молотком.

Если выправить защелку невозможно, то заменить ее.

2. Несоответствие глубины выреза магазинной коробки толщине заднего конца крышки магазинной коробки (30, черт. 1).




Рис. 26. Зачистка площадки спусковой скобы магазинной коробки

площадку магазинной коробки, на которую ложится задний конец крышки так, чтобы прижатая к этой площадке крышка не утапливалась в магазинной коробке более чем на 0,5 мм (рис. 26).

3. Изгиб проушины крышки магазинной коробки для рычага подающего механизма (31, черт. 1).

(I) При изгибе проушины крышки магазинной коробки, препятствующем свободному соединению крышки магазинной коробки с шарнирным болтом при подающем механизме, поджатом к крышке, выпрямить проушину при помощи медного гнетка. Если проушину выпрямить невозможно, заменить крышку.

4. Изгиб средней части крышки магазинной коробки.

(I) Выпрямить крышку магазинной коробки на свинцовой плите медным молотком.

Качка крышки магазинной коробки

В запертом положении крышка магазинной коробки должна иметь вертикальную качку в пределах 0,4—2 мм.

Качка более 2 мм может привести к самооткрыванию крышки, а отсутствие качки — к затруднительному открыванию и закрыванию крышки.




Рис. 27. Допускаемые зазоры между щеками магазинной коробки и крышкой магазинной коробки

Проверить, не выступает ли задний конец закрытой крышки магазинной коробки над ребрами магазинной коробки.

(I) Если задний конец закрытой крышки магазинной коробки выступает над ребрами магазинной коробки, то подобрать новую крышку магазинной коробки. Если в этом случае устранить выступание заднего конца крышки невозможно, подчистить личным напильником

Боковая качка крышки магазинной коробки в запертом положении допускается в пределах зазоров между боковыми гранями крышки и щеками магазинной коробки (рис. 27).

Причины неисправности:

1. Изгиб защелки крышки магазинной коробки или зуба защелки (32, черт. 1).

См. раздел «Самооткрывание крышки магазинной коробки, п. 1 (стр. 39).

2. Изгиб щек магазинной коробки наружу.

(I) При изгибе щек магазинной коробки наружу с образованием зазоров, превышающих зазоры, указанные на рис. 27, отдельить крышку от магазинной коробки, вставить в коробку оправку (приложение 2, рис. 172) и выпрямить коробку на стальной плите медным молотком. Если выпрямить магазинную коробку невозможно, заменить ее (карта 7).

3. Нарушение прочности соединения щек магазинной коробки с угольниками и спусковой скобой.

Щеки магазинной коробки должны быть прочно приклепаны или приварены к угольникам и спусковой скобе. Обозначение заклепок, а также незначительный отход щек от угольника в нижней передней части допускаются.


(I) При нарушении прочности соединения щек магазинной коробки с угольниками и спусковой скобой, вследствие ослабления заклепок, положить магазинную коробку на стальную плиту и при помощи молотка подтянуть ослабленные заклепки.

Если указанным способом восстановить прочность соединения щек невозможно и если нарушена приварка щек в сварных коробках, то заменить магазинную коробку (карта 7).

(II) Если невозможно восстановить прочность соединения щек подтяжкой заклепок при помощи молотка, то заменить заклепки. Для этого высверлить сверлом диаметром 3 мм потай заклепки; не затрагивая щек коробки, выбить высверленную заклепку и заправить зенковочное углубление в коробке сверлом диаметром 6 мм, заточенным под углом 60°. Затем изготовить заклепку (рис. 28), вставить ее в гнездо коробки, расклепать впотай до подтяжки щек коробки и зачистить заподлицо с плоскостями щек коробки.

В сварных коробках места с нарушенной приваркой заварить электродуговой сваркой. Для этого опилить края щек коробки в местах нарушения приварки (рис. 29) и приварить щеки к угольнику или скобе электродуговой сваркой электродом Э34-1.

Затем наплавленный металл опилить заподлицо с поверхностью щек и угольника (или скобы) и зачистить наждачным полотном (рис. 30).



Материал: Сталь 25.

Рис. 28. Заклепка

Если восстановить прочность соединения щек магазинной коробки с угольниками и скобой указанными способами невозможно, заменить магазинную коробку (карта 7).




Рис. 29. Подготовка магазинной коробки для приварки щек




Рис. 30. Обработка магазинной коробки после приварки щек

Низкое положение подавателя

Наполнить магазинную коробку проверочными патронами и быстрым движением затвора произвести перезаряжание винтовки. Подавающий механизм при этом должен энергично и свободно подавать патроны из магазинной коробки в ствольную. Если последний патрон не подается в ствольную коробку, то проверить положение подавателя в магазинной коробке.

Передний конец подавателя должен возвышаться над ребрами щек магазинной коробки не менее чем на свою толщину, но не быть

выше переднего выступа магазинной коробки, а задний конец его может или возвышаться над коробкой, или быть ниже ее верхних ребер на свою толщину.

Причины неисправности:

1. Ослабление пружины рычага или пружины подавателя.

(I) Отделить подающий механизм от магазинной коробки и проверить действие пружины рычага и пружины подавателя. Сжатый подающий механизм при освобождении должен энергично принимать свое первоначальное положение.

При неэнергичном действии подающего механизма заменить пружину рычага или пружину подавателя.

После постановки новой пружины подавателя она, будучи выведенной из паза подавателя, не должна отделяться от рычага.

2. Сжатие проушины крышки магазинной коробки (33, черт. 1).

(I) Проверить вращение рычага на шпильке в проушине крышки магазинной коробки.




Рис. 31. Зачистка верхней части переднего конца рычага

Если сжатие проушины приводит к тугому вращению рычага, то выпрямить проушину крышки магазинной коробки при помощи медного гнетка и молотка.

3. Изгиб рычага.

(I) Отделить рычаг от подающего механизма и выпрямить на свинцовой плите при помощи медного молотка.

4. Изгиб проушины крышки магазинной коробки (34, черт. 1).

См. раздел «Затруднительно открывается и отделяется крышка магазинной коробки», п. 3 (стр. 40).

5. Упирание верхней части переднего конца рычага в верхнюю плоскость выреза в угольнике магазинной коробки (35, черт. 1).

(I) Зачистить верхнюю часть переднего конца рычага личным напильником так, чтобы она не упиралась в верхнюю плоскость выреза угольника магазинной коробки (рис. 31).

6. Изгиб щек магазинной коробки.

См. раздел «Качка крышки магазинной коробки», п. 2 (стр. 41).

7. Изгиб подавателя.

(I) Отделить подаватель от подающего механизма и выпрямить на свинцовой плите при помощи медного молотка.

Если после этого подаватель будет иметь низкое положение, зачистить конец рычага (рис. 32).




Рис. 32. Зачистка конца рычага и обработка носика рычага после заварки

Высокое положение подавателя

Нормальное положение подавателя в магазинной коробке должно быть такое же, как указано в разделе «Низкое положение подавателя» (стр. 42).

Причины неисправности:

1. Износ носика рычага в подающем механизме винтовки обр. 1930 г. (36, черт. 1) или износ упора рычага и крышки магазинной коробки в подающем механизме винтовки обр. 1891 г.

(I) При износе носика рычага в подающем механизме винтовки обр. 1930 г. заменить рычаг.

При износе упоров рычага и крышки магазинной коробки в подающем механизме винтовки обр. 1891 г. подобрать рычаг и крышку от винтовки обр. 1930 г.

(II) При износе носика рычага в подающем механизме винтовки обр. 1930 г. опилить носик рычага на 1—1,5 мм, наплавить на него слой металла электродом ЭНХ30-2 и обработать (рис. 32).

2. Изгиб рычага.

См. раздел «Низкое положение подавателя», п. 3 (стр. 43).

3. Изгиб подавателя.

См. раздел «Низкое положение подавателя», п. 7 (стр. 43).

Примечание. Высокое положение подавателя может быть и в результате смещения шпильки подавателя в сторону. В этом случае шпильку следует поставить на свое место.

Выпадение шпильки рычага или шпильки подавателя

Проверить посадку шпильки рычага и шпильки подавателя в подающем механизме.

При действии подающего механизма смещение шпилек в отверстиях крышки магазинной коробки и подавателя не допускается.

Причина неисправности:

Износ шпильки подавателя, шпильки рычага или отверстий для шпилек в подавателе и крышке магазинной коробки.


(I) Износ шпилек или отверстий для них определяется по свободному перемещению шпилек в отверстиях подавателя и крышки магазинной коробки.

При свободном перемещении шпилек подобрать шпильки с повышенными размерами по отверстиям в крышке магазинной коробки и подавателя. Кернить концы шпилек не разрешается.

Отсутствуют зазоры между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки

Между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки должен быть равномерный зазор от

~КРУГОМ



**Материал: сталь
оцинкованная
ГОСТ 7118-54**

Рис. 33. Прокладка под спусковую скобу магазинной коробки


1 до 2,5 мм (черт. 1), который проверяется изнутри ствольной коробки специальным щупом (приложение 2, рис. 173).

Примечание. В винтовках, находящихся в эксплуатации, зазор между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки может быть от 0,5 до 2,5 мм при условии отсутствия задержек при заряжании.

Причина неисправности:

Усушка ложи или смятие дерева ложи под угольником и спусковой скобой магазинной коробки.

(I) Если между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки отсутствуют зазоры, то изготовить две прокладки (рис. 33, 34), слегка выгнуть их по форме желоба и поста-



**Материал: Сталь
оцинкованная
ГОСТ 7118-54**

Рис. 34. Прокладка под угольник магазинной коробки

вить в вырезы ложи под угольник и спусковую скобу магазинной коробки.

Если зазор отсутствует в передней части сопряжения магазинной и ствольной коробок, прокладку (рис. 34) ставить под угольник магазинной коробки.

Затруднительное наполнение магазинной коробки патронами

Вставить снаряженную проверочными патронами обойму в паз ствольной коробки и усилием большого пальца руки дослать патроны в магазинную коробку.

Патроны из обоймы должны опускаться в магазинную коробку свободно, без задержек и без приложения большого усилия, при этом они должны размещаться в коробке один над другим так, чтобы закраина вышележащего патрона находилась впереди закраины нижележащего.

Причины неисправности:

В отсечке или отражателе

1. Изгиб отсечки или отражателя.

(I) Выправить отсечку или отражатель на свинцовой плите медным молотком.

В ствольной коробке

2. Изгиб нижней стенки щели в ствольной коробке для отражателя (37, черт. 1).

(I) Выправить нижнюю стенку щели так, чтобы в щели свободно мог перемещаться отражатель.

В случае забитости щели зачистить ее надфилем.

В ложе

3. Отсечка и отражатель упираются в стенку выема в ложе (38, черт. 1).

См. раздел «Туго закрывается и открывается затвор», п. 5 (стр. 27).

В магазинной коробке

4. Изгиб щек магазинной коробки.

См. раздел «Качка крышки магазинной коробки», п. 2 (стр. 41).

Заклиниение патронов при наполнении магазинной коробки

Заклиниение патронов при наполнении магазинной коробки не допускается.

Причины неисправности:

1. Отгиб щек магазинной коробки в средней части.

(I) Измерить штангенциркулем ширину средней части магазинной коробки сверху между щеками.

При ширине более 13 мм выпрямить медным молотком магазинную коробку при помощи оправки (приложение 2, рис. 172).

2. Износ заплечиков магазинной коробки (39, черт. 1).

(I) Проверить шляпкой патрона ширину магазинной коробки в месте расположения направляющих заплечиков. Смещение шляпки патрона вперед за заплечики не допускается.

Если шляпка патрона перемещается за заплечики, то заменить магазинную коробку (карта 7).

Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки

Наполнить магазинную коробку проверочными патронами. Четыре нижних патрона должны надежно удерживаться в ней зубом отсечки.

Причины неисправности:

В отсечке

1. Изгиб или ослабление пружинной части отсечки.

(I) Выправить отсечку медным молотком на свинцовой плите. Если после правки отсечки патроны не будут удерживаться в магазинной коробке, заменить отсечку.

2. Изгиб или износ отсекающего зуба отсечки.

(I) Выправить отсекающий зуб отсечки медным молотком на свинцовой плите.

Если после правки патроны не будут удерживаться зубом отсечки в магазинной коробке вследствие износа отсечки, заменить отсечку.

В магазинной коробке

3. Изгиб правой щеки магазинной коробки.

(I) Выправить медным молотком магазинную коробку при помощи оправки (приложение 2, рис. 172).

Заклиниение патронов между магазинной и ствольной коробками при движении затвора вперед

Наполнить магазинную коробку проверочными патронами и проверить, свободно ли они подаются затвором в патронник.

Патроны при медленном и быстром продвижении затвора вперед должны досылаться в патронник без задержек и заклиниения в ствольной коробке.

Причины неисправности:

В отсечке и отражателе

1. Изгиб или ослабление пружинной части отсечки.

См. раздел «Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки», п. 1 (стр. 47).

2. Изгиб или износ отсекающего зуба отсечки.

См. раздел «Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки», п. 2 (стр. 47).

3. Изгиб отражателя.

(I) Выправить отражатель медным молотком на свинцовой плите.

В ствольной коробке

4. Изгиб нижней стенки щели в ствольной коробке для отражателя (40, черт. 1).

См. раздел «Затруднительное наполнение магазинной коробки патронами», п. 2 (стр. 46).

В магазинной коробке

5. Изгиб правой щеки магазинной коробки.

См. раздел «Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки», п. 3 (стр. 47).

Пуля верхнего патрона утыкается в переднюю стенку магазинной коробки

Причины неисправности:

См. разделы «Заклинение патронов при наполнении магазинной коробки» (стр. 46) и «Низкое положение подавателя» (стр. 42).

Пуля патрона утыкается в пенек ствола

При досылании затвором патронов в патронник утыканье пули в пенек ствола не допускается.

Причины неисправности:

1. Ослабление пружины рычага или пружины подавателя.

См. раздел «Низкое положение подавателя», п. 1 (стр. 43).

2. Изгиб рычага.

См. раздел «Низкое положение подавателя», п. 3 (стр. 43).

3. Изгиб подавателя.

См. раздел «Низкое положение подавателя», п. 7 (стр. 43).

4. Износ носика рычага в подающем механизме винтовки обр. 1930 г. или износ упора рычага и крышки магазинной коробки в подающем механизме винтовки обр. 1891 г.

См. раздел «Высокое положение подавателя», п. 1 (стр. 44).

Патрон не захватывается боевой личинкой

При движении затвора вперед боевая личинка должна захватить очередной патрон в магазинной коробке и подать его в патронник.

Причины неисправности:

1. Изгиб щек магазинной коробки внутрь.

(I) Отделить крышку от магазинной коробки, вставить в коробку оправку (приложение 2, рис. 172) и на стальной плите выправить коробку медным молотком.

Если магазинную коробку указанным способом выправить невозможно, то заменить ее (карта 7).

2. Ослабление пружины рычага или пружины подавателя.

См. раздел «Низкое положение подавателя», п. 1 (стр. 43).

Ранний пропуск патронов из магазинной коробки в ствольную при действии затвором

Наполнить магазинную коробку проверочными патронами, медленно дослать затвор вперед и плавно повернуть стебель затвора направо. В начале поворота стебля затвора должен произойти короткий и отчетливый щелчок, свидетельствующий о том, что зацеп выбрасывателя заскочил за закраину гильзы.

При дальнейшем поворачивании стебля затвора направо должен произойти второй щелчок, менее отчетливый, характеризующий момент пропуска очередного патрона из магазинной коробки в ствольную коробку отсекающим зубом отсечки.

Пропуск очередного патрона отсекающим зубом отсечки должен произойти при таком положении гребня стебля затвора, при котором между правой его стороной и плоскостью окна ствольной коробки будет зазор не менее 1 мм.

Если пропуск очередного патрона произойдет раньше или одновременно с заскакиванием зацепа выбрасывателя за закраину гильзы, то будет иметь место ранняя отсечка (ранний пропуск патрона).

Причины неисправности:

В отсечке

1. Изгиб или износ отсекающего зуба отсечки.

См. раздел «Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки», п. 2 (стр. 47).

2. Изгиб или ослабление пружинной части отсечки.

См. раздел «Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки», п. 1 (стр. 47).

В магазинной коробке

3. Изгиб правой щеки магазинной коробки.

См. раздел «Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки», п. 3 (стр. 47).

Поздний пропуск патронов из магазинной коробки в ствольную при действии затвором

Поздний пропуск патронов из магазинной коробки в ствольную коробку выявляется способом, аналогичным указанному в разделе «Ранний пропуск патронов из магазинной коробки в ствольную при действии затвором» (стр. 49).

Если пропуск очередного патрона произойдет при таком положении затвора, когда между гребнем стебля и нижней плоскостью окна ствольной коробки будет зазор менее 1 мм, то в этом случае будет иметь место поздняя отсечка (поздний пропуск патрона).

Причины неисправности:

В отсечке и отражателе

1. Износ или скругление отражательного выступа отражателя.

См. раздел «Гильза (патрон) не отражается из ствольной коробки», п. 2 (стр. 37).

2. Изгиб отсекающего зуба отсечки.

См. раздел «Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки», п. 2 (стр. 47).

В магазинной коробке

3. Сжатие щек магазинной коробки.

См. раздел «Патрон не захватывается боевой личинкой», п. 1 (стр. 49).

В ствольной коробке

4. Износ канала ствольной коробки или изгиб ее правой стенки.

(I) Вставить в канал ствольной коробки оправку (приложение 2, рис. 170) и покачать ее в стороны.

Если оправка имеет качку в ствольной коробке, то подобрать новую отсечку-отражатель. Если подбором отсечки-отражателя устранить поздний пропуск патронов невозможно, то обжать ствольную коробку.

См. раздел «Слабый спуск курка с боевого взвода», п. 4 (стр. 30).

В затворе

5. Износ скошенного паза стебля затвора (41, черт. 1).

(I) Подобрать новый отражатель.

Если с новым отражателем устранить поздний пропуск патронов невозможно, то заменить стебель затвора.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛОЖИ

(черт. 2)

Повреждения ложи

В ложах не допускаются следующие повреждения: трещины, отколы, пробоины, а также значительные вмятины.

Ложа с несквозными трещинами длиной до 15 мм у отверстий для глазков и с одной несквозной трещиной длиной до 15 мм желоба цевья у наконечника допускается без ремонта.

Поврежденные участки ложи ремонтировать путем постановки соответствующих вклеек на казеиновом клею «Экстра» В-107 (ГОСТ 3056—45), который хорошо склеивает древесину и дает прочный шов, устойчивый при атмосферных и температурных колебаниях.

Приготовление клея и склеивание деревянных деталей производить согласно инструкции (приложение 7).

Для изготовления вклеек и пробок могут быть использованы бракованные ложи или дерево той же породы, из которой изготовлена ложа; как исключение допускается использовать дерево и из других твердых лиственных пород (клена, вяза, дуба и букса).

Общее количество вклеек в ложе не ограничивается.

Способы крепления вклеек и их размеры должны строго соответствовать указаниям настоящего Руководства. Допускается постановка двух любых вклеек в одном сечении.

После постановки вклеек и сушки ложи при комнатной температуре в течение 24 часов вклейки обработать по форме и контуру ложи. Отделку ложи после ремонта производить согласно инструкции (приложение 8).

Примечание. Указанные на рисунках по обработке вклеек предельные размеры (например, от 90 до 160 мм) означают, что длина вклейки может быть выбрана в зависимости от длины трещины или откола ложи, но не короче нижнего предела, даже если трещина или откол и не достигает этого размера.

Если трещина или откол в ложе по длине превосходит верхний предел, ложу браковать.

В ложе встречаются следующие наиболее характерные повреждения:

1. Трещины и отколы цевья ложи.

(I), а) При отколе или трещине на ребре желоба в передней части цевья ложи на длине до 170 мм (42, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 35), изготовить вклейку (рис. 36), поставить ее на клею в паз (рис. 37) и обработать (рис. 38).

(I), б) При отколе или трещине на ребре шомпольной дорожки в передней части цевья ложи на длине до 130 мм (43, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 39), изготовить вклейку (рис. 40), поставить ее на клею в паз (рис. 41) и обработать (рис. 42).

(I), в) При отколе или трещине на ребре шомпольной дорожки в средней части цевья ложи на длине до 130 мм (44, черт. 2)




Рис. 35. Разделка паза для вклейки




Рис. 36. Заготовка вклейки




Рис. 37. Постановка вклейки




Рис. 38. Обработка вклейки




Рис. 39. Разделка паза для вклейки




Рис. 40. Заготовка вклейки





Рис. 41. Постановка вклейки



Сечение по АВ



Рис. 42. Обработка вклейки

разделать паз для вклейки (рис. 43), изготовить вклейку (рис. 44), поставить ее на клею в паз (рис. 45) и обработать (рис. 46).

(I), г) При отколе или трещине на ребре желоба в средней части цевья ложи на длине до 150 мм (45, черт. 2) разделать паз для




Рис. 43. Разделка паза для вклейки




Рис. 44. Заготовка вклейки




Рис. 45. Постановка вклейки

вклейки (рис. 47), изготовить вклейку (рис. 48), поставить ее на клею в паз (рис. 49) и обработать (рис. 50).

(I), д) При отколе или трещине у начала утолщенной части цевья ложи (снизу) на длине до 40 мм (46, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 51), изготовить вклейку (рис. 52), поставить ее




Рис. 46. Обработка вклейки




Рис. 47. Разделка паза для вклейки




Рис. 48. Заготовка вклейки




Рис. 49. Постановка вклейки





Рис. 50. Обработка вклейки



Сечение по АВ




Рис. 51. Разделка паза для вклейки




Рис. 52. Заготовка вклейки

на kleю в паз (рис. 53), обработать и просверлить отверстие диаметром 6 мм для шомпола (рис. 54).

(I), е) При изломе переднего конца цевья и при длине ложи более 1090 мм (47, черт. 2) вновь обработать конец цевья (рис. 55) и поставить наконечник, скрепив его винтом наконечника.




Рис. 53. Постановка вклейки




Рис. 54. Обработка вклейки

К укороченной ложе подобрать соответствующей длины ствольную накладку или укоротить накладку (рис. 56, 57).

Если длина ложи меньше 1090 мм, заменить ложу (карта 8).

Укороченную ложу отправить в вышестоящий ремонтный орган для переделки ее на ложу для карабина.




Рис. 55. Обработка конца цевья ложи




Рис. 56. Обработка переднего конца ствольной накладки




Рис. 57. Постановка наконечника на ствольную накладку

2. Трешины и отколы в прикладе.

(I), а) При отколе или трещине в верхней части конца приклада на длине до 70—80 мм (48, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 58), изготовить вклейку (рис. 59), поставить ее на kleю в паз (рис. 60) и обработать (рис. 61).




Рис. 58. Разделка паза для вклейки




Рис. 59. Заготовка вклейки




Рис. 60. Постановка вклейки




Рис. 61. Обработка вклейки

(I), б) При отколе или трещине в нижней части конца приклада на длине до 190 мм (49, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 62), изготовить вклейку (рис. 63), поставить ее на kleю в паз (рис. 64) и обработать (рис. 65).




Рис. 62. Разделка паза для вклейки




Рис. 63. Заготовка вклейки




Рис. 64. Постановка вклейки




Рис. 65. Обработка вклейки

3. Трешины и отколы ложи сзади хвоста ствольной коробки (50, черт. 2).

(I) При отколе или трещине сзади хвоста ствольной коробки на длине до 50 мм разделать паз для вклейки (рис. 66), изготовить вклейку (рис. 67), поставить ее на клею в паз (рис. 68) и обработать (рис. 69).




Рис. 66. Разделка паза для вклейки




Рис. 67. Заготовка вклейки




Рис. 68. Постановка вклейки




Рис. 69. Обработка вклейки

4. Откол ложи в месте расположения хвоста ствольной коробки у отверстия для винта хвоста (51, черт. 2).

(I) При отколе ложи у отверстия для винта хвоста разделать паз для вклейки (рис. 70), изготовить вклейку (рис. 71), поставить ее на клею в паз (рис. 72) и обработать (рис. 73).

5. Трещины и отколы стенок гнезда ложи для ствольной коробки.




Рис. 70. Разделка паза для вклейки




Рис. 71. Заготовка вклейки

Рис. 72. Постановка вклейки




Рис. 73. Обработка вклейки




Рис. 74. Разделка паза для вклейки

(I), а) При отколе стенок гнезда ложи для ствольной коробки на длине до 80 мм (52, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 74), изготовить вклейку (рис. 75), поставить ее на клею в паз (рис. 76) и обработать (рис. 77).

(I), б) При трещине в левой или правой щеке на длине до 40—50 мм (53, черт. 2) разделать пазы для вклееек (рис. 78), изготовить вклейки (рис. 79), поставить их на клею в пазы и обработать (рис. 78).




Рис. 75. Заготовка вклейки




Рис. 76. Постановка вклейки

Рис. 77. Обработка вклейки




Рис. 78. Разделка пазов для вклейки и установка вклейки




Рис. 79. Заготовка вклейки




Рис. 80. Разделка паза для вклейки




Рис. 81. Заготовка вклейки




Рис. 82. Постановка вклейки




Рис. 83. Обработка вклейки

(I), в) При отколе передней стенки выема для рукоятки стебля затвора на длине до 130 мм (54, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 80), изготовить вклейку (рис. 81), поставить ее на клею в паз (рис. 82) и обработать (рис. 83).




Рис. 84. Разделка паза для вклейки




Рис. 85. Заготовка вклейки




Рис. 86. Постановка вклейки




Рис. 87. Обработка вклейки





Рис. 88. Разделка отверстия для шпильки стяжного болта

(I), г) При отколе задней перемычки (55, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 84), изготовить вклейку (рис. 85), поставить ее в паз на клею (рис. 86) и обработать (рис. 87).


(I), д) При наличии трещины на стенке отверстия для винта хвоста (56, черт. 2) заменить ложу (карта 8).

(II) Просверлить в ложе отверстие (рис. 88), изготовить шпильку стяжного болта и две гайки (рис. 89), вставить шпильку в отверстие, скрепить гайками (рис. 90) и раскернить гайки по шлицу.

(I), е) При отколе в месте расположения шомпольного упора (57, черт. 2) разделать паз для вклееек (рис. 91), изготовить две



*Материал: Сталь любой марки
Острые ребра притупить
Оксидировать*



*Материал: Сталь любой марки
Острые ребра притупить
Оксидировать*

Рис. 89. Шпилька стяжного болта с гайкой




Рис. 90. Постановка шпильки стяжного болта




Рис. 91. Разделка паза для вклейки

вклейки (рис. 92), поставить их на клею в паз (рис. 93) и обработать (рис. 94).

Примечание. Ложи со сквозной вертикальной трещиной в передней перемычке и со сквозной трещиной в задней перемычке допускаются без ремонта.




Рис. 92. Заготовка вклейки





Рис. 93. Постановка вклейек



Допускается также постановка вклейки на одну из сторон

Рис. 94. Обработка вклеек

6. Отколы дерева впереди и сзади магазинной коробки.

(I), а) При отколе или трещине сзади магазинной коробки на длине до 50 мм (58, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 95), изготовить вклейку (рис. 96), поставить ее на клею в паз (рис. 97) и обработать (рис. 98).




Рис. 95. Разделка паза для вклейки




Рис. 96. Заготовка вклейки




Рис. 97. Постановка вклейки




Рис. 98. Обработка вклейки

(I), б) При отколе или трещине впереди магазинной коробки на длине до 80 мм (59, черт. 2) разделать паз для вклейки (рис. 99), изготовить вклейку (рис. 100), поставить ее на клею в паз (рис. 101) и обработать (рис. 102).




Рис. 99. Разделка паза для вклейки




Рис. 100. Заготовка вклейки




Рис. 101. Постановка вклейки




Рис. 102. Обработка вклейки

Качка ложевого наконечника на конце цевья ложи

Качка ложевого наконечника, ощущимая пальцами руки, не допускается.

Наконечник должен опираться своим нижним срезом на уступ цевья (длина опоры не проверяется); передний срез наконечника (по радиусу) не должен выступать над желобом цевья. Свисание наконечника над дном шомпольной дорожки и прилегание шомполя к наконечнику допускаются при условии свободного вращения шомполя. Винт наконечника, ввинченный в гнездо наконечника до отказа, не должен проворачиваться.

Причины неисправности:

1. Срыв или износ резьбы в отверстии наконечника.

(I) Подобрать новый винт наконечника. Если вновь подобранный винт не устраняет качку наконечника, то заменить наконечник.

2. Срыв или износ резьбы на конце винта наконечника.

(I) Заменить винт наконечника.

3. Усыхание переднего конца цевья ложи.

(I) Усыхание переднего конца цевья ложи определяется по наличию качки ложевого наконечника при нормально завинченном винте наконечника.




Рис. 103. Приклейка деревянной стружки к концу цевья

При усыхании цевья ложи приклеить к нижней части конца цевья под наконечник деревянную стружку толщиной 0,5—1 мм (рис. 103) и пригнать наконечник без качки.

**Неэнергично действуют колечные пружины
(черт. 2)**

Колечные пружины под давлением пальца руки должны свободно утопать в своих гнездах и по прекращении давления возвращаться в первоначальное положение.

Причины неисправности:

1. Ослабление колечных пружин.

(I) Заменить колечные пружины.

2. Разбухание ложи.

(I) Просушить ложу в сухом помещении и подчистить стенки гнезд для колечных пружин до образования зазора между стенками гнезд и колечными пружинами не более 1 мм с каждой стороны.

П р и м е ч а н и е. Неэнергичное действие колечных пружин может происходить и от загрязнения гнезд для них в ложе.

**Качка колечных пружин в ложе
(черт. 2)**

Колечные пружины должны плотно сидеть в своих гнездах; качка колечных пружин в ложе не допускается.

Причина неисправности:

Износ отверстий в ложе для стержней колечных пружин.

(I) Проверить пальцами руки, не имеет ли стержень колечной пружины качку в отверстии ложи.

При наличии качки стержня в отверстии ложи вынуть колечную пружину, рассверлить в ложе отверстие диаметром 6 мм (рис. 104),




Рис. 104. Сверление отверстия для пробки




Рис. 105. Пробка




Рис. 106. Постановка пробки и обработка ее

изготовить пробку (рис. 105), поставить ее на клею в отверстие и обработать торец; затем просверлить в пробке несквозное отверстие диаметром 2 мм (рис. 106) и легкими ударами молотка вставить в отверстие стержень пружины.

Выпадение шурупов глазков из гнезд цевья ложи и приклада (черт. 2)

Глазки в гнездах цевья и приклада ложи должны прочно удерживаться шурупами. Выступание глазков над поверхностью ложи допускается до 0,5 мм.

Зазоры по контуру глазков допускаются. Несовпадение прорези глазка с прорезью в ложе, не препятствующее прохождению ремня, допускается.

Причина неисправности:

Износ отверстий для шурупов глазков в цевье и прикладе ложи.

(I) Рассверлить в ложе отверстия для шурупов глазка диаметром 6 мм (рис. 107), изготовить пробки (рис. 108), поставить их на kleю в отверстия и обработать (рис. 109), после чего закрепить глазки шурупами.




Рис. 107. Сверление отверстий для пробок




Рис. 108. Пробка




Рис. 109. Постановка пробок и обработка их

Качка глазков последнего образца

1. Подогнуть и заострить концы лапок глазков, вставить глазки в ложу и оправкой по ширине прорези забить лапки в дерево ложи.

Примечание. Если в ложу поставлены упрощенные глазки, имеющие качку, то лапки глазков подогнуть медным молотком.

Выпадение шурупов затылка

(черт. 2)

Затылок должен быть прочно привинчен шурупами к прикладу ложи. Выпадение шурупов из приклада ложи и проворот их в ложе не допускаются.

Причина неисправности:

Износ отверстий в прикладе ложи для шурупов затылка.

(I) Отделить затылок, рассверлить в ложе отверстия для шурупов затылка диаметром 10 мм (рис. 110), изготовить пробки (рис. 111),

поставить их на kleю в отверстия и обработать пробки заподлицо с прикладом; затем по отверстиям в затылке просверлить в пробках отверстия диаметром 3 мм (рис. 112), после чего закрепить затылок шурупами.




Рис. 110. Сверление отверстий для пробок




Рис. 111. Пробка




Рис. 112. Постановка пробок и обработка их

Качка нагеля в ложе

(черт. 2)

Нагель должен быть прочно закреплен в ложе гайкой; продольная и круговая качка его в ложе не допускается.

Причина неисправности:

Износ отверстия в ложе нагеля.

(I) При качке нагеля, ощущимой рукой, подобрать из снятых с негодных лож исправный нагель с повышенными размерами.

Если подобрать такой нагель невозможно, заменить ложу (карта 8).

(II) При наличии качки нагеля изготовить нагель с повышенными размерами (рис. 113) и поставить его в ложу.





Рис. 113. Нагель (повышенный)

Если вырез нагеля выступает за стенки гнезда ложи, изготовить шайбу (рис. 114) и поставить ее между головкой нагеля и ложей.

~ КРУГОМ



Материал: Сталь
оцинкованная
ГОСТ 7118-54

Рис. 114. Шайба

Выступание затылка над боковыми поверхностями приклада (черт. 2)

Выступание затылка над боковыми поверхностями приклада не допускается.

Причины неисправности:

Усыхание приклада или уменьшение размеров приклада в результате его обработки.

(I) При выступании краев затылка над боковыми поверхностями приклада запилить затылок драчовым напильником заподлицо с прикладом ложи. После запиловки края затылка зачистить, а острые углы притупить личным напильником.

Туго вкладывается ствол со ствольной коробкой в ложу (черт. 1)

Ствол со ствольной коробкой должен свободно вкладываться в ложу. Прилегание ствола к желобу цевья ложи допускается в том случае, если оно не вызывает погиба ствола при укладке ствола в ложу и при свинчивании хвостовым винтом и винтом упора.

Причины неисправности:

1. Коробление ложи в результате разбухания и усушки дерева.

(I) Если ствол со ствольной коробкой входит в ложу туго, то нужно подчистить терпугом или стамеской соответствующие места стенок желоба цевья или гнезда для ствольной коробки.

2. Отсутствие зазора между стволовом со ствольной коробкой и ложей.

(I) Подчистить соответствующие места ложи стамеской.

Предельная величина зазора указана на рис. 115.

Примечание. Во всех остальных случаях ремонта винтовки (или ложи) зазор, указанный на рис. 115, не проверять.




Рис. 115. Допускаемый зазор между стволовом со ствольной коробкой и ложей

Качка ствOLA со ствольной коробкой в ложе

(черт. 1)

Дульная часть ствола в собранной винтовке может иметь качку в обе стороны не более 2 мм (суммарно).

Причина неисправности:

Коробление ложи в результате разбухания и усушки дерева.

(I) При качке ствола со ствольной коробкой в ложе более 2 мм разобрать винтовку, смазать нижнюю поверхность ствола и ствольной коробки разведенным суриком, вложить ствол со ствольной коробкой в ложу и, придерживая ствол одной рукой в месте соединения его со ствольной коробкой, другой рукой попеременно надавливать на дульную часть ствола и на хвост ствольной коробки.

Места желоба цевья и гнезда ложи для ствольной коробки, давшие неравномерный отпечаток краски, подчистить терпугом или стамеской.

Неравномерное прилегание задней плоскости упора ствольной коробки к плоскости нагеля ложи

(черт. 1)

Для проверки прилегания упора ствольной коробки к нагелю смазать плоскость нагеля ровным слоем разведенного суртика, осторожно вложить ствол со ствольной коробкой в ложу и нажимом

на дульный срез ствола прижать упор к нагелю. Плоскость прилегания упора к нагелю, определяемая отпечатком краски, должна быть не менее 75% площади упора.




Рис. 116. Зачистка задней плоскости упора ствольной коробки

При наличии вмятин на задней плоскости упора зачистить личным напильником только приподнятый металл.

Продольное перемещение ствола со ствольной коробкой в ложе (черт. 1)

Продольное перемещение ствола со ствольной коробкой, не закрепленных хвостовым винтом и винтом упора в ложе, после подгонки упора к нагелю допускается не более 1,5 мм.

Продольное перемещение ствола со ствольной коробкой, закрепленных винтами, не допускается.

В противном случае имеется неисправность в ложе.

Причины неисправности:

1. Уплотнение дерева ложи сзади нагеля.

(I) Проверить, не имеет ли нагель качки в отверстии ложи. См. раздел «Качка нагеля в ложе» (стр. 77).

2. Износ или смятие гнезда в ложе для упора ствольной коробки (61, черт. 2).

(I) При наличии износа или смятия гнезда в ложе для упора ствольной коробки, вызывающем продольное перемещение незакрепленного (хвостовым винтом и винтом упора) ствола со ствольной коробкой в ложе более чем на 1,5 мм, изготовить стальную или медную пластинку и легкими ударами молотка забить ее в гнездо ложи (рис. 117).

3. Износ отверстия в ложе для хвостового винта.

(I) При продольном перемещении ствола со ствольной коробкой, закрепленных в ложе хвостовым винтом и винтом упора, подобрать втулку из любого металла (рис. 118), рассверлить в ложе отверстие для хвостового винта до диаметра 10 мм и поставить в него на kleю втулку.

Если подобрать втулку невозможно, заменить ложу (карта 8).

(II) Подобрать или изготовить втулку из любого металла (рис. 118), рассверлить в ложе отверстие для хвостового винта до диаметра 10 мм и поставить в него на клею втулку.




Рис. 117. Постановка пластиинки в гнездо ложи для упора ствольной коробки




Рис. 118. Втулка для хвостового винта и постановка ее в ложу

Прилегание ложевого наконечника к стволу (черт. 1)

Прилегание граней ложевого наконечника к поверхности ствола не допускается.

(I) Если грани ложевого наконечника прилегают к стволу, то подчистить прилегающую грань наконечника личным напильником до образования зазора, видимого на глаз.

Выступание хвоста ствольной коробки над ложей (черт. 1)

Выступание хвоста ствольной коробки над ложей допускается до 2 мм.

(I) При выступании хвоста ствольной коробки над ложей более 2 мм зачистить гнездо в ложе для ствольной коробки и подогнать ствол со ствольной коробкой к ложе. См. раздел «Качка ствола со ствольной коробкой в ложе» (стр. 79).

Магазинная коробка тую входит в вырез ложи (черт. 1)

Магазинная коробка должна входить в вырез для нее в ложе без значительных усилий.

(I) При затруднительном вхождении магазинной коробки в ложу или отсутствии зазоров между магазинной коробкой и ложей под-




Рис. 119. Допускаемые зазоры между магазинной коробкой и ложей

чистить соответствующие места в вырезе ложи терпугом или стамеской.

Предельные величины зазоров и их места указаны на рис. 119.

Примечание. Во всех остальных случаях ремонта винтовки (или ложи) зазоры, указанные на рис. 119, не проверять.

Выступание конца угольника магазинной коробки над ложей (черт. 1)

Выступание угольника магазинной коробки над ложей допускается до 2 мм.

(I) Если угольник над ложей выступает более чем на 2 мм, зачистить стамеской гнездо для угольника в ложе, соблюдая при этом зазоры между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки в пределах от 1 до 2,5 мм.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ СТВОЛЬНОЙ НАКЛАДКИ

Ребра ствольной накладки свисают над цевьем ложи (черт. 1)

Свисание ствольной накладки над цевьем ложи допускается до 1,5 мм с каждой стороны.

(I) Если ствольная накладка свисает более чем на 1,5 мм, то нужно подобрать новую ствольную накладку или сделать на ребрах старой ствольной накладки фаски (рис. 120).




Рис. 120. Зачистка ребер ствольной накладки

Продольное перемещение ствольной накладки (черт. 1)

Продольное перемещение ствольной накладки в собранной винтовке допускается до 3 мм.

(I) При продольном перемещении ствольной накладки более 3 мм заменить ствольную накладку или подобрать новые ложевые кольца.

Прогиб ствола ствольной накладкой (черт. 1)

Прогиб ствола ствольной накладкой определяется наличием неодинаковых зазоров между стволов и ложевым наконечником у собранной винтовки и у винтовки с отделенной ствольной накладкой.

Ствольная накладка должна плотно прилегать к ложе с обеих сторон на длине не менее 7 мм на участках до 30 мм выше или ниже верхнего и нижнего ложевых колец. В остальных местах между ствольной накладкой и ложей допускается зазор до 2,5 мм с обеих сторон.

(I) При прогибе ствола ствольной накладкой подчистить в желобе цевья ложи или ствольной накладке неровности или подобрать новую ствольную накладку.

Трещины в ствольной накладке (черт. 2)

(I) При наличии в ствольной накладке продольной сквозной трещины длиной до 120 мм разделать в накладке три поперечных паза




Рис. 121. Постановка и обработка вклейек

(рис. 121), изготовить три вклейки (рис. 122), поставить их на клею в пазы и обработать заподлицо с поверхностью накладки (рис. 121).

При трещине длиной до 40 мм поставить на концах ее две вклейки.

Если имеется трещина длиной более 120 мм независимо от

места ее расположения или две и более сквозные трещины, то ствольную накладку нужно заменить.

Ствольные накладки, имеющие несквозные трещины или сквозные трещины длиной до 15 мм на каждом из концов, допускаются без ремонта.




Рис. 122. Заготовка вклейки

Качка наконечников ствольной накладки (черт. 2)

Качка наконечников ствольной накладки не допускается.

Причина неисправности:

Ослабление заклепок наконечников или отгиб вдавленных при штамповке концов наконечников ствольной накладки.

(I) Ослабленные заклепки подтянуть при помощи гнетка, слегка ударяя молотком по гнетку.

Если вдавленные при штамповке концы наконечников отогнулись, то их необходимо подогнуть при помощи выколотки.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛОЖЕВЫХ КОЛЕЦ (черт. 1)

Качка ложевых колец на цевье ложи

Ложевые кольца, надетые на собранную винтовку, должны прочно удерживаться в вырезах колечных пружин и не срываться с них при попеременном давлении на кольца вперед и назад.

Причины неисправности:

В ложевых кольцах

1. Разжатие ложевых колец.

(I) Снять ложевые кольца с цевья ложи и проверить зазоры в замке между их концами (рис. 123).





Рис. 123. Допускаемый зазор в замке ложевого кольца

При зазоре более 0,5 мм установить кольцо на свинцовой плите, имеющей углубление по контуру верхней части кольца, и ударами

молотка по гнетку, поставленному внутрь ложевого кольца на его верхнюю часть, свести концы кольца в замке (рис. 124).



Углубление по контуру верхней части ложевого кольца

Рис. 124. Сведение концов ложевого кольца в замке:
1 — гнеток; 2 — молоток; 3 — свинцовая плита; 4 — ложевое кольцо

В ложе

2. Усушка цевья ложи.

(I) Если ложевые кольца недерживаются в вырезах колечных пружин вследствие усушки цевья ложи, то подобрать утолщенную ствольную накладку или уменьшенное ложевое кольцо.

Если подобрать ствольную накладку или уменьшенное ложевое кольцо невозможно, заменить ложу (карта 8).

Затруднительно надеваются и снимаются ложевые кольца

Ложевые кольца должны надеваться на цевье ложи и сниматься с него от руки без особых усилий.

Причины неисправности:

В ложевых кольцах

1. Изгиб или смятие ложевых колец.

(I) Выправить кольца на круглой оправке медным молотком.

Если после правки кольца будут иметь разжатые концы в замке, свести концы их. См. раздел «Качка ложевых колец на цевье ложи», п. 1 (стр. 85).

В ложе и ствольной накладке

2. Разбухание ложи и ствольной накладки.

(I) Разбухание ложи и ствольной накладки определяют по тому, насколько трудно надеваются ложевые кольца на цевье ложи или снимаются с него, а также по величине зазора в замке между концами колец, надетых на винтовку (допускаемый зазор не более 5 мм).

Для устранения разбухания ложи и ствольной накладки равномерно просушить их в сухом помещении, предварительно смазав ружейной смазкой все металлические детали.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ШТЫКА

(черт. 1)

Боковая качка штыка на стволе

Боковая качка штыка на стволе, ощущимая пальцами руки, не допускается. Штык, надетый на ствол до отказа, не должен сдвигаться с места под действием пружины защелки штыка.

Причины неисправности:

1. Износ канала трубы штыка.

(I) При наличии износа канала трубы штыка, приводящего к боковой качке штыка на стволе, обжать разрезную часть трубы штыка.

Для этого надеть на штыковую трубку прибор 11 (приложение 1) и слегка зажать его вместе со штыком в тисках. Затем вставить в канал трубы прибор 12 (приложение 1) так, чтобы между ним и каналом трубы был небольшой зазор (0,2—0,3 мм), и, сжимая прибор 11 тисками, обжать трубку штыка до полного зажима прибора 12 (рис. 125).

Затем, не отрывая с места прибор 12 и слегка отжав губки тисков, повернуть трубку штыка в приборе 11 на $\frac{1}{3}$ окружности (120°), после чего, зажав губки тисков, снова обжать трубку. Трубку обжимать до тех пор, пока не будет устранена боковая качка штыка.

После обжатия зачистить личным напильником стенки продольного паза трубы штыка так, чтобы в него свободно входило основание муфты на стволе (рис. 126).




Рис. 125. Обжатие трубы штыка:
1 — прибор 11; 2 — прибор 12; 3 — тиски;
4 — трубка штыка




Рис. 126. Места зачистки продольного паза трубы штыка

При повторных обжатиях прибор 12 следует выдвигать из трубы настолько, чтобы между ним и стенками трубы получался зазор 0,2—0,3 мм (т. е. такой же, как и при первоначальном обжатии).

Если путем обжима трубы устранить боковую качку штыка невозможно, заменить штык и подогнать его к стволу (карта 9).

2. Уширение разрезной части канала трубы штыка.

(I) Измерить ширину выреза в трубке штыка.

Если ширина выреза больше 10,7 мм, обжать трубку штыка, как указано в п. 1.

Круговая качка штыка на стволе

Круговая качка штыка на стволе в винтовках, выпускаемых из ремонта, допускается до 0,5 мм.

Причины неисправности:

В штыке

1. Износ канала трубы штыка.

См. раздел «Боковая качка штыка на стволе», п. 1 (стр. 87).

2. Износ рабочей грани зуба защелки штыка (62, черт. 1):

(I) При круговой качке штыка, запертого защелкой, заменить защелку и пригнать ее по месту (карта 10).

3. Износ боковых плоскостей основания мушки на стволе (63, черт. 1):

(I) Если при исправной защелке и обжатой трубке имеется круговая качка штыка, то подобрать защелку с повышенными размерами и пригнать ее по месту (карта 10).

Продольная качка штыка на стволе

Продольная качка штыка на стволе допускается до 0,6 мм, если при этом винтовка удовлетворяет требованиям нормального боя.

Причины неисправности:

1. Износ поперечной прорези трубы штыка (64, черт. 1).

(I) При продольной качке штыка на стволе уменьшить ширину

поперечной прорези трубы. Для этого отделить от штыка защелку штыка, зажать в тисках подставку (приложение 2, рис. 174), установить на нее трубку штыка и вставить в трубку гнеток (приложение 2, рис. 175) так, чтобы косой его вырез расположился, как показано на рис. 127.

Затем легкими ударами молотка по гнетку уменьшить ширину поперечной прорези настолько, чтобы размер ее был на 0,2—0,3 мм меньше размера основания мушки на стволе. После этого подчистить личным напильником нижнюю грань прорези по размеру основания мушки и проверить примыкание штыка к стволу.

Рис. 127. Уменьшение поперечной прорези трубы штыка:
1 — молоток; 2 — гнеток; 3 — подставка; 4 — тиски; 5 — трубка штыка

2. Износ канала трубы штыка. См. раздел «Боковая качка штыка на стволе», п. 1 (стр. 87).

Туго надевается и снимается штык со ствола

Штык должен надеваться на ствол и сниматься со ствола усилием руки.

Надевание штыка на ствол ударами приклада о землю не допускается.

Поворот штыка на ствole должен быть плавным, без скачков и заеданий.

Причина неисправности:

Сжатие разрезной части трубы штыка.

(I) Проверить, входит ли прибор 12 (приложение 1) в канал трубы штыка. Прибор должен свободно входить в канал трубы, при этом верхний и нижний срезы трубы должны находиться между рисками прибора.

При сжатии разрезной части трубы штыка зажать шейку штыка в тисках с медными прокладками, вставить в канал трубы легкими ударами молотка прибор 12, после чего, поворачивая прибор, вынуть его из трубы. Указанную операцию повторять до тех пор, пока штык не будет надеваться на ствол усилием руки.

Изгиб лезвия штыка

(I) Изгиб лезвия штыка выявляется осмотром штыка, примкнутого к стволу в собранной винтовке. В непогнутом штыке продолжение линии верхнего ребра лезвия должно пересекать винтовку от колодки секторного прицела до шейки ложи включительно. В винтовке, повернутой на левый бок, линия верхнего ребра лезвия должна совпадать с направлением ребра цевья ложи или быть ему параллельной.

При изгибе лезвия штыка выпрямить лезвие на деревянной тумбе медным молотком.

Отлом конца лезвия штыка

(I) В том случае, когда острый конец лезвия штыка отломан, но длина лезвия штыка осталась не менее 355 мм, вновь заточить лезвие. Для этого зажать штык в тисках с медными прокладками,




Рис. 128. Опиловка конца лезвия штыка

опилить с обеих сторон личным напильником конец лезвия и притупить его (рис. 128).

Если длина лезвия меньше 355 мм, заменить штык (карта 9).

Неэнергично действует защелка штыка

При нажатии на защелку штыка в продольном направлении она должна свободно, без заеданий, двигаться до упора в задний срез шейки штыка, а по прекращении нажатия — под действием пружины защелки штыка энергично отходить назад.

При повороте штыка на стволе защелка штыка под действием пружины должна опускаться вниз и, упираясь в правую плоскость основания корпуса мушки на стволе, прочно запирать штык на стволе, при этом защелка штыка должна заходить за основание корпуса мушки не менее чем на $\frac{1}{3}$ длины скошенной грани защелки.

Причины неисправности:

1. Изгиб стержня защелки штыка (65, черт. 1).

(I) Выправить стержень защелки штыка на стальной плите медным молотком.

2. Осадка пружины защелки штыка.

(I) Заменить пружину защелки.

3. Изгиб шпильки защелки штыка.

(I) Выправить шпильку на стальной плите медным молотком.

Выпадение шпильки защелки штыка

Причина неисправности:

Износ шпильки защелки штыка или отверстия для нее в штыке.

(I) Проверить прочность посадки шпильки защелки штыка давлением на ее конец выколоткой; свободное перемещение шпильки при этом от усилия руки не допускается.

При свободном перемещении шпильки подобрать утолщенную шпильку. Если подобрать шпильку невозможно, то поставить старую шпильку на место и слегка раскернить ее концы.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ШОМПОЛА

(черт. 1)

Затруднительное соединение шомполя с ложей

Шомпол должен свободно проходить по шомпольной дорожке цевья ложи и от руки ввинчиваться в шомпольный упор до отказа.

Причины неисправности:

В шомполе

1. Изгиб шомполя.

Изгиб шомполя, видимый на глаз, не допускается.

(I) Выправить шомпол на деревянной тумбе или свинцовой плите медным молотком.

2. Смятие начальных ниток резьбы на конце шомполя (66, черт. 1).

См. раздел «Устранение общих неисправностей», п. 7 (стр. 12).

3. Искривление шомпольной дорожки от поводки цевья ложи (67, черт. 2).

(I) Прочистить шомпольную дорожку терпугом так, чтобы шомпол свободно проходил по дорожке. Зачищенные места в шомпольной дорожке покрыть олифой.

4. Уменьшение глубины шомпольной дорожки от разбухания ложи.

(I) При разбухании ложи просушить ее в сухом помещении, после чего прочистить шомпольную дорожку терпугом так, чтобы шомпол свободно проходил по ней.

Зачищенные места в шомпольной дорожке покрыть олифой.

5. Несовмещение отверстия шомпольного упора с шомпольной дорожкой (68, черт. 2).

(I) Несовмещение отверстия шомпольного упора с шомпольной дорожкой определяется при помощи шомполя, который не ввинчивается в шомпольный упор.

Выступание шомпольного упора над деревом ложи не допускается; утопание в дереве ложи должно быть не менее 0,5 мм.

Если шомпольный упор выступает над деревом ложи, забить его медным молотком в гнездо ложи и проверить при помощи шомполя, совместилось ли отверстие упора с шомпольной дорожкой.

Если шомпольный упор не становится на место, вынуть шомпольный упор и углубить стамеской гнездо для него.

При утопании шомпольного упора в дереве ложи вынуть упор из гнезда, поставить на дно гнезда на kleю деревянную прокладку такой толщины, которая обеспечивала бы нормальное расположение упора в ложе, и вновь поставить упор на место.

6. Засорение отверстия в шомпольном упоре (69, черт. 2).

(I) Прочистить шомпольный упор специальным прибором (приложение 2, рис. 176), не отделяя упор от ложи.

Если прибора нет, то отделить упор от ложи и прочистить отверстие сначала концом проволоки, а затем метчиком «В» прибора 1Б.

См. раздел «Устранение общих неисправностей», п. 7 (стр. 12).

7. Выступание ложевого наконечника над дном шомпольной дорожки (70, черт. 2).

(I) Заменить ложевой наконечник.

В ложевых кольцах

8. Смятие ложевых колец у замка.

См. раздел «Затруднительно надеваются и снимаются ложевые кольца», п. 1 (стр. 86).

Выпадение шомполя из ложи

Шомпол, ввинченный в шомпольный упор до отказа, должен прочно удерживаться в ложе; выпадение его не допускается.

Причины неисправности:

В шомполе

1. Отлом нарезного конца шомполя (71, черт. 1).

(I) Заменить шомпол.

(II) Если нарезной конец шомполя отломан, но его длина осталась не менее 627 мм, восстановить нарезной конец шомполя.




Рис. 129. Обработка нарезного конца шомполя

Для этого нагреть конец шомполя на длине 17—20 мм до температуры 800—850° С (вишнево-красное каление) и охладить его в сухом песке или золе. Затем конец шомполя обработать на диаметр 3,98 мм на длине 7,5 мм и нарезать плашкой резьбу СПВ 4,06×32 нит. (рис. 129).

Если длина шомполя меньше 627 мм, заменить шомпол.

Примечание. Шомпол с отломанным нарезным концом и длиной меньше 627 мм переделать на шомпол для карабина, как указано выше (рис. 129).

2. Износ резьбы на конце шомполя.

(I) Навинтить на шомпол шомпольный упор, не бывший в употреблении, и проверить, прочно ли он удерживается на шомполе.

Если шомпольный упор удерживается на шомполе ненадежно, то заменить шомпол.

(II) При наличии износа резьбы на конце шомполя и ненадежном удерживании шомпольного упора на шомполе отрезать нарезной конец шомполя и обработать его вновь. См. выше п. 1.

В шомпольном упоре

3. Срыв или износ резьбы в отверстии шомпольного упора (72, черт. 2).

(I) Навинтить шомпольный упор на шомпол, не бывший в употреблении, и проверить, прочно ли шомпольный упор удерживается на шомполе.

Если шомпольный упор удерживается на шомполе ненадежно, то заменить шомпольный упор.

4. Засорение отверстия в шомпольном упоре.

См. раздел «Затруднительное соединение шомполя с ложей», п. 6 (стр. 91).

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дефектация и ремонт протирки

Протирка должна быть прямолинейной. Головка ее должна свободно вращаться на стебле. Качка головки в соединении со стеблем допускается при том условии, если нет продольного перемещения головки относительно стебля.

Забитость и срыв резьбы для шомпола не допускаются.

Протирка должна свободно навинчиваться на шомпол всей резьбой.

Ниже приводятся неисправности, которые встречаются в протирке.

Затруднительное вращение головки протирки на стебле

Причины неисправности:

1. Изгиб протирки.

(I) Выправить протирку на деревянной подкладке или свинцовой плите деревянным или медным молотком.

2. Смятие стебля протирки в месте соединения с головкой.

(I) Зажать стебель протирки в тисках с медными прокладками и при помощи лезвия отвертки вращать головку до получения свободного вращения.

Затруднительное соединение протирки с шомполом

Причины неисправности:

1. Забитость резьбы в головке протирки.

(I) Прочистить резьбу в головке протирки прибором 1Б (мечик В — 0", 160).

2. Смятие полой части головки.

(I) Зажать протирку в тисках с медными прокладками и при помощи стальной оправки диаметром 4,4 мм легкими ударами молотка по ней выпрямить полую часть головки.

Перемещение головки протирки относительно стебля

Причина неисправности:

Износ завальцовки на стебле протирки.

(I) Зажать стебель протирки в тисках с деревянными прокладками и смазать маслом место соединения стебля с головкой.

Затем надеть на стебель протирки клупп № 1 с двумя специальными стальными вкладышами (приложение 2, рис. 177) так, чтобы выступы вкладышей вошли в канавку стебля (рис. 130), и обжать стебель, вращая клупп и периодически поджимая вкладыши винтом.




Рис. 130. Обжим стебля протирки:
1 — клупп № 1; 2 — вкладыш; 3 — тиски; 4 — протирка; 5 — винт; 6 — деревянные прокладки

В отвертке встречаются следующие неисправности:

1. Изгиб отвертки.

(I) Выправить отвертку медным молотком на стальной плите.

2. Скрошенность лезвия отвертки.

(I) Заправить конец лезвия на наждачном точиле, периодически смачивая его водой, чтобы избежать отпуска, при этом лезвие должно быть заправлено по ширине до размера $6_{-0,5}$ мм и по толщине до размера $0,6_{-0,2}$ мм.

3. Забитость вырезов на боковой грани отвертки.

(I) Зачистить вырезы личным напильником. Глубина меньшего выреза должна быть 1,9 мм, большего — 2,4 мм.

Обжимать стебель до тех пор, пока не будет устранено продольное перемещение головки относительно стебля.

Обжатый стебель должен свободно вращаться на головке протирки.

Дефектация и ремонт отвертки

Лезвие отвертки не должно быть выкрошено. Забитость вырезов на боковой грани отвертки не допускается.

Дефектация и ремонт шомпольной муфты

В шомпольной муфте встречается следующая неисправность:

Смятие корпуса шомпольной муфты.

(I) Выправить корпус шомпольной муфты медным молотком на стальной оправке.

Дефектация и ремонт дульной накладки

В дульной накладке встречаются следующие неисправности:

1. Смятие корпуса дульной накладки.

(I) Выправить корпус дульной накладки медным молотком на оправке.

2. Износ отверстия для шомполя.

(I) Износ определяется осмотром дульной накладки, надетой на ствол.

Если износ отверстия в дульной накладке приводит к соприкосновению шомполя с поверхностью канала ствола у дульного среза, заменить накладку.

Дефектация и ремонт ершика

В ершике встречаются следующие неисправности:

1. Непрочное соединение щетки с муфтой.

(I) Закернить щетку с муфтой в двух новых точках.

2. Износ или срыв резьбы для шомпола в муфте.

(I) Если ершик не удерживается на шомполе вследствие износа или срыва резьбы в муфте, заменить ершик.

3. Забитость резьбы в муфте.

(I) Прочистить резьбу в муфте прибором 1Б (метчик В—0", 160).

Дефектация и ремонт масленки

Крышки горловин масленки должны навинчиваться плотно.

Вытекание масла или щелочи из масленки не допускается.

В масленке встречаются следующие неисправности:

1. Неплотное соединение крышки масленки с горловиной.

(I) Подобрать новую крышку масленки.

Если подобрать крышку невозможно, заменить масленку.

2. Смятие стенок масленки.

(I) Выправить стенки масленки. Если выправить стенки масленки невозможно, то заменить масленку.

3. Трешины или проколы в масленке.

(I) Промыть масленку горячей водой и обезжирить поверхность около трещины или прокола травленой кислотой. Заготовить из тонкой жести или оцинкованного железа пластинку с размерами немного большими, чем трещина или прокол, после чего припаять пластинку оловом и зачистить наждачным полотном.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ ОБР. 1891/30 г.

Дефектация и ремонт 7,62-мм снайперской винтовки обр. 1891/30 г. производятся аналогично дефектации и ремонту 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г., за исключением дефектации и ремонта ствола (стр. 14, пп. 1 и 2). Кроме того, усилие спуска курка в снайперской винтовке должно быть от 2 до 2,6 кг.

Вхождение калибра К-2 (7,772 мм) в канал ствола снайперской винтовки с дульной части допускается на длину не более 4 мм.

В канале ствола раковины не допускаются; следы ржавчины, сыпь, скругление и скрошенность углов полей нарезов допускаются при условии удовлетворения винтовки требованиям нормальной кучности боя. Рассверловка дульной части канала ствола снайперской винтовки не производится.

Дефектация и ремонт кронштейна, чехла и кожаных покрышек оптического прицела производятся согласно следующим указаниям.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ КРОНШТЕЙНА ОБР. 1942 г. ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА ПУ

(черт. 3)

Качка основания кронштейна на ствольной коробке

Причина неисправности:

Не довинчен крепежный винт основания.

(I) Довинтить крепежный винт основания до отказа и закрепить его стопорным винтом основания.

Качка кронштейна на его основании

Причины неисправности:

1. Не довинчен стопорный винт или регулирующий винт.

(I) Довинтить стопорный винт или регулирующий винт до отказа, при этом между головкой стопорного винта и стойкой основания кронштейна должен быть видимый на глаз зазор; при отсутствии зазора стопорный винт заменить.

2. Срыв или износ резьбы стопорного или регулирующего винтов или резьбы в отверстиях для них в основании кронштейна.

(I) При срыве или износе резьбы стопорного или регулирующего винтов заменить их.

При износе или срыве резьбы в отверстиях основания кронштейна винтовку отправить в вышестоящий ремонтный орган.

Качка оптической трубы в кронштейне

Причины неисправности:

1. Не довинчен соединительный винт.

(I) Довинтить соединительный винт до отказа.

2. Срыв или износ резьбы соединительных винтов или резьбы в отверстиях кронштейна.

(I) При срыве или износе резьбы соединительных винтов заменить их.

При износе или срыве резьбы в отверстиях кронштейна винтовку отправить в вышестоящий ремонтный орган.

Повреждение швов брезентового чехла оптического прицела

(I) Прошить швы суроными нитками. При наличии повреждения ткани чехла поставить на поврежденное место заплату из брезента и прошить ее суроными нитками.

Повреждение швов кожаных покрышек оптического прицела

(I) Прошить швы суроными нитками. Если изношен соединительный ремешок, то заменить ремешок.

Перестановка оптического прицела с одной снайперской винтовки на другую

(I) При боевых повреждениях винтовки допускается перестановка оптического прицела с одной снайперской винтовки на другую.

Установку и выверку оптического прицела, а также приведение снайперской винтовки к нормальному бою производить согласно правилам, изложенным в Наставлении по стрелковому делу «Винтовка обр. 1891/30 г. и карабины обр. 1938 г. и обр. 1944 г.».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-ММ КАРАБИНА ОБР. 1938 г.

Дефектацию и ремонт 7,62-мм карабина обр. 1938 г. производить аналогично дефектации и ремонту 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г., за исключением ствола со ствольной коробкой, прицельных приспособлений, ложи, ствольной накладки и шомпола, особенности дефектации и ремонта которых изложены ниже.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ СТВОЛА СО СТВОЛЬНОЙ КОРОБКОЙ

Дефектацию и ремонт ствола со ствольной коробкой 7,62-мм карабина обр. 1938 г. производить так же, как дефектацию и ремонт ствола со ствольной коробкой 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г., с тем только отличием, что рассверловку дульной части канала ствола карабина производить при износе (растерости) дульной части канала на длине от 10 до 30 мм (вместо 10—45 мм) и при раздупии дульной части канала на расстоянии от дульного среза не более 30 мм (вместо 45 мм).

При вхождении калибра К-2 в канал ствола (как с рассверленной, так и нерассверленной дульной частью) с дульной части на длину более 30 мм от дульного среза карабин, не удовлетворяющий вследствие этого требованиям нормального боя, браковать. Кроме того, в подвижных мастерских типа (II) браковать также карабины с рассверленной дульной частью канала ствола при вхождении калибра К-2 в канал ствола с дульной части на длину более 36 мм.

При определении раздупия ствола темные кольца в местах посадки на ствол карабина деталей и шпилек, их закрепляющих, во внимание не принимаются.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

(черт. 4)


Качка прицельной колодки и основания мушки

Прицельная колодка и основание мушки должны быть прочно посажены на ствол.

Качка прицельной колодки или основания мушки, ощущимая пальцами рук, при давлении на нее сбоку (или вдоль) не допускается.

(I) Если посадка прицельной колодки или основания мушки на стволе ослабла или имеется трещина на верхней горизонтальной

▽ ОСТАЛЬНОЕ



Материал: Сталь 25

Рис. 131. Заклепка




Рис. 132. Обработка отверстия для заклепки в прицельной колодке

площадке прицельной колодки, то карабин отправить в вышестоящий ремонтный орган.

(II) При наличии трещины на верхней горизонтальной площадке прицельной колодки выбить шпильку, скрепляющую колодку со стволовом, изготовить заклепку (рис. 131), развернуть отверстие в колодке и в стволе совместно на диаметр $3^{+0,05}$ мм (рис. 132) и поставить в него заклепку. Затем закрепить в тисках подставку (приложение 2, рис. 178), положить на нее прицельную колодку с заклепкой, расклепать конец заклепки, после чего нормальной обжимкой (для 3-мм заклепки с полукруглой головкой) придать расклепанному концу полукруглую форму и зачистить заусенцы (рис. 133).





Рис. 133. Постановка заклепки в прицельную колодку

Нарушение прочности посадки шпильки прицельной колодки или шпильки основания мушки

(I) Проверить прочность посадки шпилек прицельной колодки и основания мушки давлением на концы шпилек выколоткой.

Смещение шпилек при этом от усилия руки не допускается. Если шпильки от усилия руки смещаются, то подобрать шпильки с повышенными размерами и поставить их на место.

Высоты прицела не соответствуют калибру К-17К **(Калибр для карабина обр. 1944 г.)**

(I) Высоты прицела карабина проверять при помощи калибра К-17К (калибр для карабина обр. 1944 г., приложение 1). При проверке прицельный хомутик устанавливается на деления «1», «3» и «8» прицельной планки.

О дефектации и ремонте прицела см. часть вторая, раздел «Высоты прицела не соответствуют калибру К-17» (стр. 21).

Примечание. У карабинов, имеющих прицельную колодку старого образца, высоты прицела калибром К-17К не проверять. Исправность прицела в таких карабинах определять стрельбой на кучность и меткость боя.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛОЖИ **(черт. 2)**

Дефектацию и ремонт ложи производить так же, как дефектацию и ремонт ложи 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г. с изменениями только длины вклейк, указанных в разделе «Повреждения ложи», п. 1 (а, б, в, г, стр. 51—54).

Длина вклейк допускается:

а) при отколе или трещине на ребре шомпольной дорожки в передней части цевья ложи от 50 до 75 мм;

б) при отколе или трещине на ребре шомпольной дорожки в средней части цевья ложи от 50 до 80 мм.

При изломе переднего конца цевья ложу браковать.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ СТВОЛЬНОЙ НАКЛАДКИ **(черт. 2)**

При дефектации и ремонте ствольной накладки руководствоваться указаниями настоящего Руководства (часть вторая, стр. 83—85), за исключением раздела «Трещины в ствольной накладке».

Трещины в ствольной накладке

(I) При наличии продольной сквозной трещины в ствольной накладке длиной до 80 мм разделать в накладке три поперечных паза (рис. 121), изготовить три вклейки (рис. 122), поставить их на kleю в пазы и обработать заподлицо с поверхностью накладки (рис. 121).

Если трещина имеет длину не больше 40 мм, поставить на концах трещины две вклейки.

Если трещина имеет длину более 80 мм, независимо от места расположения, заменить ствольную накладку.

Ствольные накладки, имеющие несквозные трещины или сквозные трещины длиной до 15 мм на каждом из концов, допускаются без ремонта.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ШОМПОЛА

При дефектации и ремонте шомполя руководствоваться указаниями настоящего Руководства (часть вторая, стр. 90—92), за исключением раздела «Выпадение шомполя из ложи».

Выпадение шомполя из ложи

Причина неисправности:

Отлом нарезного конца шомполя.

(I) Заменить шомпол.

(II) Если длина шомполя не менее 413 мм, восстановить нарезной конец шомполя, руководствуясь указаниями части второй настоящего Руководства, раздел «Выпадение шомполя из ложи», п. 1 (стр. 92).

Если длина шомполя менее 413 мм, заменить шомпол.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм КАРАБИНА ОБР. 1944 г.

Дефектацию и ремонт 7,62-мм карабина обр. 1944 г. производить аналогично дефектации и ремонту 7,62-мм карабина обр. 1938 г., за исключением дефектации и ремонта штыка.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ ШТЫКА

(черт. 4)

Качка трубки ствола вследствие ослабления посадки на стволе

Трубка ствола должна быть прочно посажена на ствол. Качка трубки ствола, ощущимая пальцами рук при давлении на нее сбоку, не допускается.

(I) Если посадка трубки ствола на стволе ослабла, отправить карабин в вышестоящий ремонтный орган.

Нарушение прочности посадки шпильки трубки ствола и шпильки основания мушки

(I) Проверить прочность посадки шпилек трубки ствола и основания мушки нажимом выколотки на концы шпилек рукой.

Смещение шпилек при этом от усилия руки не допускается.

Если шпильки от усилия руки смещаются, то подобрать шпильки с повышенными размерами и поставить их на место.

Качка штыка в вертикальной плоскости (в боевом и походном положениях)

Качка штыка карабина в боевом положении в вертикальной и горизонтальной плоскостях, измеряемая у острия лезвия, допускается не более 5 мм.

Качка штыка в походном положении допускается при условии, если при оттягивании лезвия штыка вправо до отказа острие штыка не выступает за дерево ложи; при оттягивании лезвия штыка вверх выступание острия штыка над ребром ложи допускается не более половины ширины заточки, а при оттягивании вниз — не более ширины заточки.

При указанных проверках после оттягивания штык рукой не придерживается.

Примечание. Качка штыка в том и другом положениях проверяется двумя пальцами руки (большим и указательным) с полной выборкой зазоров.

Местом приложения пальцев при проверке качки является начало дол на лезвии в непосредственной близости к рукоятке штыка.

Причина неисправности:

Износ паза трубы ствола (1, черт. 4).

(I) Вывинтить ось штыка и снять лезвие штыка с рукояткой и пружиной.

Зажать проушину трубы ствола в тисках с медными прокладками и обжать их так, чтобы хвостовик лезвия штыка плотно входил между проушиной (рис. 134), затем, освободив проушину




Рис. 134. Обжатие проушины трубы ствола:

1 — медные прокладки; 2 — тиски;
3 — трубка ствола




Рис. 135. Опиловка паза в трубке ствола:

1 — медные прокладки; 2 — тиски;
3 — трубка ствола

трубы ствола из тисков и повернув ствол, зажать цилиндрическую часть трубы ствола.

Опилить внутренние стенки проушины трубы ствола личным напильником до получения плавного поворота хвостовика лезвия штыка в прошине (рис. 135).

Качка штыка в горизонтальной плоскости (в боевом положении)

Величина допустимой качки штыка в боевом положении указана в разделе «Качка штыка в вертикальной плоскости (в боевом и походном положениях)» (стр. 102).

Причины неисправности:

1. Износ отверстия для ствола в рукоятке штыка или износ дульной части ствола по наружному диаметру.

(I) Зажать рукоятку штыка в тисках с медными прокладками так, чтобы кольцевой выступ опирался на верхнюю плоскость прокладки. Специальной обжимкой (приложение 2, рис. 179) обжать рукоятку штыка с верхнего торца (рис. 136), затем освободить рукоятку штыка из тисков, поставить ее верхним торцом на плиту и этой же обжимкой обжать рукоятку штыка с другого торца.




Рис. 136. Обжатие рукоятки штыка:
1 — тиски; 2 — рукоятка штыка; 3 — обжимка;
4 — медные прокладки

(I) Подобрать рукоятку штыка по цилиндрической части лезвия штыка без качки и пригнать по месту.

(II) Изготовить кольцо, зачистить хвостовик лезвия штыка и, нагрев кольца до темно-красного каления, насадить его на цилиндрическую часть хвостовика (рис. 137). Передний торец кольца при этом должен плотно прилегать к торцу штыка.


После этого опилить кольцо и зачистить его по наружному диаметру наждачным полотном № 1 так, чтобы оно без качки входило в отверстие рукоятки.

Если после сборки штыка рукоятка его не будет надеваться на дульную часть ствола, укоротить пружину штыка, для чего отрубить зубилом один—два витка пружины и сошлифовать на $\frac{3}{4}$ крайний виток.

Примечание. Указанный ремонт производить только в том случае, если устранить качку лезвия невозможно способом, указанным в п. 1.

Кольцо

Пригоняется по
месту с натя-
гом $0,02 \div 0,03$
▽▽ Кругом



Материал: Сталь 50




Рис. 137. Насадка кольца на хвостовик лезвия штыка

После обжатия проверить соединение рукоятки штыка со стволовом. При наличии забоин на краях отверстия или тугого соединения рукоятки штыка со стволовом зачистить края отверстия рукоятки надфилем.

(II) Разрезать ножковкой стенку отверстия рукоятки штыка для ствола, сжать струбциной стенки отверстия, заварить разрез и развернуть отверстие (карта 11).

Если устранить качку лезвия штыка указанными способами невозможно, то подобрать рукоятку штыка по дульной части ствола без качки и пригнать по месту.

2. Износ цилиндрической части лезвия штыка или отверстия для штыка в рукоятке штыка.

Качка штыка в горизонтальной плоскости (в походном положении)

Величина допустимой качки штыка при походном положении указана в разделе «Качка штыка в вертикальной плоскости (в боевом и походном положениях)» (стр. 102).

Причина неисправности:

Износ рабочих граней рукоятки (2, черт. 4) или зацепов трубки ствола (3, черт. 4).

(I) Зажать трубку ствола в тисках с медными прокладками так, чтобы нижние зацепы были обращены вверх, и молотком осадить нижние зацепы трубки ствола (рис. 138); затем зачистить приподнятый металл на щеках проушины, собрать штык и пригнать рабочие грани зацепов к рабочим граням рукоятки штыка.

Если устранить качку лезвия штыка указанным способом невозможно, заменить рукоятку штыка.

(II) Подготовить под наплавку рабочие грани рукоятки штыка, наплавить на них слой металла и пригнать по месту (карта 12).

Затруднителен перевод штыка из походного положения в боевое и обратно

Перевод штыка из походного положения в боевое и обратно должен происходить свободно, без заеданий.

Причины неисправности:

1. Изгиб ушков трубки ствола внутрь (4, черт. 4).

Хвостовик лезвия штыка должен свободно (плавно) или с легким трением поворачиваться в проушине трубки ствола.

(I) При наличии изгиба ушков трубки ствола, приводящего к тугому повороту лезвия штыка, зажать трубку ствола в тисках с медными прокладками и при помощи стального призматического гнетка шириной 8,8 мм и молотка выпрямить ушки.

2. Вмятины в стенке полости рукоятки штыка (5, черт. 4).

(I) Осмотреть, не имеет ли полость рукоятки штыка вмятин, затрудняющих передвижение в ней цилиндрической части лезвия штыка.




Рис. 138. Осадка зацепов трубки ствола:
1 — молоток; 2 — тиски; 3 — трубка ствола

При наличии вмятин выпрямить на свинцовой плите полость рукоятки при помощи стальной оправки диаметром 16,6 мм и молотка.

3. Смятие кольца рукоятки штыка (6, черт. 4).

(I) Если рукоятка надевается на дульную часть ствола трудно, то зажать рукоятку штыка в тисках с медными прокладками так, чтобы кольцо рукоятки опиралось на одну из прокладок, и при помощи стальной оправки диаметром 14,4 мм и молотка выпрямить кольцо.

Затруднительное продольное перемещение лезвия штыка (в карабинах последних годов изготовления)

В боевом и походном положениях лезвие штыка должно перемещаться по направлению к шарниру от усилия руки и после прекращения нажатия под действием пружины штыка возвращаться в исходное положение без заедания.

Причины неисправности:

1. Изгиб ушков трубки ствола внутрь.

Указания о дефектации и ремонте см. в разделе «Затруднителен перевод штыка из походного положения в боевое и обратно», п. 1 (стр. 105).

2. Вмятины в стенке полости рукоятки штыка (5, черт. 4).

Указания о дефектации и ремонте см. в разделе «Затруднителен перевод штыка из походного положения в боевое и обратно», п. 2 (стр. 105).

Рукоятка штыка не самозастегивается

Рукоятка штыка от легкого толчка рукой по лезвию должна под действием пружины самозастегиваться как в боевом, так и в походном положении (для штыка старой конструкции — только в походном положении).

Причина неисправности:

Осадка или поломка пружины штыка.

(I) Заменить пружину штыка.

Нарушение прочности соединения оси штыка с трубкой ствола

Ось штыка должна быть полностью ввинчена в трубку ствола. Нарезной конец оси штыка должен быть раскернен в двух точках.

1. Наружено кернение на нарезном конце оси штыка (7, черт. 4).

(I) Зачистить старое кернение на конце оси штыка. Ввинтить ось штыка до отказа и раскернить конец ее в двух новых точках.

2. Износ резьбы оси штыка и резьбы в проушине трубки ствола (8, черт. 4).

(I) Осмотреть резьбу оси штыка и резьбу в проушине трубки ствола.

При наличии износа резьбы оси штыка заменить ось штыка.

Если изношена резьба в отверстии проушины трубы ствола, карабин отправить в вышестоящий ремонтный орган.

Выкрошенность или отлом остряя лезвия штыка

(I) При выкрошенности или отломе остряя лезвия штыка заточить острие лезвия аналогично заточке острия лезвия штыка винтовки обр. 1891/30 г. (стр. 89).

Длина лезвия штыка при этом допускается до 365 мм.

Изгиб лезвия штыка

(I) При наличии изгиба выпрямить лезвие штыка на деревянной тумбе медным молотком.

Переделка ложи 7,62-мм карабина обр. 1938 г. на ложу для 7,62-мм карабина обр. 1944 г.

(I) При переделке ложи 7,62-мм карабина обр. 1938 г. снять с ложи стамеской фаску под лезвие штыка для походного положе-




Рис. 139. Обработка фаски для лезвия штыка

ния (рис. 139), зачистить фаску стеклянной бумагой № 2 и закрасть (приложение 8).

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

КАРТА 1

РАССВЕРЛОВКА ДУЛЬНОЙ ЧАСТИ СТВОЛА ВИНТОВКИ И КАРАБИНА

1. Определить длину раздутия или износа (растертости) дульной части канала ствола.

2. Установить ствол на токарном станке так, чтобы была выдержанна соосность канала ствола со сверлом, зажатым в патроне.

3. Рассверлить канал ствола со стороны дульного среза на диаметр $8,8^{+0,2}$ мм на длину раздутия или износа, но не более 46,5 мм у винтовочных стволов и не более 31 мм у стволов карабинов.

Допускается рассверловка канала ствола непосредственно на длину $45 \pm 1,5$ мм у стволов винтовок и на длину 30 ± 1 мм у стволов карабинов.

4. Развернуть рассверленную часть канала ствола на той же длине разверткой диаметром 9 мм (рис. 140, 141).




Рис. 140. Обработка дульной части канала ствола винтовки




Рис. 141. Обработка дульной части канала ствола карабина

5. Зачистить плоским личным напильником и наждачным полотном следы раздутия заподлицо с наружной поверхностью дульной части ствола и заусенцы на дульном срезе.

6. Протереть ствол и оксидировать.

7. Проверить бой ствола в собранной винтовке или карабине.

КАРТА 2

ПРАВКА ИЗОГНУТЫХ СТВОЛОВ

1. Отделить ствол со ствольной коробкой от ложи.
2. Прочистить и насухо протереть канал ствола.

3. Определить характер и место изгиба по форме тени в канале ствола.

См. раздел «Дефектация и ремонт ствола со ствольной коробкой», п. 4 (стр. 15).

4. При пологом изгибе положить ствол на наковальню (рис. 142) так, чтобы место изгиба находилось над полой частью наковальни, а вершина его была направлена вверх.

Примечание. В зависимости от длины изгиба ствол укладывать поперек наковальни или по диагонали, но так, чтобы вершина изгиба располагалась посередине полой части наковальни.

5. Выправить ствол медным молотком весом от 0,4 до 2 кг.

Сила удара молотком должна быть такой, чтобы ствол не получил перегиба в противоположную сторону.

6. Проверить по тени прямолинейность ствола и, если окажется, что ствол окончательно не выпрямлен, повторить правку.

7. Проверить бой ствола в собранной винтовке.

Примечание. Правка ствола — трудный и ответственный процесс и может быть выполнена только при наличии в мастерской опытного правщика.




Рис. 142. Наковальня для правки ствола:
1 — подставка; 2 — наковальня; 3 — опора

КАРТА З ПОСТАНОВКА ОСИ ПРИЦЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ И ЗАМЕНА ПРИЦЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ

I. Замена оси прицельной планки

1. Зажать ствол в тисках с медными прокладками.

2. Поднять прицельную планку и сжать ее пружину прибором (приложение 2, рис. 180) (рис. 143).

Разрез по АВ




Рис. 143. Замена оси прицельной планки

3. Выбить выколоткой ось прицельной планки.
4. Снять прицельную планку.
5. Подобрать из ЗИП повышенную ось прицельной планки так, чтобы она свободно входила в отверстие прицельной планки и тую (от ударов молотка) в отверстия ушков колодки секторного прицела.
6. Собрать прицельную планку с колодкой.
7. Снять прибор.
8. Проверить работу прицельной планки.

Примечание. По устранении качки прицельной планки на собранной винтовке для сжатия пружины прицельной планки использовать прибор, указанный на рис. 181 (приложение 2).

II. Замена прицельной планки

1. Произвести работы, указанные в пп. 1, 2, 3 и 4 раздела I.
2. Снять прицельный хомутик с прицельной планки.
3. Подобрать прицельную планку и ось прицельной планки, как указано в п. 5 раздела I.
4. Собрать прицельную планку с хомутиком и проверить, свободно ли он перемещается по прицельной планке.
5. Произвести работы, указанные в пп. 6, 7 и 8 раздела I.
6. Проверить и пригнать высоты прицела по калибрю К-17 или К-17К (карта 4).

III. Постановка оси прицельной планки с повышенными размерами при износе отверстий в ушках колодки секторного прицела

1. Произвести работы, указанные в пп. 1, 2, 3 и 4 раздела I.
2. Развернуть отверстия в ушках колодки секторного прицела ручной разверткой на диаметр «Б» (рис. 144), $3^{+0,05}$ мм под ось $\varnothing 3,07_{-0,03}$ мм или на диаметр $3,03^{+0,05}$ мм под ось $\varnothing 3,1_{-0,03}$ мм, при этом ось должна тую (от ударов молотка) входить в отверстия ушков колодки секторного прицела.
3. Проверить, свободно ли входит ось в отверстие прицельной планки. При тугом вхождении оси развернуть отверстие в прицельной планке на диаметр «В» (рис. 145) $3,07^{+0,05}$ мм под ось $\varnothing 3,07_{-0,03}$ мм или на диаметр $3,1^{+0,05}$ мм под ось $\varnothing 3,1_{-0,03}$ мм.
4. Произвести работы, указанные в пп. 6, 7, 8 раздела I и п. 6 раздела II.




Рис. 144. Обработка отверстия в прицельной колодке




Рис. 145. Обработка отверстия в прицельной планке

КАРТА 4

ПРИГОНКА ПРИЦЕЛА ВИНТОВКИ ОБР. 1891/30 г. ПО КАЛИБРУ К-17

1. Отделить ствол от ложи.
2. Зажать ствол в тисках с медными прокладками (рис. 146).
3. Установить прицельный хомутик на деление 8 прицельной планки и проверить высоту прицела по калибру К-17.




Рис. 146:
1 — тиски; 2 — калибр К-17; 3 — прицельная
планка; 4 — прицельный хомутик




Рис. 147:
1 — патронная обойма; 2 — прицельный
хомутик

4. Если высота прицела окажется больше требуемой, откинуть прицельную планку в крайнее переднее положение, смазать краской (синькой) грани секторов колодки и опустить прицельную планку (хомутик находится на делении 8) для получения отпечатка на нижней плоскости хомутика.

5. Снова откинуть прицельную планку в крайнее переднее положение, надеть на прицельную планку для предохранения ее от задирин отрезок патронной обоймы или железную скобочку (рис. 147) и опустить хомутик вниз до упора в обойму.

6. Осторожно подчистить надфилем или личным напильником нижнюю плоскость хомутика на месте отпечатка краски.

7. Снять обойму, поставить хомутик на деление 8 прицельной планки и проверить высоту прицела калибром К-17. Если проходная ступенька калибра не проходит над грифкой прицельной планки, повторить операции, указанные в пп. 4, 5, 6 и 7.

8. Таким же образом пригнать по калибру К-17 высоты прицела при прицельном хомутике, установленном на делениях 6 и 3 прицельной планки.

9. Проверить бой винтовки.

Примечания: 1. При наличии забоин на секторах колодки зачистить только приподнятый металл. Опиловка верхних граней секторов при пригонке высот прицела воспрещается.

2. Пригонка прицела карабина обр. 1938 г. и обр. 1944 г. производится по калибру К-17К при установке прицельного хомутика на деления 1, 3 и 8 прицельной планки.

КАРТА 5

ЗАМЕНА СТЕРЖНЯ МУШКИ

1. Зажать корпус мушки в тисках с медными прокладками.
2. Выбить выколоткой стержень мушки через верхнее отверстие в корпусе мушки.
3. Выточить новый стержень мушки (рис. 148) и пригнать его туго по отверстию в корпусе мушки.




Рис. 148. Стержень мушки




Рис. 149

4. Забить стержень в корпус мушки и зачистить конец стержня заподлицо с нижней плоскостью выступа корпуса мушки (рис. 149).

5. Зачистить бархатным напильником вершину стержня мушки, выдержав размер $11,55 - 0,25$.

6. Поставить собранную мушку на место и проверить бой винтовки.

КАРТА 6

ФРЕЗЕРОВАНИЕ СТЕНКИ ПРОДОЛЬНОГО ПАЗА ДЛЯ ЗАТВОРНОЙ ЗАДЕРЖКИ В СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛАНКЕ

1. Зажать соединительную планку в станочных тисках с медными прокладками.
2. Проверить горизонтальность установки соединительной планки по рейсмусу.
3. Профрезеровать стенку продольного паза по радиусу $R = 3,4$ мм, снимая минимальный слой металла (рис. 150).
4. Снять бархатным напильником заусенцы и притупить острые ребра радиусом $R = 0,2$ мм.




Рис. 150

КАРТА 7

ПОДГОНКА НОВОЙ МАГАЗИННОЙ КОРОБКИ

1. Вставить магазинную коробку в ложу.

При тугом входжении коробки в ложу подчистить соответствующие места в ложе терпугом или стамеской, при этом зазоры между магазинной коробкой и ложей должны быть в пределах, указанных на рис. 119.

2. Закрепить магазинную коробку и ствол со ствольной коробкой в ложе хвостовым винтом и винтом упора и проверить щупом (приложение 2, рис. 173) зазоры между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки, которые должны быть в пределах от 1 до 2,5 мм (черт. 1).

При зазоре менее 1 мм подложить под угольник и скобу магазинной коробки металлические прокладки, изготовленные по рис. 33 и 34, а при зазоре более 2,5 мм подчистить вырезы в ложе для угольника и скобы магазинной коробки; при этом выступание угольника магазинной коробки над ложей допускается до 2 мм.

3. Отжать спусковой крючок назад до упора его в стенку щели скобы магазинной коробки и проверить, полностью ли утапливается при этом шептало спусковой пружины в щели ствольной коробки. Если шептало неполностью утапливается, подчистить личным напильником стенку щели скобы магазинной коробки (см. рис. 22).

4. Вставить обойму с проверочными патронами в поперечные пазы ствольной коробки и, надавливая большим пальцем на патроны, опустить их в магазинную коробку.

Если наполнение магазинной коробки патронами происходит с задержками, проверить, не трет ли зуб отсечки о стенку выреза в левой щеке магазинной коробки. При трении подчистить стенку выреза личным напильником.

5. Если патроны в магазинной коробке не удерживаются зубом отсечки, выпрямить отсечку. Если правкой отсечки неисправность не устраняется, заменить отсечку.

6. Энергично продвинуть затвор вперед и назад. Если верхний патрон, находящийся под зубом отсечки, от сотрясения будет проскакивать из-под зуба, то выпрямить отсечку. Если правкой отсечки неисправность не устраняется, заменить отсечку.

7. Проверить, нет ли раннего или позднего пропуска патронов из магазинной коробки в ствольную при действии затвором.

См. разделы «Ранний пропуск патронов из магазинной коробки в ствольную при действии затвором» (стр. 49) и «Поздний пропуск патронов из магазинной коробки в ствольную при действии затвором» (стр. 50).

8. Проверить, правильно ли извлекаются из патронника и отражаются из ствольной коробки патроны.

При отводе затвора назад патроны должны энергично выбрасываться из ствольной коробки.

КАРТА 8 ПОДГОНКА НОВОЙ ЛОЖИ

1. Подобрать ложу по стволу со ствольной коробкой. При тугом вхождении ствола со ствольной коробкой в ложу подчистить терпугом или стамеской соответствующие места желоба цевья ложи или гнезда для ствольной коробки. При этом зазор между стволовом со ствольной коробкой и ложей должен быть в пределах, указанных на рис. 115.

2. Проверить прилегание ствола со ствольной коробкой к желобу цевья ложи и гнезду ложи. Для этого смазать нижнюю поверхность ствола со ствольной коробкой маслом или суриком и наложить ложу на ствол со ствольной коробкой.

Ствол может касаться дна желоба цевья ложи или иметь зазор. Прилегание ствола к желобу цевья допускается в том случае, если оно не вызывает изгиба ствола при укладке в ложу при нажатии рукой на ствольную коробку в месте соединения ее со стволовом и при свинчивании хвостовым винтом и винтом упора.

Нижняя плоскость ствольной коробки и хвоста ее должна прилегать к соответствующим поверхностям гнезда ложи. Прилегание ствола со ствольной коробкой к ложе определяется по отпечатку масла или суртика в ложе.

При несоблюдении указанных требований подчистить соответствующие места желоба или гнезда терпугом или стамеской, при этом выступание хвоста ствольной коробки над ложей допускается не более 2 мм.

3. Проверить, не выступает ли дерево ложи над нижней плоскостью выреза в ствольной коробке для рукоятки стебля затвора; при выступании зачистить дерево ложи стамеской.

4. Проверить продольное перемещение ствола со ствольной ко-

робкой, не закрепленного в ложе винтом упора и хвостовым винтом; продольное перемещение допускается не более 1,5 мм.

5. Проверить, полностью ли утапливается отражатель в щели ствольной коробки при нажатии на него пальцами руки. При неполном утапливании отражателя, вследствие упирания отражателя в ложу, зачистить выем в ложе полукруглой стамеской.

6. Смазать суриком плоскость нагеля, осторожно вложить ствол со ствольной коробкой в ложу и, надавливая на дульный срез ствола, прижать упор ствольной коробки к нагелю. Величина прилегания упора к нагелю, определяемая отпечатком краски, должна быть не менее 75% площади упора. При меньшей площади прилегания зачистить плоскость упора личным напильником, снимая минимальный слой металла (рис. 116).

7. Собрать винтовку и проверить, не прилегает ли ложевой наконечник к стволу. Если наконечник прилегает, то подчистить его личным напильником.

8. Проверить щупом (приложение 2, рис. 173) зазоры между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки, которые должны быть в пределах от 1 до 2,5 мм.

При зазоре менее 1 мм подложить под угольник и скобу магазинной коробки металлические прокладки, изготовленные по рис. 33 и 34, а при зазоре более 2,5 мм подчистить вырезы в ложе для угольника и скобы магазинной коробки; при этом выступание угольника магазинной коробки над ложей допускается до 2 мм.

9. После подгонки ложи места обработки зачистить стеклянной бумагой № 1, тщательно протереть сухой тряпкой и промазать горячей олифой.

10. Проверить бой винтовки.

КАРТА 9

ПОДГОНКА НОВОГО ШТЫКА

1. Подобрать штык, надевая его на ствол лезвием вверх. При тугом надевании развернуть канал трубки штыка прибором 9 (приложение 1).

Для этого зажать лезвие штыка в тисках с медными прокладками так, чтобы передний срез трубки штыка был над одной из губок тисков, а прибор 9, вставленный в трубку штыка, не доходил своим торцом до губок тисков на 2—3 мм (рис. 151).

Развертывать канал трубки прибором при помощи коловорота. При развертывании прибор смазывать вареным маслом и очищать от стружки.

2. Надеть штык на ствол и проверить выступание дульного среза ствола над передним срезом трубки штыка. Если дульный срез ствола выступает меньше 1 мм, запилить личным напильником передний срез трубки штыка (рис. 152).

3. Повернуть штык вправо и проверить, заходит ли поперечный вырез трубки штыка за основание мушки на стволе.

Если поперечный вырез трубы штыка не заходит за основание мушки, зачистить личным напильником опорную плоскость выреза трубы штыка (рис. 152).

4. Проверить, на какую величину заходит защелка штыка за основание мушки (для запертого положения штыка). Если защелка штыка заходит за основание мушки менее чем на $\frac{1}{3}$ длины скошенной грани, то необходимо пригнать защелку штыка (карта 10) или заменить ее.

5. Круговое вращение штыка (круговая качка) допускается, при этом зазор между левой гранью основания




Рис. 151:

1 — прибор 9; 2 — мелкие прокладки;
3 — тиски; 4 — штык




Рис. 152

мушки и плоскостью окна трубы штыка (при штыке, повернутом до отказа влево) должен быть не более 0,25 мм. Боковая качка штыка, ощущаемая пальцами руки, не допускается.

6. Проверить бой винтовки.

КАРТА 10

ЗАМЕНА ЗАЩЕЛКИ ШТЫКА

1. Выбить выколоткой шпильку защелки штыка, отделить от штыка защелку и вынуть пружину (рис. 153).

2. Прочистить гнездо в штыке для стержня защелки.

3. Подобрать защелку и вставить ее стержнем в гнездо штыка.

4. Проверить, свободно ли перемещается стержень защелки в гнезде штыка. В случае заедания подчистить надфилем или наждачным полотном стержень защелки.

5. Проверить сопряжение защелки с направляющей гранью и наружной поверхностью трубы штыка.

При заедании защелки подчистить полукруглым бархатным напильником




Рис. 153




Рис. 154

места трения на опорном выступе защелки или зубе защелки (рис. 154).

6. Проверить прилегание внутренней плоскости защелки к плоскости среза штыка без пружины. В случае неполного прилегания сверлом диаметром 10 мм обработать фаску в гнезде штыка.

7. Вложить в гнездо штыка пружину, вставить защелку и, нажав пальцем на защелку, проверить прилегание защелки к плоскости среза штыка.

В случае неполного прилегания защелки опилить (укоротить) стержень защелки.




Рис. 155




Рис. 156

8. Вложить в гнездо штыка пружину, вставить защелку и, закрепив ее временно шпилькой, проверить выступание защелки над вырезом трубки штыка (рис. 153). Затем, нажав пальцем на защелку, проверить прилегание внутренней плоскости защелки к плоскости среза штыка.

В случае выступания защелки менее 1 мм над вырезом трубки штыка (рис. 153) или неполного прилегания ее к плоскости среза штыка зачистить одну из стенок паза в стержне защелки (рис. 155).

9. Смазать гнездо в штыке для стержня защелки, вложить пружину, вставить защелку, подобрать и забить шпильку.

10. Примкнуть штык к стволу и проверить, запирается ли он защелкой. Если штык запирается защелкой ненадежно, то подпилить скошенную часть зуба защелки (рис. 156).

КАРТА 11

УСТРАНЕНИЕ КАЧКИ РУКОЯТКИ ШТЫКА НА СТВОЛЕ

1. Отделить лезвие штыка от трубы ствола и снять рукоятку штыка.
2. Разрезать ножовкой стенку отверстия рукоятки штыка.
3. Запилить две фаски $2 \times 45^\circ$ (рис. 157).
4. Сжать струбциной стенки отверстия рукоятки штыка.
5. Не снимая струбцины, заварить электродуговой сваркой разрезанную стенку рукоятки штыка электродом Э50-1.
6. Зачистить личным напильником наплавленный металл заподлицо с поверхностями рукоятки (рис. 158).




Рис. 157




Рис. 158




Рис. 159

7. Развернуть ручной разверткой отверстие до диаметра $14,5^{+0,1}$ мм.

8. Зачистить бархатным напильником заусенцы в отверстии и притупить острые ребра радиусом $R = 0,4$ мм (рис. 159).

9. Собрать штык и проверить соединение рукоятки штыка со стволовом.

КАРТА 12

НАПЛАВКА МЕТАЛЛА НА РАБОЧИЕ ГРАНИ РУКОЯТКИ ШТЫКА

1. Отделить лезвие штыка от трубы ствола и снять рукоятку штыка.
2. Зачистить под наплавку металла рабочие грани рукоятки штыка.
3. Наплавить на подготовленные поверхности слой металла 2—3 мм электродуговой сваркой электродом ЭНХ30-2.
4. Зачистить личным напильником наплавленный металл заподлицо с внутренней и наружной поверхностью рукоятки (рис. 160).
5. Изготовить шаблон (рис. 161) в зависимости от конструкции ремонтируемой рукоятки штыка.

6. Опилить по шаблону рабочие грани рукоятки штыка (рис. 162).
7. Пригнать личным напильником рабочие грани по месту так,




Рис. 160:

1 — рукоятка самозастегивающегося штыка; 2 — рукоятка несамозастегивающегося штыка

▽▽КРУГОМ




Рис. 161:




Рис. 162

чтобы в походном положении острье лезвия штыка не выступало за дерево ложи при оттягивании лезвия вправо до отказа.

8. Снять бархатным напильником заусенцы в местах опиловки и притупить острые ребра радиусом 0,4 мм.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЕДОМОСТЬ

ВОЙСКОВЫХ КАЛИБРОВ И ПРИБОРОВ К 7,62-ММ ВИНТОВКАМ обр. 1891/30 г. и 7,62-мм КАРАБИНАМ обр. 1938 г. и обр. 1944 г.

Номера калибров и приборов	Наименование, назначение и описание	Примечание
K-2	<p>Калибры</p> <p>Калибр непроходной для канала ствола по полям 0",306 (7,772 мм)</p> <p>Калибр служит для определения степени износа канала ствола с дульной части</p> <p>Канал ствола проверяется без приложения усилия на калибр</p>	
K-14A	Калибр (шашка) — непроходной с размером 0",070 (1,778 мм) для проверки расстояния между задним срезом ствола и дном чашечки боевой личинки. Применяется только при подборе повышенных боевых личинок	
K-14Б	Такой же калибр, как и K-14A, но с браковочным размером того же расстояния 0",075 (1,905 мм). Применяется для проверки износа или осадки опорных плоскостей выступов боевой личинки и износа или осадки опорных плоскостей кольцевого паза ствольной коробки	
K-17	Калибр для проверки высот прицела винтовки обр. 1891/30 г. Калибр состоит из ступенчатого цилиндрического стержня двух диаметров, на котором движется и вращается гребень с десятью ступенчатыми вырезами Для проверки высот прицела на каждой контрольной точке на гребне калибра имеется по две ступеньки, из которых первая считается проходной, а вторая непроходной	

Номера калибров и приборов	Наименование, назначение и описание	Примечание
К-17К	Калибр для проверки высот прицела карабинов обр. 1938 г. и обр. 1944 г. Устройство этого калибра отличается от устройства калибра К-17 для 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г. тем, что гребень его имеет только поступательное движение по планке, а вращательное движение имеет планка на стержне. Кроме того, гребень этого калибра имеет вместо десяти шесть ступенек	
К-17А	Калибр — проходной с размером 1,651 мм; применяется для проверки расстояния между зацепом выбрасывателя и дном чашечки боевой личинки	
К-17Б	Калибр — непроходной (брakovочный) с размером 1,753 мм; предназначается для проверки расстояния между зацепом выбрасывателя и дном чашечки боевой личинки	
Приборы		
1А	Винтовальная доска с четырьмя нарезными гнездами для проверки резьбы винтов. Применяется также для устранения помятостей и забоин на резьбе винтов	Пользоваться доской для нарезки новых резьб воспрещается
1Б	Метчики четырех размеров резьбы для проверки и исправления нарезных отверстий и гнезд	Пользоваться метчиками для нарезки новых отверстий и гнезд воспрещается
4	Штангенциркуль с точностью до 0,02 мм	
5У	Прибор для передвижения мушки винтовок обр. 1891/30 г. и обр. 1891 г. Прибор состоит из скобы, нониуса, гнетка с воротком и винта. Для передвижения мушки прибор своей скобой надевают на ствол винтовки до упора в основание мушки и осторожно ввинчивают винт прибора до упора гнетка в корпус мушки винтовки обр. 1891/30 г. или в лапку мушки винтовки обр. 1891 г.; при этом нужно заметить, на каком делении скобы остановится передний срез нониуса; ввинчивая винт, передвигают мушку влево или вправо на требуемую величину; каждое деление скобы соответствует 0,5 мм. Если нужно передвигать мушку вправо, то сначала страгивают ее с места влево, а затем уже передвигают вправо	
6	Прибор для проверки усилия, необходимого для спуска курка. Прибор состоит из трубы, крючка, пружины и указателя. На указателе имеются две риски с цифрами 2 и 3,2 кг	

Продолжение

Номера калибров и приборов	Наименование, назначение и описание	Примечание
7	Прибор для подшарочки дульного среза. Прибор состоит из трубки, торцовой фрезы и ограничительного кольца с болтом	
9	Прибор для развертывания канала трубы штыка	
11	Прибор для обжатия разрезной части трубы штыка. Прибор состоит из двух губок, вращающихся на шарнире. Каждая губка имеет медный вкладыш	
12	Прибор-оправка для устранения сжатия разрезной части трубы штыка. Применяется также совместно с прибором 11 для обжатия разрезной части трубы штыка	
16	Набор клейм (цифр) для клеймения стебля затвора, крышки магазинной коробки, затылка и штыка	
5К	Прибор для передвижения мушки 7,62-мм карабина обр. 1944 г.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В Е Д О М О С Т Ъ

ПРОСТЕЙШИХ ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ

РЕМОНТА 7,62-мм ВИНТОВОК обр. 1891/30 г.

и 7,62-мм КАРАБИНОВ обр. 1938 г. и обр. 1944 г.

№ по пор.	Наименование приборов и приспособлений	Номера рисунков	Примечание
А. Для 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г.			
1	Обойма на колодку секторного прицела для правки ушков	163	
2	Вкладыш для правки ушков колодки секторного прицела	164	
3	Оправка для прицельного хомутика	165	
4	Гнеток для уширения выступа корпуса мушки .	166	
5	Оправка для корпуса мушки	167	
6	Гнеток для забивки рисок на корпусе мушки и основании мушки на стволе	168	
7	Выколотка для выбивания выбрасывателя . . .	169	
8	Оправка для канала ствольной коробки . . .	170	
9	Приспособление для обжатия ствольной коробки	171	
10	Оправка для магазинной коробки	172	
11	Щуп для проверки зазоров между магазинной и ствольной коробками	173	
12	Подставка для штыка	174	
13	Гнеток для осадки поперечной прорези трубы штыка	175	
14	Прибор для прочистки нарезного отверстия шомпольного упора	176	
15	Вкладыш к клуппу для обжатия протирки . . .	177	
16	Прибор для сжатия пружины прицельной планки на разобранной винтовке	180	
17	Прибор для сжатия пружины прицельной планки на собранной винтовке	181	

Продолжение




Рис. 163. Обойма на колодку секторного прицела для правки ушков




Рис. 164. Вкладыш для правки ушков колодки секторного прицела



Рис. 165. Оправка для прицельного хомутика




Рис. 166. Гнеток для уширения выступа корпуса мушки




Рис. 167. Оправка для корпуса мушки




Рис. 168. Гнеток для забивки рисок на корпусе мушки и основании мушки на стволе

Сечение по АВ




Рис. 169. Выколотка для выбивания выбрасывателя




Рис. 170. Оправка для канала ствольной коробки




Рис. 171. Приспособление для обжатия ствольной коробки






Рис. 172. Оправка для магазинной коробки




Материал: Сталь 45 или Сталь 50
Закалить 37÷42 R_c

Рис. 173. Щуп для проверки за-
зора между магазинной и стволь-
ной коробками



*Материал: Сталь 45 или Сталь 60
Острые ребра притупить
Оксидировать*

Рис. 174. Подставка для штыка



*Материал: Сталь У8А или Сталь У12А
Острые ребра притупить
Закалить 40÷50 R_C
Оксидировать*

Рис. 175. Гнеток для осадки поперечной прорези трубы штыка




Рис. 176. Прибор для прочистки нарезного отверстия шомпольного упора:

1 — зажимной винт; 2 — стержень шомполя; 3 — вороток; 4 — сверло диаметром 3 мм




Рис. 177. Вкладыш к клуппу для обжатия протирки




Рис. 178. Подставка для расклепывания заклепки прицельной колодки






Рис. 179. Обжимка для рукоятки щтыка:
1 — обжимка; 2 — направляющая.



Материал: Сталь 45 или Сталь 50
Оксидировать

Рис. 180. Прибор для сжатия пружины прицельной планки на разобранной винтовке:
1 — скоба; 2 — винт

ВСЕКРУГОМ



*Материал: Сталь 45 или Сталь 50
Оксидировать*

ис. 181. Прибор для сжатия пружины прицельной планки на собранной винтовке:
1 — скоба; 2 — винт

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**ВЕДОМОСТЬ
ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ БЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КАРТ**

Наименование деталей	Номера рисунков детали	Размер заготовки на одну деталь (диаметр × длину) в мм	Специальный режущий инструмент для изготовления детали
----------------------	------------------------	--	--


7,62-мм винтовка обр. 1891/30 г. и карабины обр. 1938 г. и обр. 1944 г.

Винт отсечки	182	6×40	Плашка СПВ 0",160× ×32 нит.
Винт спусковой пружины . . .	183	11×40	Плашка СПВ 0",260× ×32 нит.
Шпилька спускового крючка . .	184	5×50	—
Винт защелки	182	7×40	Плашка СПВ 0",125× ×40 нит.
Винт пружины рычага	182	7×35	Плашка СПВ 0",125× ×40 нит.
Шпилька рычага	185	3×40	—
Шпилька подавателя	185	2×40	—
Винт наконечника	186	5×55	Плашка СПВ 0",125× ×40 нит.
Винт хвостовой	186	10×80	Плашка СПВ 0",260× ×32 нит.
Винт упора	186	10×60	Плашка СПВ 0",260× ×32 нит.
Ось прицельной планки	184	4×50	—
Пружина защелки прицельного хомутика	187	0,5×120	
Пружина защелки штыка . . .	187	0,8×150	
Шпилька защелки штыка . . .	184	3×45	—

7,62-мм карабин обр. 1944 г.


Шпилька трубки ствола	188	3×50	—
Шпилька основания мушки . . .	184	3×45	—
Шпилька прицельной колодки . .	184	4×50	—
Ось штыка	189	10×55	Плашка СПВ 0",260× ×32 нит.

Наименование	A	B	C	D	E	F	G	H	K	R	т
Винт отсечки . . .	$\varnothing 4,06_{-0,08}$	$5,5_{-0,4}$	$\varnothing 5,84_{-0,25}$	СПВ $0'',160 \times 32$ нит.	$3,2_{-0,25}$	1,5	$0,76^{+0,25}$	$0,76^{+0,25}$	1,27	11,4	5
Винт защелки . . .	$\varnothing 3,2_{-0,08}$	7	$\varnothing 6,6_{-0,25}$	СПВ $0'',125 \times 40$ нит.	$5,1_{-0,4}$	$1,9_{-0,25}$	$0,76^{+0,25}$	$1^{+0,25}$	0,6	14,5	4,7
Винт пружины рычага	$\varnothing 3,2_{-0,08}$	4,8	$\varnothing 6,35_{-0,25}$	СПВ $0'',125 \times 40$ нит.	$2,9_{-0,25}$	$1,9_{-0,25}$	$0,76^{+0,25}$	$1^{+0,25}$	1	4,6	4,7



Материал: Сталь 50
Оксидировать

Рис. 182




Материал: Сталь 35
Оксидировать

Рис. 183. Винт спусковой пружины

Наименование	A	D	R
Шпилька основания мушки	12,3-0,25	Ø 2,56-0,02	3
Шпилька спускового крючка	18,3-0,5	Ø 4,08-0,02	4
Ось прицельной планки	19,8-0,25	Ø 3,04-0,02	3
Шпилька прицельной колодки . . .	19,3-0,25	Ø 3,04-0,02	3
Шпилька защелки штыка	15,75-0,25	Ø 2,61-0,02	2,5

▽▽ КРУГОМ




Материал: Сталь 50
Закалить 45÷48 RC
Оксидировать

Рис. 184

Наименование	A	D
Шпилька рычага	8-0,25	Ø 2,56-0,02
Шпилька подавателя	7,6-0,26	Ø 2,07-0,02


▽▽ КРУГОМ



Материал: Сталь 50
Закалить 45÷48 RC
Оксидировать

Рис. 185

Наименование	A	B	C	D	E	F	G	H	K	R	г
Винт наконечника	$\varnothing\ 3,3_{-0,15}$	22,3	$\varnothing\ 4,83_{-0,25}$	СПВ 0'',125×40 нит.	—	$1,8_{-0,25}$	$0,76^{+0,25}$	$1^{+0,25}$	$13,7_{-0,25}$	4,2	4,7
Винт хвостовой	$\varnothing\ 6,86_{-0,25}$	$49,6_{-0,8}$	$\varnothing\ 9,1_{-0,25}$	СПВ 0'',260×32 нит.	$6,6^{\pm 0,5}$	$3,8_{-0,25}$	$1,2^{+0,25}$	$1,5^{+0,4}$	—	20,5	10
Винт упора . . .	$\varnothing\ 6,86_{-0,25}$	$30,5_{-0,8}$	$\varnothing\ 9,1_{-0,25}$	СПВ 0'',260×32 нит.	$6,6^{\pm 0,5}$	$3,8_{-0,25}$	$1,2^{+0,25}$	$1,5^{+0,4}$	—	20,5	10



Материал: Сталь 50
Оксидировать

Рис. 186

Наименование	A	B	D	D _н	D _{вн}	Общее число витков	Ориентировочный диаметр оправки
Пружина защелки прицельного хомутика . . .	7,6-0,7	1,3	$\varnothing 0,5_{-0,02}$	$\varnothing 3,99_{-0,2}$	$\varnothing 2,97$	6+1	$\varnothing 2,8$
Пружина защелки штыка . . .	15,2-1,8	1,7	$\varnothing 0,8_{-0,05}$	$\varnothing 4,7_{-0,2}$	$\varnothing 3,07$	8+1	$\varnothing 2,9$




Рис. 187




Рис. 188. Шпилька трубы ствола




Рис. 189. Ось штыка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

**ТАБЛИЦА
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРОВ ПРИ ЗАЧИСТКЕ И ИСПРАВЛЕНИИ
РЕЗЬБЫ В ДЕТАЛЯХ ВИТОВОК И КАРАБИНОВ**

Наименование детали	Характеристика резьбы	Применение приборов
Винт защелки		
Винт пружины рычага		
Винт прицельной колодки		
Винт накопечника	СПВ 0",125×40 нит.	Прогонка „Б"—0",125 прибора 1А
Винт отсечки		
Шомпол	СПВ 0",160×32 нит.	Прогонка „В"—0",160 прибора 1А
Винт хвостовой		
Винт упора		
Винт спусковой пружины	СПВ 0",260×32 нит.	Прогонка „Д"—0",260 прибора 1А
Ударник		
Ствол со ствольной коробкой	СПВ 0",160×32 нит. для винта отсечки	Метчик „В"—0",160 прибора 1Б
То же	СПВ 0",260×32 нит. для винта спусковой пружины и винта упора	Метчик „Д"—0",260 прибора 1Б
Магазинная коробка	СПВ 0",125×40 нит. для винта защелки	Метчик „Б"—0",125 прибора 1Б
То же	СПВ 0",260×32 нит. для хвостового винта	Метчик „Д"—0",260 прибора 1Б
Крышка магазинной коробки	СПВ 0",125×40 нит. для винта пружины рычага	Метчик „Б"—0",125 прибора 1Б
Курок	СПВ 0",260×32 нит. для ударника	Метчик „Д"—0",260 прибора 1Б

Наименование детали	Характеристика резьбы	Применение приборов
Шомпольный упор	СПВ 0",160×32 нит. для шомполя	Метчик „В“—0",160 прибора 1Б
То же	СПВ 0",125×40 нит. под винт для извлечения упора из ложи	Метчик „Б“—0",125 прибора 1Б
Наконечник ложевой	СПВ 0",125×40 нит. для винта наконечника	Метчик „Б“—0",125 прибора 1Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ДЕТАЛЕЙ ОТ РЖАВЧИНЫ ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

A. Общие сведения

1. Очистка стальных деталей от ржавчины должна производиться в ингибираванной соляной кислоте, представляющей смесь соляной кислоты (уд. вес 1,18) с ингибитором марки ПБ-5 (0,8—1% по отношению к объему соляной кислоты). Неингибираванную кислоту применять запрещается.

Ингибираванная соляная кислота хорошо очищает стальные детали от ржавчины, практически не растворяет металл.

2. Ингибираванная соляная кислота отгружается потребителям с заводов Министерства химической промышленности в обычных железнодорожных цистернах или в бутылях.

3. Очистка стальных деталей от ржавчины состоит из следующих основных операций: подготовки деталей к очистке, травления в кислоте, промывки с пассивированием, протирки, сушки и смазки.

Б. Подготовка деталей к очистке

4. Обезжирить детали в ванне, содержащей раствор следующего состава:

Кальцинированная или каустическая сода	100 г
Вода	1 л

или

Мыло твердое	30 г
Вода	1 л

Обезжиривание ведется при кипении раствора.

5. Промыть детали в холодной проточной воде и охладить до комнатной температуры (18—20° С). Хорошо обезжиренная деталь должна полностью смачиваться водой. Если вода при промывке покрывает поверхность детали не полностью, а собирается каплями, то это указывает на недостаточное обезжиривание.

Приложение. При наличии на поверхности деталей толстого слоя смазки перед обезжириванием необходимо ее удалить сухой ветошью.

В. Травление

6. Вытравить детали в эмалированных, деревянных или в сварных железных ваннах, содержащих раствор следующего состава:

Номер ванны	Состав травильной ванны		Для каких деталей применяется
	вода в л	ингиби- рованная соляная кислота в л	
1	—	100	Детали, сильно пораженные ржавчиной и не имеющие полированных поверхностей
2	50	50	Детали, не сильно пораженные ржавчиной и имеющие полированные поверхности
3	80	20	Детали, не сильно пораженные ржавчиной с полировкой высокого качества, при требовании очень строгого сохранения их размеров и полировки

7. Для приготовления раствора в отмеренное количество воды влить ингибиционную соляную кислоту; воду в кислоту лить нельзя, так как это может привести к разбрызгиванию кислоты и к сильным ожогам.

8. Температура травильного раствора и погруженных в него деталей должна быть в пределах 10—30° С.

Время выдержки деталей в травильной ванне устанавливается опытным путем; в зависимости от состава ванны, степени поражения ржавчиной поверхности очищаемых деталей и состава металла время выдержки может колебаться от 20 минут до 3 часов.

По истечении установленного времени травления вынуть детали из травильного раствора и тщательно промыть в ванне с холодной проточной водой, после чего отправить детали на промывку в растворе пассиваторов или на ремонт и оксидирование.

9. При травлении сильно поржавевших деталей следует растворять только часть ржавчины, так как оставшаяся ржавчина от действия кислоты сильно разрыхляется и может быть снята щеткой и смыта водой.

10. Удалять ржавчину из каналов стволов при хорошем состоянии оксидировки наружных поверхностей нужно путем заливки травильного раствора в канал ствола, при этом ствол устанавливают в наклонное положение и нижний конец его закрывают пробкой.

11. Травильный раствор действует (приблизительно) в течение 20 закладок деталей при средней продолжительности очистки, после чего раствор сильно загрязняется и его необходимо заменить.

12. Персонал, обслуживающий травильные ванны, должен иметь резиновые перчатки, фартуки и очки.

Г. Промывка в растворе пассиваторов

13. Неоксидируемые детали с целью образования на их поверхности пленки, отчасти предохраняющей от ржавления, после травления и промывки погрузить в железную ванну, содержащую раствор следующего состава:

или

Азотистокислый натрий — нитрит натрия	30 г
Вода	1 л

14. Промывать детали в кипящем растворе.
Время выдержки деталей в ванне 10—15 минут.

Д. Протирка и смазка

15. После промывки в растворе пассиваторов тщательно протереть детали насухо или просушить, а затем (если они не идут непосредственно на ремонт) погрузить на 2—3 минуты в ванну с ружейной смазкой, нагретой до температуры 105—115° С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКСИДИРОВАНИЮ ДЕТАЛЕЙ ВИНТОВКИ И КАРАБИНА

Для предохранения металлических деталей винтовки и карабина от ржавления поверхность деталей оксидируется.

Для получения качественного оксидного покрытия рекомендуется выполнять операции в такой последовательности.

1. Подготовка поверхности.
2. Оксидирование.
3. Последующая отделка.

I. Подготовка поверхности

а) Обезжиривание

1. Детали обезжиривать в ванне, содержащей раствор следующего состава:

Кальцинированная или каустическая сода	100 г
Вода	1 л

2. Детали обезжиривать при бурном кипении раствора в течение 20—30 минут.

3. Освежать (корректировать) раствор нужно по мере его израсходования путем добавления составных частей до первоначальной концентрации. Плавающие на поверхности обезжирающего раствора жировые загрязнения должны время от времени удаляться.

б) Промывка в воде

После обезжиривания детали промыть в водопроводной проточной воде (при комнатной температуре) 3—4-кратным погружением.

Хорошо обезжиренная деталь должна полностью смачиваться водой. Если вода при промывке покрывает поверхность детали не полностью, а собирается каплями, то это указывает на недостаточное обезжиривание.

в) Травление

При наличии ржавчины на поверхности деталей, а также при повторном оксидировании их с целью удаления первоначальной оксидной пленки травление деталей производить по инструкции (приложение 5).

г) Промывка в воде

После травления детали промыть в холодной проточной воде 3—4-кратным погружением.

Примечание. После травления и промывки во избежание ржавления не разрешается, чтобы детали находились на воздухе свыше 10 секунд. При вынужденной задержке детали необходимо опускать на 5 минут в мыльный раствор, после чего вынуть и высушить; образовавшаяся мыльная пленка предохраняет детали от ржавления.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

1. При наличии на поверхности деталей толстого слоя смазки или жира перед обезжириванием полностью удалить их, протирая сухими тряпками; после чего детали отправить для обезжиривания.

2. Пружины винтовки и карабина травлению не подвергать, а чистить наждачным полотном или крацевальной щеткой.

II. Оксидирование

а) Оксидирование

1. Детали оксидировать в ванне, содержащей раствор следующего состава:

Каустическая сода	700 г
Нитрат натрия	100 г
Нитрит натрия	100 г
Вода	1 л

Примечание. В качестве окислителей одинаково применимы нитрат и нитрит натрия или калия в сумме, не превышающей 200 г как в указанной смеси, так и в отдельности.

2. Приготовлять раствор нужно в специальном подогреваемом баке, предварительно хорошо очищенном от грязи и тщательно промытом водой.

Предварительно раздробленную на мелкие куски (размером 40—50 мм в по-перечнике) каустическую соду загружают в бак, заливают водой и кипятят до растворения. Затем вводят нитрат и нитрит натрия. После растворения компонентов оксидающего состава раствор оставляется в полном покое на 2—4 часа. Этим приготовление раствора для оксидирования заканчивается.

Перед оксидированием деталей раствор подогревается до бурного кипения.

3. Детали, подготовленные к оксидированию, погружать в бурно кипящий раствор в сетчатых железных корзинах.

4. Начальная температура раствора (при погружении деталей в ванну) 136—138° С, конечная (в конце оксидирования) 142—145° С. Для закаленных деталей температура ванны при погружении 140° С с постепенным повышением ее к концу оксидирования до 145—146° С.

Примечания: 1. Признаком изменения концентрации раствора при постоянном объеме служит температура кипения. Понижение температуры кипения с сохранением объема свидетельствует об уменьшении концентрации, а повышение температуры кипения — об увеличении концентрации. Нарушение режима ванны ведет к снижению качества окраски.

2. Чтобы повысить температуру кипения раствора на 1° С, следует добавить 10 г едкого натра на каждый литр раствора. Понижение температуры кипения раствора достигается разбавлением его водопроводной водой или водой после ополаскивания (см. ниже — примечание).

5. Детали выдерживать в растворе в процессе оксидирования 1,5 часа.

б) Ополаскивание

Во время оксидирования детали через каждые 25—30 минут вынимать из оксидающего раствора и ополаскивать в водопроводной воде при комнатной температуре, опуская их в воду 2—3 раза.

Примечание. Вода после ополаскивания может быть использована для пополнения оксидировочной ванны.

в) Промывка водой

После оксидирования детали промыть водопроводной водой (желательно под давлением из брандспойта) до полного удаления остатков оксидающего раствора с поверхности деталей.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОКСИДИРОВАНИЯ

1. При погружении деталей в оксидающий раствор вся поверхность их должна полностью омываться раствором.

2. Появление на поверхности оксидаляемых деталей налета зеленого или желтого цвета указывает на повышенную температуру оксидающего раствора (или повышенную концентрацию каустической соды), для понижения которой в ванну необходимо добавить воды.

3. По мере пользования раствором в ванне для оксидирования происходит накапливание осадка гидрата окиси железа. Осадок периодически удалять специальными скребками при температуре раствора несколько ниже точки кипения.

III. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛКА

а) Выдержка в мыльном растворе

1. После оксидирования детали погружать в кипящий мыльный раствор следующего состава:

Мыло твердое	30 г
Вода	1 л

Примечания: 1. Во избежание свертывания мыла мыльной раствор следует готовить на предварительно прокипяченной воде.

2. При свертывании мыла раствор выливают и заменяют свежим.

3. Время выдержки деталей в горячем мыльном растворе 3—5 минут.

б) Сушка

Вынутые из мыльного раствора детали просушивать на воздухе до полного удаления влаги с поверхностей.

в) Промасливание

1. Просушенные детали помещают в ванну, содержащую веретенное масло или ружейную смазку.

2. Температура смазки в ванне 105—115° С; выдержка в ванне 2—3 минуты.

Примечание. Применять холодную смазку не рекомендуется. Горячие смазанные детали помещать на специальные столы для стекания излишка масла и по охлаждении их нужно протирать от избытка масла и от красноватого налета. После этого детали направить на контроль качества оксидного покрытия.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКСИДНОГО ПОКРЫТИЯ

Качество оксидного покрытия устанавливается внешним осмотром поверхности оксидированных деталей. Поверхность деталей после оксидирования должна иметь ровную окраску черного цвета.

Для деталей с грубо обработанной поверхностью, а также для участков, подвергнутых местной сварке или штамповке, допускается слабая разница в оттенках цвета.

На поверхности оксидированных деталей не должно быть красноватого осадка и незаоксидированных участков. Детали с красным налетом возвращать на протирку, а детали с незаоксидированными участками подвергать повторному оксидированию, для чего после обезжиривания и промывки водой обработать при комнатной температуре в ингибиированной соляной кислоте по инструкции (приложение 5) до растворения оксидной пленки. Затем детали снова тщательно промыть водой и дальше обработать, как детали, вновь поступившие на оксидирование.

В случае ржавления деталей в самой ванне необходимо очистить ванну и обновить раствор.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Брызги щелочного раствора разъедают ткань одежды и при попадании на тело вызывают ожоги, поэтому лица, занятые щелочным оксидированием, должны во время работы надевать брезентовую спецодежду, резиновые сапоги и резиновые перчатки.

По окончании работы полы в помещении для оксидировки должны быть тщательно промыты водой, а все ванны во избежание загрязнения должны быть накрыты крышками.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ КАЗЕИНОВОГО КЛЕЯ И СКЛЕИВАНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Приготовление клея

Казеиновый клей приготавляется в посуде из стекла, фарфора, эмалированного или оцинкованного железа, фаянса или глины (глазированной).

Для приготовления клеевого раствора на 100 г питьевой воды берется 50 г казеинового клея (в порошке).

Температура воды должна быть в пределах 12—25° С.

Количество клеевого раствора заготовляется из расчета потребности и использования его в течение 2—4 часов, так как в противном случае снижается качество раствора.

Каждый раз перед размешиванием порошок и воду обязательно взвешивать на весах, а не вымерять по объему.

Для получения однородного клеевого раствора, без комков, в посуду вливается сначала все количество воды, требуемое для раствора, а затем при непрерывном помешивании постепенно всыпается порошок. Содержимое периодически перемешивается в течение одного часа до получения однородного клеевого раствора.

По окончании размешивания клеевой раствор рекомендуется процеживать через редкое сито, имеющее 5—8 отверстий на погонный сантиметр. При этом комки порошка необходимо протирать через сито, а не выбрасывать, чтобы не изменялась густота клеевого раствора.

После процеживания клеевой раствор отстаивается в течение 15—20 минут и с его поверхности удаляется пена.

Допускать клей с пеной в работу не следует, так как пенистый клей не дает равномерной пленки и понижает прочность клеевого соединения.

Клеевой раствор считается готовым к использованию не ранее чем через полтора часа после начала замешивания; при этом его температура должна быть в пределах 18—20° С.

Склейивание

Температура помещения, в котором производится склейивание, должна быть в пределах 12—30° С.

Перед склейкой со склеиваемых поверхностей должна быть удалена пропитанная маслом древесина. Кроме того, поверхности должны быть сухие и очищены от древесной пыли и другого загрязнения.

Вклейки в ложу должны быть пригнаны по месту без зазоров и отставания краев.

Притирание склеиваемых деталей друг к другу после нанесения клея не допускается.

Клей на склеиваемые поверхности наносится щетинными или лубяными кистями ровным слоем, движением кисти в одну сторону.

Приимечание. Клеевой раствор, который начинает загустевать, нельзя применять для склеивания или разбавлять его водой, нельзя также добавлять в него свежий клей, так как это может снизить прочность склейки. Загустевший клей негоден для использования.

Вклейки ставятся после того, как kleевой раствор сделается слегка тягучим, но не позднее чем через 15 минут после нанесения клея на склеиваемые поверхности.

Через 5—10 минут после постановки вклейек склеиваемые части должны быть скреплены при помощи пресса, струбцин, обвязок или различного рода заклиниваний и находиться в таком состоянии в течение 24 часов.

При наличии местных непроклеек, трещин по kleевому соединению или толстой kleевой прослойки, обнаруживаемых при осмотре склеиваемых частей, производится повторная склейка.

Через 24 часа после склейки детали могут быть переданы для дальнейшей обработки.

Общие замечания

1. Посуду и кисти после окончания склеивания тщательно вымыть горячей водой во избежание появления на них плесени и грибков.

Для дезинфекции кистей рекомендуется применять 1% раствор карболовой кислоты.

2. Во избежание порчи одежды, разъедания рук, а также для защиты глаз от брызг клея работающие должны быть снабжены комбинезонами из плотной материи, фартуками из прорезиненной ткани или тонкой листовой резины, резиновыми перчатками и защитными очками.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТДЕЛКЕ ЛОЖИ И СТВОЛЬНОЙ НАКЛАДКИ

После окончания ремонта ложи или ствольной накладки производить отделку ложи или ствольной накладки. Для этого:

1. Зачистить вклейки и оголенные при ремонте места ложи или ствольной накладки стеклянной бумагой № 2 и 1.

2. Протереть зачищенные места сначала ветошью, смоченной водой, а затем сухой ветошью.

3. Проолифить зачищенные места и выдержать ложу или ствольную накладку в сухом месте в течение 2—5 часов.

4. Протереть те же места ватой или марлей, смоченной ореховым бейцем. Если орехового бейца нет, то протереть 0,5% водным раствором марганца и просушить в течение 2—3 часов. Для получения 0,5% водного раствора марганца в одном литре воды растворить 5 г кристаллического марганца.

5. Слегка зашлифовать окрашенные места стеклянной бумагой № 000 или протереть жесткой мешковиной.

6. Протереть отделяемые места 3—4 раза марлей, смоченной лаком ВК-1, после чего протереть насухо ветошью или мешковиной до блеска. Интервал времени между каждой протиркой лаком, а также между последней протиркой лаком и протиркой насухо ветошью 15—20 минут.

Во всех случаях протирку отделяемых мест следует производить от тонкой части цевья до приклада вдоль волокон дерева.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

**ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ЗАКАЛКИ
И ОТПУСКА ПО ЦВЕТАМ КАЛЕНИЯ И ПОБЕЖАЛОСТИ**

Цвет	Температура в градусах С
Каления	
Начало темно-красного	650
Темно-красный	700
Вишнево-красный	800
Ярко-красный (светло-вишневый)	900
Красно-оранжевый	1000
Оранжевый	1100
Желтый	1200
Белый	1300
Побежалости	
Светло-желтый	225
Темно-желтый	240
Светло-бурый	255
Бурый (коричнево-желтый)	265
Пурпурово-красный	275
Фиолетовый	285
Темно-синий	295
Светло-синий	310
Серый	325

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ДЕТАЛЕЙ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ**

В том случае, когда отсутствуют специальные приборы для определения твердости деталей, можно пользоваться напильниками, руководствуясь следующими данными:

1) детали, имеющие твердость $40 R_c$ и ниже, можно опиливать любым напильником;

2) детали, имеющие твердость $40-50 R_c$, — только личным и бархатным напильником (драчовый напильник скользит);

3) детали, имеющие твердость $50 R_c$ и выше, — только бархатным напильником (драчовый и личной напильники скользят).


При определении твердости нужно под руками иметь постоянный набор напильников и опиливать только плоскую или цилиндрическую поверхность детали, а не ребро; при этом следует пользоваться сферической или плоской стороной напильника, а не его гранями.


ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЗНАЧЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В РУКОВОДСТВЕ

Обозначения	Характеристика обозначений
СПВ 0", 160×32 нит.	Специальная (буквы СП) дюймовая резьба Витворта (буква В) с наружным диаметром 0,160 дюйма и 32 нитками на один дюйм.
M5×0,8	Метрическая резьба (буква М) с наружным диаметром 5 мм и шагом 0,8 мм.
37—42R _C	37—42 единицы твердости, отсчитываемые по шкале «С» прибора Роквелла (буквы R _C).
Э34·2	Электрод для дуговой сварки (буква Э), 34-марка электрода, 2 — диаметр электродов в мм.


Чертеж 1. 7,62-мм винтовка обр. 1891/30 г.






Чертеж 2. Ложа и ствольная накладка

Крепление основания кронштейна прицела ПУ на ствольной коробке 7,62 мм снайперской винтовки




Кронштейн прицела ПУ



Чертеж 3. Крепление основания кронштейна прицела ПУ на ствольной коробке 7,62-мм снайперской винтовки и кронштейн прицела ПУ

Чертеж 4. 7,62-мм карабин обр. 1938 г. и обр. 1944 г.



СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Введение	3
Общие указания	5
Часть первая	
УКАЗАНИЯ О ДЕФЕКТАЦИИ И УСТРАНЕНИИ ОБЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
Последовательность и объем проверок при дефектации	7
Устранение общих неисправностей	10
Часть вторая	
ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм ВИНТОВКИ обр. 1891/30 г.	
Дефектация и ремонт ствола со ствольной коробкой	14
1. Износ канала ствола по полям, скругление или скрошенность углов полей нарезов	—
2. Следы ржавчины в канале ствола	15
3. Раздутие канала ствола	—
4. Изгиб ствола	—
5. Следы ржавчины в патроннике	17
6. Забоины на устье патронника	—
7. Забоины на дульном срезе ствола	—
8. Несовмещение контрольных рисок в соединении ствола со ствольной коробкой	18
Дефектация и ремонт прицельных приспособлений	—
Качка колодки секторного прицела	—
Качка прицельной планки	—
Неэнергично действует прицельная планка	19
Туго передвигается прицельный хомутик по прицельной планке	20
Прицельный хомутик не удерживается на делениях прицельной планки	21
Высоты прицела не соответствуют калибру К-17	—
Корпус мушки свободно перемещается в пазу основания мушки	22
Дефекты, влияющие на точность прицеливания	23
Наличие нескольких рисок на корпусе мушки и основании мушки на стволе или несовпадение риски на корпусе мушки с риской на основании мушки	24
Дефектация и ремонт затвора	—
Туго движется затвор в ствольной коробке	—
Туго закрывается и открывается затвор	26
Затвор выпадает из ствольной коробки или заклинивается в ней	28
Слабый спуск курка с боевого взвода	—

	<i>Стр.</i>
Тугой спуск курка с боевого взвода	31
Курок не спускается с боевого взвода	32
Курок не удерживается на боевом взводе	33
Курок не удерживается на предохранительном взводе	34
Осечки	—
Гильза (патрон) не извлекается из патронника	35
Гильза (патрон) выпадает из боевой личинки в ствольную коробку	36
Гильза (патрон) не отражается из ствольной коробки	37
Прорыв пороховых газов	—
Дефектация и ремонт магазинной коробки	39
Самооткрывание крышки магазинной коробки	—
Затруднительно открывается и отделяется крышка магазинной коробки	—
Качка крышки магазинной коробки	40
Низкое положение подавателя	42
Высокое положение подавателя	44
Выпадение шпильки рычага или шпильки подавателя	—
Отсутствуют зазоры между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки	45
Затруднительное наполнение магазинной коробки патронами	46
Заклинение патронов при наполнении магазинной коробки	—
Патроны не удерживаются в магазинной коробке отсекающим зубом отсечки	47
Заклинение патронов между магазинной и ствольной коробками при движении затвора вперед	—
Пуля верхнего патрона утыкается в переднюю стенку магазинной коробки	48
Пуля патрона утыкается в пенек ствола	—
Патрон не захватывается боевой личинкой	49
Ранний пропуск патронов из магазинной коробки в ствольную при действии затвором	—
Поздний пропуск патронов из магазинной коробки в ствольную при действии затвором	50
Дефектация и ремонт ложи	51
Повреждения ложи	—
Качка ложевого наконечника на конце цевья ложи	73
Неэнергично действуют колечные пружины	74
Качка колечных пружин в ложе	—
Выпадение шурупов глазков из гнезд цевья ложи и приклада	76
Качка глазков последнего образца	77
Выпадение шурупов затылка	—
Качка нагеля в ложе	—
Выступание затылка над боковыми поверхностями приклада	78
Туго вкладывается ствол со ствольной коробкой в ложу	—
Качка ствола со ствольной коробкой в ложе	79
Неравномерное прилегание задней плоскости упора ствольной коробки к плоскости нагеля ложи	—
Продольное перемещение ствола со ствольной коробкой в ложе	80
Прилегание ложевого наконечника к стволу	82
Выступание хвоста ствольной коробки над ложей	—
Магазинная коробка туго входит в вырез ложи	—
Выступание конца угольника магазинной коробки над ложей	83
Дефектация и ремонт ствольной накладки	—
Ребра ствольной накладки свисают над цевьем ложи	—
Продольное перемещение ствольной накладки	—
Прогиб ствола ствольной накладкой	84
Трешины в ствольной накладке	—
Качка наконечников ствольной накладки	85

Стр.

Дефектация и ремонт ложевых колец	85
Качка ложевых колец на цевье ложи	—
Затруднительно надеваются и снимаются ложевые кольца	86
Дефектация и ремонт штыка	87
Боковая качка штыка на стволе	—
Круговая качка штыка на стволе	88
Продольная качка штыка на стволе	—
Того надевается и снимается штык со ствола	89
Изгиб лезвия штыка	—
Отлом конца лезвия штыка	—
Неэнергично действует защелка штыка	90
Выпадение шпильки защелки штыка	—
Дефектация и ремонт шомполя	—
Затруднительное соединение шомполя с ложей	—
Выпадение шомполя из ложи	92
Дефектация и ремонт принадлежности	93
Дефектация и ремонт протирки	—
Дефектация и ремонт отвертки	94
Дефектация и ремонт шомпольной муфты	—
Дефектация и ремонт дульной накладки	—
Дефектация и ремонт ершика	95
Дефектация и ремонт масленки	—

Часть третья

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ обр. 1891/30 г.

Дефектация и ремонт кронштейна обр. 1942 г. для оптического прицела ПУ	96
Качка основания кронштейна на ствольной коробке	—
Качка кронштейна на его основании	—
Качка оптической трубы в кронштейне	97
Повреждение швов брезентового чехла оптического прицела	—
Повреждение швов кожаных покрышек оптического прицела	—
Перестановка оптического прицела с одной снайперской винтовки на другую	—

Часть четвертая

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм КАРАБИНА обр. 1938 г.

Дефектация и ремонт ствола со ствольной коробкой	98
Дефектация и ремонт прицельных приспособлений	—
Качка прицельной колодки и основания мушки	—
Нарушение прочности посадки шпильки прицельной колодки или шпильки основания мушки	99
Высоты прицела не соответствуют калибру К-17К	100
Дефектация и ремонт ложи	—
Дефектация и ремонт ствольной накладки	—
Трешины в ствольной накладке	—
Дефектация и ремонт шомполя	101
Выпадение шомполя из ложи	—

Часть пятая

Стр.

ДЕФЕКТАЦИЯ И РЕМОНТ 7,62-мм КАРАБИНА обр. 1944 г.

Дефектация и ремонт штыка	102
Качка трубки ствола вследствие ослабления посадки на стволе	—
Нарушение прочности посадки шпильки трубы ствола и шпильки основания мушки	—
Качка штыка в вертикальной плоскости (в боевом и походном положениях)	—
Качка штыка в горизонтальной плоскости (в боевом положении)	103
Качка штыка в горизонтальной плоскости (в походном положении)	105
Затруднителен перевод штыка из походного положения в боевое и обратно	—
Затруднительное продольное перемещение лезвия штыка (в карабинах последних годов изготовления)	106
Рукоятка штыка не самозастегивается	—
Нарушение прочности соединения оси штыка с трубкой ствола	—
Выкрошенность или отлом остряя лезвия штыка	107
Изгиб лезвия штыка	—
Переделка ложи 7,62-мм карабина обр. 1938 г. на ложу для 7,62-мм карабина обр. 1944 г.	—

Часть шестая

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Карта 1. Рассверловка дульной части ствола винтовки и карабина	108
Карта 2. Правка изогнутых стволов	—
Карта 3. Постановка оси прицельной планки и замена прицельной планки	109
Карта 4. Пригонка прицела винтовки обр. 1891/30 г. по калибру К-17	111
Карта 5. Замена стержня мушки	112
Карта 6. Фрезерование стенки продольного паза для затворной задержки в соединительной планке	—
Карта 7. Подгонка новой магазинной коробки	113
Карта 8. Подгонка новой ложи	114
Карта 9. Подгонка нового штыка	115
Карта 10. Замена защелки штыка	116
Карта 11. Устранение качки рукоятки штыка на стволе	117
Карта 12. Наплавка металла на рабочие грани рукоятки штыка	118

Часть седьмая

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ведомость войсковых калибров и приборов к 7,62-мм винтовкам обр. 1891/30 г. и 7,62-мм карабинам обр. 1938 г. и обр. 1944 г.	120
2. Ведомость простейших приборов и приспособлений для ремонта 7,62-мм винтовок обр. 1891/30 г. и 7,62-мм карабинов обр. 1938 г. и обр. 1944 г.	123
3. Ведомость деталей, изготавляемых без технологических карт	134
4. Таблица применения приборов при зачистке и исправлении резьбы в деталях винтовок и карабинов	139
5. Инструкция по очистке деталей от ржавчины химическим способом	141
6. Инструкция по оксидированию деталей винтовки и карабина	144
7. Инструкция по приготовлению казеинового клея и склеиванию деревянных деталей	148
8. Инструкция по отделке ложи и ствольной накладки	150
9. Таблица для определения температур закалки и отпуска по цветам каления и побежалости	151
10. Характеристика обозначений, встречающихся в Руководстве	152

**Руководство по ремонту 7,62-мм винтовки обр.
1891/80 г., а также карабинов обр. 1938 г. и
обр. 1944 г.**

Издание второе, исправленное и дополненное
Под наблюдением редактора подполковника
Гулевича И. Д.
Технический редактор *Мясникова Т. Ф.*
Корректор *Хмельнова Л. М.*

Сдано в набор 20.2.58 г. Подписано к печати 1.9.58 г.
Формат бумаги 60×92¹/₁₆—10 печ. л. — 10 усл. печ. л.
+3 вкл. 1/2 печ. л.—0,5 усл. л. 9,334 уч.-изд. л.
Г-42193

Военное издательство Министерства обороны
Союза ССР
Москва, К-9, Тверской бульвар, 18.
Изд. № 2/407. Заказ № 2195

2-я типография имени К. Е. Ворошилова
Военного издательства Министерства обороны
Союза ССР
Ленинград — Центр-1, Дворцовая пл., 10
Продаже не подлежит